

جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری

جلد هفتم: آبنگاری

نشریه سماره ۱۱۹-۷

سازمان نقشه‌برداری گشور
www.ncc.org.ir

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
معاونت نظارت راهبردی
دفتر نظام فنی و اجرایی
<http://nezamfani.ir>

فهرست برگه



بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">شماره : ۱۰۰/۶۴۷۴۵</td><td style="padding: 5px;">تاریخ : ۱۳۸۷/۷/۱۷</td></tr> </table>	شماره : ۱۰۰/۶۴۷۴۵	تاریخ : ۱۳۸۷/۷/۱۷	<p>بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران</p> <p>موضوع : دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری (تجدید نظر اول)</p> <p>به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه، و ماده (۳۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی و نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۳۹/۴/۳۴۹۷ ت ۱۳۸۵/۴/۲۰ مورخ ۱۳۸۵ هیأت وزیران)، به پیوست نشریه شماره ۱۱۹-۷ (تجدیدنظر اول) این معاونت، با عنوان «دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری (آبتوکاری)» از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا)، ابلاغ می‌شود تا از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ به اجرا درآید.</p> <p>رعایت کامل مفاد این نشریه از طرف دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر در طرح‌های عمرانی، الزامی است.</p> <p>مطلوب مندرج در این دستورالعمل، جایگزین مطالب مشابه از مندرجات نشریه ۱-۱۱۹ تا ۱۱۹-۴ پیوست دستورالعمل شماره ۱۳۷۱/۱۱/۳-۱-۱۷۵۴۹/۵۶-۲۰۰۹ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۳ می‌شوند.</p> <p style="text-align: right;"><i>امیر منصور برقعی</i> معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور <i>دکتر</i></p>
شماره : ۱۰۰/۶۴۷۴۵	تاریخ : ۱۳۸۷/۷/۱۷		



فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
بیشگفتار	xv
مقدمه	xvii
۱- استاندارد	۱
۱-۱- تعاریف	۱
۱-۱-۱- خطأ	۱
۱-۱-۲- خطوط عمق‌یابی	۱
۱-۱-۳- خطوط عمق‌یابی میانی	۱
۱-۱-۴- خطوط کنترل	۱
۱-۱-۵- درستی	۱
۱-۱-۶- دقت	۱
۱-۱-۷- سطح اطمینان	۲
۱-۱-۸- سطح مبنای چارت (چارت دیتوم ⁺)	۲
۱-۱-۹- سطح مبنای عمق‌یابی (ساندینگ دیتوم)	۲
۱-۱-۱۰- عمق	۲
۱-۱-۱۱- عمق‌یابی (ساندینگ)	۲
۱-۱-۱۲- متادیتا	۲
۱-۱-۱۳- فیکس	۳
۱-۱-۱۴- مدل عمق‌یابی	۳
۱-۱-۱۵- منحنی میزان عمق‌یابی	۳
۱-۱-۱۶- نقشه عمق‌یابی (ساندینگ شیت)	۳
۲-۱- نوع محصول و فرایند تولید	۳
۲-۱-۱- تعریف محصول	۳
۲-۱-۱-۱- چارت دریابی	۳
۲-۱-۱-۲-۱- نقشه عمق‌یابی نهایی	۳
۲-۱-۱-۲-۱- مقطع عرضی رودخانه	۳
۲-۱-۲-۱- مشاهدات و محاسبات اطلاعات جزرومدی	۴
۲-۱-۲-۱- تعیین سرعت و جهت جریان‌های جزرومدی	۴

فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
۱-۱-۶- نمونه برداری از بستر و آب	۴
۱-۲-۱- فرآیند تولید محصول	۵
۱-۲-۱- فرآیند تولید نقصه عمق بایی	۵
۱-۲-۲-۱- فرآیند تولید مقطع عرضی رودخانه	۶
۱-۲-۲-۱- فرآیند تولید مشاهدات و محاسبات جزرومدمی	۷
۱-۲-۲-۱- فرآیند تعیین سرعت و جهت جریان های جزرومدمی	۸
۱-۲-۲-۱- فرآیند نمونه برداری از بستر و آب	۹
۱-۳-۱- فهرست و تعریف علائم و عوارض	۱۰
۱-۳-۱- علائم و عوارض ساحلی	۱۰
۱-۳-۱-۱- علائم و عوارض کمک ناوبری	۱۰
۱-۳-۱-۱-۱- بیکن	۱۰
۱-۳-۱-۱-۱-۱- چراغ دریایی	۱۰
۱-۳-۱-۱-۱-۱- خط ساحل	۱۰
۱-۳-۱-۱-۱-۱- فانوس دریایی	۱۰
۱-۳-۱-۱-۱-۱- علائم و عوارض دریایی	۱۱
۱-۳-۱-۱-۱-۱- کمک ناوبری	۱۱
۱-۳-۱-۱-۱-۱- برویه	۱۱
۱-۳-۱-۱-۱-۱- بیکن	۱۱
۱-۳-۱-۱-۱- سازه های دریایی	۱۱
۱-۳-۱-۱-۱-۱- اسکله	۱۱
۱-۳-۱-۱-۱-۱- موج شکن	۱۱
۱-۳-۱-۱-۱-۱- کابل دریایی	۱۱
۱-۳-۱-۱-۱-۱- لوله دریایی	۱۲
۱-۳-۱-۱-۱-۱- سکو (فراساحلی)	۱۲
۱-۳-۱-۱-۱-۱- عوارض خط زناک	۱۲
۱-۳-۱-۱-۱-۱- کشته های غرق شده	۱۲
۱-۳-۱-۱-۱-۱- صخره های تیز و کم عمق	۱۲
۱-۴- گفتگو اطلاعات	۱۳
۱-۴-۱- تعاریف	۱۳
۱-۴-۱-۱- تعاریف مربوط به عوارض	۱۳
۱-۴-۱-۱-۱- عارضه با موقعیت کاملاً مشخص	۱۳
۱-۴-۱-۱-۱-۱- عارضه با موقعیت تقریباً مشخص	۱۳

فهرست مطالب

فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
۲- دستورالعمل‌های اجرانی	۲۷
۲-۱- دستورالعمل تهیه نقشه عمق‌بایی	۲۷
۲-۱-۱- شناسائی	۲۷
۲-۱-۲- طراحی	۲۷
۲-۱-۳- طراحی نقاط کنترل ساحلی	۲۷
۲-۱-۴- طراحی و تعیین ایستگاه‌های جزرومدمی	۲۷
۲-۱-۵- طراحی خطوط اصلی عمق‌بایی	۲۷
۲-۱-۶- فاصله بین فیکس‌ها روی خطوط عمق‌بایی	۲۸
۲-۱-۷- فاصله عرضی عمق‌ها از یکدیگر	۲۸
۲-۱-۸- عملیات صحرانی	۲۸
۲-۱-۹- شناسائی و ساختمان نقاط کنترل ساحلی (ارتفاعی و مسطحاتی)	۲۸
۲-۱-۱۰- شناسائی ایستگاه‌ها و نصب اشل جزرومدمی	۲۸
۲-۱-۱۱- مشاهدات نقاط مسطحاتی	۲۸
۲-۱-۱۲- ترازیابی نقاط ارتفاعی	۲۸
۲-۱-۱۳- ترازیابی از اشل‌های جزرومدمی به نقاط ارتفاعی	۲۸
۲-۱-۱۴- مشاهدات جزرومدمی به منظور تعیین سطح مبنای عمق‌بایی	۲۹
۲-۱-۱۵- مشاهدات بر روی اشل یا دستگاه جزرومدم‌نگار خودکار	۲۹
۲-۱-۱۶- مشاهدات برای انتقال سطح مبنای	۲۹
۲-۱-۱۷- مشاهدات برای تجزیه و تحلیل (آنالیز) و تعیین سطح مبنای	۳۰
۲-۱-۱۸- تعیین موقعیت عوارض کمک تاوبری	۳۰
۲-۱-۱۹- عوارض کمک تاوبری موجود در خشکی	۳۰
۲-۱-۲۰- عوارض کمک تاوبری شناور	۳۰
۲-۱-۲۱- پرداشت خط ساحلی	۳۰
۲-۱-۲۲- پرداشت عوارض زمینی	۳۰
۲-۱-۲۳- عملیات عمق‌بایی	۳۰
۲-۱-۲۴- انتخاب شناور مناسب	۳۰
۲-۱-۲۵- نصب تجهیزات و آماده سازی شناور	۳۱
۲-۱-۲۶- اندازه‌گیری آبخور ترانس‌دیوسر	۳۱
۲-۱-۲۷- اندازه‌گیری سرعت صوت در آب	۳۱
۲-۱-۲۸- مشاهده نویسانات سطح آب (جزرومدم به منظور تصحیح عمق)	۳۲
۲-۱-۲۹- اندازه‌گیری تصحیحات ناشی از حرکات شناور	۳۲
الف - نیست شناور در آب (Settlement)	۳۲

فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
ب - پالا آمدگی جلوی شناور ناشی از سرعت (Squat)	۲۲
ب - حرکت ناشی از بالا و پایین آمدن شناور (Heave) و چرخش شناور آبنگاری	۲۳
۷-۴-۱-۲- جمع آوری اطلاعات عمق یابی	۲۴
۸-۴-۱-۲- تعیین موقعیت عمق	۲۵
۹-۴-۱-۲- تعیین موقعیت عوارض کمک ناوی برای موجود در دریا	۲۵
۱۰-۴-۱-۲- تعیین موقعیت عوارض خطرناک و کشته های شکسته	۲۶
۵-۱-۲- محاسبات و پردازش اطلاعات	۲۶
۱-۵-۱-۲- تعیین سطح مبنای عمق یابی بر روی اشل جزرومدی	۳۶
۱-۱-۵-۱-۲- محاسبات ترازیابی سطح مبنای از طریق پنج مارک موجود	۳۶
۲-۱-۵-۱-۲- محاسبات انتقال سطح مبنای از یک اشل موجود (بندر استاندارد)	۳۶
۲-۱-۵-۱-۲- تجزیه و تحلیل اطلاعات مشاهده شده و تعیین سطح مبنای عمق یابی	۳۷
۴-۱-۵-۱-۲- تعیین سطح مبنای عمق یابی در رودخانه های تحت تاثیر جزرومد	۳۷
۵-۱-۵-۱-۲- محاسبات نقاط کنترل مسطحاتی و ارتفاعی	۳۸
۲-۵-۱-۲- استخراج عمق ها از چارت کاغذی دستگاه عمق یاب	۳۸
۲-۵-۱-۲- استخراج فیکس ها	۳۸
۲-۲-۵-۱-۲- استخراج عمق های مجازی	۳۹
۳-۵-۱-۲- ثبت اطلاعات استخراج شده در فایل	۳۹
۳-۵-۱-۲- ویرایش فایل های جمع آوری شده	۳۹
۱-۳-۵-۱-۲- تهیه نمودار رقومی (گراف) جزرومد و تعیین تصحیحات جزرومدی	۳۹
۲-۳-۵-۱-۲- اعمال تصحیحات جزرومدی و سایر تصحیحات روی عمق ها	۳۹
۴-۵-۱-۲- تهیه نقشه اولیه و تعیین مناطق دارای ابهام (مناطق کم عمق و خطرناک) و مناطق گپ	۳۹
۶-۱-۲- عملیات تکمیلی	۳۹
۱-۶-۱-۲- طراحی خطوط میانی در مناطق گپ	۴۰
۲-۶-۱-۲- طراحی جستجو مناطق کم عمق و خطرناک زیر آب	۴۰
انواع جستجو	
الف - جستجوی ستاره ای	۴۰
ب - جستجوی مارپیچی چهارگوش	۴۱
پ - جستجوی چند ضلعی	۴۱
۳-۶-۱-۲- برداشت و جمع آوری اطلاعات خطوط طراحی شده در دو بند بالا	۴۱
۴-۶-۱-۲- اضافه کردن اطلاعات تکمیلی روی نقشه های اولیه و کنترل کامل بودن اطلاعات جمع آوری شده	۴۲
۷-۱-۲- پردازش های کارتوجرافی	۴۲
۱-۷-۱-۲- پردازش نهایی اطلاعات جمع آوری شده	۴۲
۲-۷-۱-۲- ترسیم عوارض	۴۲

فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
۳-۷-۳- جایگذاری علانه	۴۲
۸-۱-۲- مستند سازی و تهیه گزارشات فنی پروژه	۴۲
۱-۲-۱- گزارش فنی	۴۲
گزارش عملیات آینهکاری	۴۲
الف- شرح عمومی	۴۲
ب- وضعیت هوا	۴۳
پ- مشخصات	۴۳
ت- ثبت خودکار داده ها	۴۳
ث- اطلاعات مربوط به مشاهدات سطح آب	۴۳
ج- عمق پایاب	۴۳
ج- بررسی و مقایسه نقشه های قبلی	۴۳
۲-۸-۱-۲- شناسانه نقاط کنترل ساحلی	۴۳
۳-۸-۱-۲- شناسانه اشل های جزرومد	۴۳
۴-۸-۱-۲- لیست مختصات نقاط کنترل ساحلی	۴۳
۵-۸-۱-۲- فرم ها و فایل های مشاهدات جزرومدی	۴۳
۶-۸-۱-۲- فایل های مشاهدات، فایل ها و پلات نقشه ها	۴۳
۲-۲- دستور العمل تهیه مقطع عرضی رودخانه	۴۴
۱-۲-۲- شناسانی	۴۴
۲-۲-۲- طراحی	۴۴
۱-۲-۲-۲- طراحی نقاط کنترل اصلی	۴۴
۲-۲-۲-۲- طراحی مقاطع	۴۴
۳-۲-۲- عملیات زمینی	۴۴
۱-۲-۲-۲- شناسانی و ساختمان نقاط کنترل اصلی (ارتفاعی و مسطحاتی)	۴۴
۲-۳-۲-۲- شناسانی و ساختمان نقاط دو سر مقطع	۴۴
۳-۲-۲-۲- مشاهدات نقاط مسطحاتی	۴۴
۴-۳-۲-۲- ترازیابی نقاط ارتفاعی	۴۴
۵-۳-۲-۲- برداشت اطلاعات مقطع (زمینی)	۴۴
۴-۲-۲- عمق پایابی	۴۵
۱-۴-۲-۲- انتخاب شناور مناسب	۴۵
۲-۴-۲-۲- نصب تجهیزات و آماده سازی شناور	۴۵
۳-۴-۲-۲- اندازه گیری ابخار ترانس دیوسر	۴۵

فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
۴-۴-۲-۲-۱- اندازه‌گیری سرعت صوت در آب ۵-۴-۲-۲-۲- ترازیابی سطح آب برای هر مقطع به منظور تصحیح عمق ۶-۴-۲-۲-۳- جمع‌آوری اطلاعات (عمق‌یابی) ۷-۴-۲-۲-۴- تعیین موقعیت در آب ۸-۴-۲-۲-۵- عکسبرداری از مقطع ۹-۴-۲-۲-۶- محاسبات و پردازش اطلاعات	۴۵
۱-۵-۲-۲-۱- محاسبات نقاط کنترل مسطحاتی و ارتفاعی ۲-۵-۲-۲-۲- استخراج عمق‌ها از چارت کاغذی دستگاه عمق‌یاب ۳-۵-۲-۲-۳- استخراج فیکس‌ها ۴-۵-۲-۲-۴- استخراج عمق‌های میانی ۵-۵-۲-۲-۵- قیمت اطلاعات استخراج شده در فایل ۶-۵-۲-۲-۶- ویرایش فایل‌های اطلاعات جمع‌آوری شده (زمینی و عمق‌یابی) ۷-۵-۲-۲-۷- ویرایش فایل‌های زمینی (محاسبات) ۸-۵-۲-۲-۸- ویرایش فایل‌های عمق‌یابی و اعمال تصحیحات سطح آب روی عمق‌ها	۴۶
۹-۵-۲-۲-۹- تهیه نقشه اولیه مقاطع ۱۰-۵-۲-۲-۱۰- کنترل نقشه‌های اولیه و تعیین کاستی‌های اطلاعات جمع‌آوری شده ۱۱-۵-۲-۲-۱۱- عملیات تکمیلی	۴۷
۱۲-۶-۲-۲-۱- بردائیت و جمع‌آوری اطلاعات مناطق دارای کاستی اطلاعات ۱۳-۶-۲-۲-۲- اضافه کردن اطلاعات تکمیلی مقاطع اولیه و کنترل کامل بودن اطلاعات جمع‌آوری شده ۱۴-۶-۲-۲-۳- پردازش کارتوگرافی	۴۸
۱۵-۷-۲-۲-۱- پردازش نهایی اطلاعات جمع‌آوری شده ۱۶-۷-۲-۲-۲- مستندسازی و تهیه گزارشات فنی پژوهه ۱۷-۷-۲-۲-۳- گزارش فنی	۴۸
گزارش عملیات الـف- شرح عمومی بـ- وضعیت هوا پـ- مشخصات تـ- قیمت خودکار داده‌ها	۴۸
۱۸- اطلاعات مربوط به مشاهدات سطح آب ۱۹- ج- عمق‌یاب	۴۹
۲۰- ۲-۸-۲-۲-۱- شناسنامه نقاط کنترل ۲۱- ۳-۸-۲-۲-۲- لیست مختصات نقاط کنترل ۲۲- ۴-۸-۲-۲-۳- فایل‌های مشاهدات، فایل‌ها و پلات نقشه‌ها	۴۹

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۴۹	۲-۳- دستورالعمل مشاهدات و محاسبات جزرومدمی
۵۰	۱-۱-۳-۲- مشاهدات جزرومدمی
۵۱	۱-۱-۳-۲- ۱- شناسانی منطقه و بررسی مدارک قبلی
۵۱	۱-۱-۳-۲- ۲- انتخاب محل نصب اشل (دستگاه جزرومدمگار)
۵۱	۱-۱-۳-۲- ۳- شناسانی و ساختمان نقاط ترازیابی
۵۱	۱-۱-۳-۲- ۴- نصب اشل جزرومدمی
۵۳	۱-۱-۳-۲- ۵- ترازیابی از اشل جزرومدم (دستگاه جزرومدمگار) به نقاط ساحلی
۵۴	۱-۱-۳-۲- ۶- مشاهدات و جمع آوری اطلاعات جزرومدمی
۵۵	۱-۱-۳-۲- ۷- کنترل اطلاعات و حذف اطلاعات غلط
۵۵	۱-۱-۳-۲- ۸- تجزیه و تحلیل اطلاعات جزرومدمی
۵۵	۱-۱-۳-۲- ۹- تحلیل رُزیم‌های جزرومدمی
۵۶	۱-۱-۳-۲- ۱۰- محاسبه سطح مبنای عمق‌بایی (CD) CHART DATUM
۵۶	۱-۱-۳-۲- ۱۱- محاسبه ارتفاع سطوح متوسط جزرومدمی
۵۷	۲-۳-۲- مستند سازی تهیه گزارش
۵۷	۲-۳-۲- ۱- ترسیم نمودار رقومی روزانه و ماهانه جزرومدم
۵۸	۲-۳-۲- ۲- لیست دلمته و فاز مولقه‌های جزرومدمی
۶۰	۲-۳-۲- ۳- لیست ارتفاعات سطوح متوسط جزرومدمی از سطح مبنای عمق‌بایی (CD)
۶۱	۲-۳-۲- ۴- تهیه شناسنامه نقاط کنترل ارتفاعی ساحلی
۶۱	۲-۳-۲- ۵- تهیه شناسنامه محل اشل جزرومدمی
۶۴	۴-۲- دستورالعمل تعین سرعت و جهت جریان‌های جزرومدمی
۶۴	۴-۲- ۱- تجویه مشاهدات
۶۴	۴-۲- ۲- مشاهدات جزرومدمی
۶۴	۴-۲- ۳- استقرار در محل مشاهدات جریان
۶۵	۴-۲- ۴- تبرایط مشاهدات
۶۵	۴-۲- ۵- مشاهدات و جمع آوری اطلاعات جریان و جزرومدم بطور همزمان
۶۵	۴-۲- ۶- سرعت و جهت جریان‌های جزرومدمی و غیر جزرومدمی
۶۵	۴-۲- ۷- عمق اندازه‌گیری
۶۵	۴-۲- ۸- طول مدت مشاهدات
۶۵	۴-۲- ۹- کنترل اطلاعات و حذف اطلاعات غلط
۶۶	۴-۲- ۱۰- تجزیه و تحلیل اطلاعات جریان جزرومدمی
۶۶	۴-۲- ۱۱- مستند سازی و تهیه گزارش فنی
۶۷	۴-۲- ۱۱- ۱- تهیه نمودار رقومی جزرومدمی
۶۷	۴-۲- ۱۱- ۲- تهیه نمودار جهت و سرعت جریان جزرومدمی

فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۶۷	۱۱-۳-۴-۲- تهیه جدول سرعت و جهت جریان
۷۰	۵-۲- دستور العمل نمونه برداری از بستر و آب
۷۰	۵-۱- شناسایی و بررسی مدارک موجود
۷۰	۵-۲- طراحی و تهیه نقشه شیت نمونه برداری و پیاده نمودن نقاط
۷۰	۵-۳- انتخاب و تجهیز شناور
۷۰	۵-۴- پرداشت نمونه ها، بسته بندی و تکمیل اطلاعات آنها
۷۱	۵-۵- ارسال نمونه ها به آزمایشگاه
۷۳	پیوست ها
۷۳	پیوست الف- ساید اسکن سونار
۷۳	الف-۱- کلیات
۷۳	الف-۲- پوشش اسکن
۷۴	الف-۳- پارامترهای جمع آوری اطلاعات ساید اسکن و نیازهای آن
۷۴	الف-۴- ۱- درستی
۷۴	الف-۴- ۲- سرعت شناور
۷۴	الف-۴- ۳- ارتفاع ترانس دیوس ساید اسکن سونار (Towfish)
۷۴	الف-۴- ۴- دامنه افقی (Horizontal Range)
۷۵	الف-۴- ۵- کنترل کیفیت
۷۵	الف-۴- ۶- کنترل های اطمینان
۷۵	الف-۴- ۷- عارضه های مهمن
۷۶	الف-۴- ۸- موزانیک اطلاعات ساید اسکن سونار
۷۷	پیوست ب- مشخصات گرافیکی رنگ، خطوط و عوارض
۷۷	ب-۱- مشخصات گرافیکی عوارض
۸۳	ب-۲- جدول مشخصات رنگ
۸۳	ب-۳- جدول مشخصات نوع خطوط
۸۴	ب-۴- جدول مشخصات ضخامت خطوط
۸۵	پیوست پ- فرم ها
۸۹	منابع و مأخذ

<<صفحة خالي>>

پیشگفتار

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، طبق مواد ۲۳ و ۳۴ قانون برنامه و بودجه، به منظور ایجاد هماهنگی و ارتقای کیفیت فعالیت‌های فنی، دارای مسئولیت‌های زیر می‌باشد:

- تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی.

• نظارت بر اجرای فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین می‌شود.
به منظور ایجاد معیارهای فنی مشخص و مورد توافق برای اجرا و نظارت قراردادهای نقشه‌برداری، مجموعه دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری (نشریه شماره ۱۱۹) توسط معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه وقت تدوین، و به عنوان ملاک عمل در اختیار تمامی مسئولان و پیمانکاران نقشه‌برداری در طرح‌های عمرانی قرار گرفت. این مجموعه، که اولین نگارش آن در سال ۱۳۷۱ به چاپ رسید، با گذشت زمان و پیشرفت‌های قابل توجه در دانش و فن‌آوری نقشه‌برداری، دیگر پاسخگوی نیازهای فنی روز نبود.
پیشرفت‌های علمی و همچنین مطرح شدن مقوله‌های جدید در رشته مهندسی نقشه‌برداری، از قبیل سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS)، سیستم تعیین موقعیت جهانی، نقشه‌های رقومی و ... ایجاب می‌کرد که دستورالعمل‌های مزبور بازنگری و توسعه داده شوند.

در سال ۱۳۸۰، سازمان نقشه‌برداری کشور به عنوان سازمان مادر تخصصی در زمینه‌های نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، با هماهنگی معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وقت، مأموریت یافت تا نسبت به بازنگری مجموعه دستورالعمل‌های موجود اقدام نماید. بدین منظور، گروه‌های کاری و راهبری زیر نظر کمیته استاندارد و معاونت فنی سازمان نقشه‌برداری کشور تشکیل گردید تا نسبت به تدوین و بازنگری دستورالعمل‌های مزبور اقدام نمایند. سری جدید دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری، مجموعه‌ای شامل ۱۱ جلد می‌باشد که جلد حاضر پخشی از این مجموعه است. فهرست جلد‌های سری مزبور به شرح زیر می‌باشد:

- جلد اول (۱۱۹-۱): زندگی و ترازیابی
- جلد دوم (۱۱۹-۲): نقشه‌برداری هوایی (کلیات)
- جلد سوم (۱۱۹-۳): سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)
- جلد چهارم (۱۱۹-۴): کارتوگرافی (کلیات)
- جلد پنجم (۱۱۹-۵): میکروزندزی
- جلد ششم (۱۱۹-۶): داده‌های شبکه‌ای و تصویری
- جلد هفتم (۱۱۹-۷): آینکاری
- جلد هشتم (۱۱۹-۸): استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه و پایگاه داده توپوگرافی مقیاس ۱:۵۰۰
- جلد نهم (۱۱۹-۹): استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه و پایگاه داده توپوگرافی مقیاس ۱:۱۰۰۰
- جلد دهم (۱۱۹-۱۰): استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه و پایگاه داده توپوگرافی مقیاس ۱:۲۰۰۰
- جلد یازدهم (۱۱۹-۱۱): استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰

برای حفظ هماهنگی و همگامی با پیشرویت‌های ملی و جهانی، استانداردها و دستورالعمل‌های تدوین شده در موقع لزوم مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و پیشنهادات در هنگام تجدید نظر مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین برای مراجعه به این مجموعه‌ها باید همواره از آخرین نگارش آنها استفاده نمود.

اسامي اعضاي گروه راهبردي در سازمان نقشه‌پردازي کشور (به ترتيب حروف الفبا) به شرح زير است:

- مهندس علی اسلامي راد
- دکتر يحيى جمور
- مهندس محسن رجبزاده
- مهندس محمد سريولگي
- مهندس بهداد غضنفری
- مهندس شاهين قواصيان
- مهندس محمدعلی واحدی

مجلد حاضر، تحت عنوان آنگاري، توسط اعضاي گروه کاري زير تدوين شده است.

اعضاي گروه کاري به ترتيب حروف الفبا:

- مهندس بهمن تاج فیروز
- مهندس محمد حسن خدامحمدی
- مهندس غلامرضا رحیمی درهچی (مسئول گروه کاري)
- مهندس محمدحسین مشیری
- مهندس عبدالحسین معزی تجفی‌آبادی
- مهندس روح‌ا... نوربخش

از آقای مهندس حميد رضا سيدين که در تهيه مجموعه حاضر همکاري داشتند تشکر می‌گردد.

آبنگاری (هیدروگرافی) شاخه‌ای از علوم کاربردی است که درباره اندازه‌گیری و توصیف عوارض فیزیکی دریاها و منابع آبی دیگر و مناطق ساحلی مجاور آن‌ها و پدیده‌های مرتبط با دریا نظریه جزو مردم، جریان‌های آبی، حفاظت از محیط زیست و ... بحث می‌کند. در حال حاضر آبنگاری در حال متتحول شدن می‌باشد و تغییرات بنیادی در فناوری مربوط به اندازه‌گیری در آن رخ داده است. سامانه‌های عمقيابی چند پرتوی و لیزری همچنان کامپیوتری از پسترن منبع آبی را در مقایسه با اندازه‌گیری‌ها در روشن‌های عمقيابی پروفیل‌برداری در اختیار قرار می‌دهد، قابلیت تعیین دقیق موقعیت داده بر روی زمین به مقدار زیادی توسط سامانه‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای افزایش یافته است. با ترکیب رقومی همزمان سیستم‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای و عمقيابهای الکترواکوستیکی رقومی قادر به ثبت حجم زیادی از داده‌های دقیق آبنگاری برای تهیه نقشه‌های دقیق برای امور تاوبری و مهندسی می‌باشیم. دستگاه‌های اندازه‌گیری عمق به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:

الف- دستگاه‌های عمقياب تک پرتوی که به دقتی بهتر از دسیمتر در آب‌های کم عمقدست یافته‌اند.

ب- فناوری عمقيابی چندپرتوی که در جال توسعه سریع بوده و امکانات بالفعل فراوانی را برای بررسی کامل و دقیق بستر در اختیار قرار می‌دهد.

پ- عمقيابی به صورت لیزر همچنان فناوری جدیدی است که در نقشه‌برداری از آب‌های کم عمق و زلال بسیار سودمند است.

در حال حاضر بیشترین عملیات عمقيابی بوسیله دستگاه‌های عمقياب الکترواکوستیکی تک پرتوی، که فقط نمونه‌هایی از روی پروفیل‌های پستر مهیا می‌سازند، صورت می‌گیرد. روشن‌های پوشش و بررسی کامل پستر که در بالا ذکر شد، فقط در شرایط خاص و مناطقی که دارای اهمیت ویژه‌ای هستند به کار گرفته می‌شوند. لازم به ذکر است که دستگاه‌ها و روشن‌های مورد استفاده برای دستیابی به استانداردهای ذکر شده در این مجموعه، ارتباط مستقیم با توانایی‌ها، دانش و تجربه کاربران آن‌ها در عملیات آبنگاری دارد. بهترین نتیجه، زمانی حاصل می‌گردد که روشن‌های مناسب و دستگاه‌ها در ترکیب با تخصص و آموزش مناسب به کار گرفته شود.

<<صفحه خالی>>

۱- استاندارد**۱-۱- تعاریف****۱-۱-۱- خطأ^۱**

اختلاف بین مقدار مشاهده یا محاسبه شده یک کمیت با مقدار واقعی آن.

۱-۱-۲- خطوط عمق بابی^۲

مجموعه‌ای از خطوط از پیش طراحی شده که عملیات عمق بابی پر روی آن‌ها انجام می‌شود.

۱-۱-۳- خطوط عمق بابی مبانی^۳

لين خطوط در بين خطوط عمق بابی طراحی و اجرا می‌شوند و دارای کاربردهای زیر می‌باشند:

الف- پر کردن فاصله (گپ) بین از اندازه استاندارد خطوط اصلی عمق بابی مجاور هم.

ب- افزایش اطمینان از درستی عملیات عمق بابی.

ج- مشخص نمودن عوارض نادیده گرفته شده احتمالی بین خطوط اصلی عمق بابی.

۱-۱-۴- خطوط کنترل^۴

خطوط عمق بابی که با خطوط اصلی زاویه معینی (ترجیحاً ۹۰ درجه) ساخته و جهت کنترل درستی عمق بابی اصلی اندازه گیری شده، طراحی می‌شوند.

۱-۱-۵- درستی^۵

میزان مطابقت و تزدیکی یک کمیت اندازه گیری شده با مقدار واقعی آن.

۱-۱-۶- دقت^۶

مقداری آماری، نشان‌دهنده تکرار پذیری مشاهدات که معمولاً به صورت واریانس یا انحراف معیار بیان می‌شود.

۱ Error

۲ Sounding Lines

۳ Interlines

۴ Check Line

۵ Accuracy

۶ Precision

۱-۷- سطح اطمینان

احتمال قرار گرفتن خطأ در محدوده مجاز معین شده.

۱-۸- سطح مبنای چارت (چارت دیتوم^۱)

سطحی که عمق‌های درج شده در چارت ناوبری تسبیت به آن ارجاع می‌شوند، معمولاً سطوح متوسط جزرومدمی و پیش‌بینی جزرومدم در چداول جزرومدمی در بالای این سطح قرار دارند. به طور نظری این سطح باید طوری انتخاب شود که: جزرومدم به ندرت به زیر آن نزول کند و دریا نورдан مطمئن باشند که در شرائط عادی آب و هوایی، حداقل عمق نشان داده شده روی چارت موجود باشد. معمولاً این سطح بر سطح پایین‌ترین جزر نجومی^۲ منطبق می‌باشد. سطح مبنای عمق‌بایی آنقدر پایین تباشد که عمق‌ها بی‌دلیل کمتر نشان داده شوند و همچنین زیر پایین‌ترین سطح جزرومدمی شناخته شده قرار نگیرد. در مناطقی که چارت دیتوم‌های مجاور آن با هم متفاوت هستند، عمق‌ها باید به سطح مبنای مورد توافق بسته شوند. چارت دیتوم باید دارای چهش تاگهاتی باشد. تغییرات چارت دیتوم در یک ساحل باز، تدریجی خواهد بود.

۱-۹- سطح مبنای عمق‌بایی (ساندینگ دیتوم^۳)

سطحی است که عمق‌های اندازه‌گیری شده در طول عملیات آینکاری، تسبیت به آن ارجاع می‌شوند، بنابراین، سطحی است که برای نقشه تکمیل شده عمق‌بایی و ترسیم نهائی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سطح مبنای عمق‌بایی مطلوب، باید به مانند سطح مبنای مورد استفاده در چارت باشد، به‌هر حال این دو سطح ممکن است بکلی فرق داشته باشند، بویژه در نقشه‌برداری‌های اولیه (در مناطقی که برای اولین بار نقشه‌برداری می‌شود) انتخاب سطح مبنای عمق‌بایی بعد از فقط یک روز مشاهدات جزرومدمی کاملاً امکان‌پذیر است. برای ایجاد سطح مبنای چارت، مشاهدات طولانی‌تر، که ممکن است یکماه یا بیشتر باشد، لازم است. سطح مبنای چارت از تجزیه و تحلیل مشاهدات جزرومدمی به‌دست می‌آید.

۱-۱۰- عمق

فاصله قائم بین نقطه روی سطح مبنای عمق‌بایی مرجع و نقطه متناظر آن در روی بستر آب.

۱-۱۱- عمق‌بایی (ساندینگ^۴)

اندازه‌گیری عمق آب به‌منظور تعیین توبوگرافی بستر حوزه آبی.

۱-۱۲- متدیتا^۵

اطلاعاتی که مشخصات و ویژگی داده‌ها را توصیف می‌کند.

1 Chart Datum

2 Lowest Astronomical Tide

3 Sounding Datum

4 Sounding

5 Metadata فرآداده

۱-۱۳- فیکس^۱

تعیین موقعیت یک عارضه (عمق).

۱-۱۴- مدل عمق بابی^۲

یک مدل سطحی از پستر آب است که توسط درون‌بابی شبکه‌ای از عمق‌ها، بین عمق‌های اندازه‌گیری شده ایجاد می‌شود.

۱-۱۵- منحنی میزان عمق بابی

منحنی میزان عمق بابی، منحنی همواری (Smooth) است که نقاط دارای عمق بکسان را به هم‌دیگر متصل می‌نماید.

۱-۱۶- نقشه عمق بابی (ساندینگ شیت^۳)

صفحه‌ای که کلیه داده‌های برداشت شده در عملیات آبنگاری (ساندینگ‌ها، خط و عوارض ساحلی، منحنی میزان‌ها و ...) همراه عنوانین و سایر اطلاعات مورد نیاز، روی آن ترسیم می‌شوند.

۱-۲- نوع محصول و فرایند تولید**۱-۲-۱- تعریف محصول****۱۱۱- چارت دریانی**

چارت دریانی صفحه‌ای است که آخرین اطلاعات نقشه‌ای مورد نیاز دریانوردان شامل موقعیت و عمق نقاط، خط و عوارض ساحلی، نقاط کم عمق خطرناک، مسیرهای دریانوردی و جدیدترین اطلاعیه‌های دریانوردی و ... بر روی آن ارائه شده است. توجه: تولید چارت دریانی مورد بحث این دستورالعمل نیست. چارت‌های دریانی مطابق استانداردهای سازمان بین‌المللی آبنگاری (IHO) تهیه می‌شوند.

۱۱۲- نقشه عمق بابی نهایی^۴

نقشه عمق بابی صفحه‌ای است که کلیه داده‌های برداشت شده در عملیات آبنگاری مشتمل بر عمق‌ها، خط و عوارض ساحلی، منحنی میزان‌ها و اطلاعات حاشیه‌ای (مانند اسم منطقه، نام سفارش دهنده، مجری، سطح مبنای عمق بابی، سطح مبنای افقی، تاریخ تهیه) و سایر اطلاعات مورد نیاز بر روی آن درج شده است.

۱۱۳- مقطع عرضی رودخانه

مقطع عرضی رودخانه نموداری است، نشان دهنده تغییرات ارتفاع یا ویژگی دیگر به نسبت فاصله در عرض رودخانه، مقاطع عرضی با علامتگذاری در دو طرف عرض رودخانه مشخص می‌شوند.

¹ Fix

² Bathymetric Model

³ Sounding Sheet

⁴ Fair sheet

در ترسیم مقاطع عرضی معمولاً از روئین‌های مختلف دستی و کامپیوتری استفاده می‌شود. با توجه به رشد و توسعه ترسیم خودکار، در اینجا فقط به ذکر روئین‌های کامپیوتری می‌پردازیم.

۱۲۴ مشاهدات و محاسبات اطلاعات جزرومدی

مشاهدات و محاسبات داده‌های جزرومدی در پیش یا هنگام انجام عملیات آینگاری به منظور ایجاد سطوح جزرومدی یا تبدیل عمق‌های اندازه‌گیری شده به سطح مبنای عمق‌یابی یا تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی آتی، مشاهده و ثبت می‌شوند.

۱۲۵ تعیین سرعت و جهت جریان‌های جزرومدی

جریان‌های جزرومدی جریان‌های آبی هستند که در اثر پدیده جزرومد در دریاها به وجود می‌آیند. سرعت و جهت جریان‌های جزرومدی که احتمال داده می‌شوند بیش از نیم گره دریایی^۱ باشد می‌باید در محلی که کارفرما تعیین خواهد کرد، اندازه‌گیری شوند. همچنین بهتر است که جریان‌های ساحلی و دور از ساحل که ناشی از عوامل غیر جزرومدی هستند و دارای نیروی کافی در اثر گذاری برناوری دریایی می‌باشند، نیز اندازه‌گیری شوند. در اندازه‌گیری جریان‌های جزرومدی می‌باید از دستگاه‌های قبیل کننده داده، استفاده شود. جریان‌های جزرومدی می‌باید در عمق بین سه تا پنج متری زیر سطح آب برای تکمیل اطلاعات چارت‌های ناوبری و در عمق‌های مورد نظر کارفرما در عملیات مهندسی اندازه‌گیری شوند. همزمان با اندازه‌گیری جریان، می‌باید جزرومد و وضعیت آب و هوایی نیز مشاهده شود.


۱۲۶ نمونه برداری از بستر و آب

جهت تکمیل اطلاعات چارت‌های ناوبری، عملیات نمونه‌برداری از بستر در عمق‌ها کمتر از ۲۰۰ متر معمولاً در فواصل ۱۰ برابر فواصل خطوط عمق‌یابی انجام می‌گیرد.


اگر منطقه مخصوص لنگرگاه کشتی‌ها باشد توصیه می‌شود تراکم نقاط نمونه‌برداری بینتر باشد. در سایر موارد نقاط نمونه‌برداری بستر و آب در رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، مخازن سدها وغیره معمولاً با نظر کارفرما در مناطق مختلف با فواصل مورد درخواست، انجام می‌شود.

۲-۲-۱- فرآیند تولید محصول


۱۲۲۱ فرآیند تولید نقشه عمق بابی




۱۲۲ فرآیند تهیه مقطع عرضی رودخانه




۱ ۲ ۲ ۳ فرآیند تولید مشاهدات و محاسبات جزرومدی :



۱۲۲۴ فرآیند تعیین سرعت و جهت جریان‌های جزومندی



۱۱۲۲۵ فرآیند نمونه برداری از بستر آب



٣-١- فهرست و تعریف علائم و عوارض

١-٣-١- علائم و عوارض ساحلي

کلیه عوارض طبیعی یا مصنوعی ساحلی می‌باشد در نقشه عمق یابی آورده شوند. عوارض و علائم ساحلی که می‌توانند در امر تاوبری (تعیین موقعیت شناور در آب) و مناساتی ساحل مورد استفاده قرار گیرند، مانند ساختمان‌های پائند، مناره‌ها و سیله‌های زردیک ساحل نیز تموثه‌ای از این عوارض هستند.

۱۱۳۱ علائم و عوارض کمک ناوبری

علانیه و عوارض کمک ناوبری عبارت اند از هر وسیله، دستگاه و یا ساختمانی که به ناوبر در امر تعیین موقعیت شناور؛ ناوبری این بن، هشدار در مورد خطای و موانع ناوبری کمک کند.

سکنی ۱۱۱۳۱

بیکن، سازه یا ساختمانی تثبیت شده است که برای مقاومت ناوبری مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً از یک استوانه (لوله) یا خرپا تشکیل شده است. بیکن چهت آگاهی دادن و هشدار در مورد خطرات ناوبری، موانع و عوارض زیر آبی، تغییر در منحنی میزان پست آب و تعیین محدوده آب‌های این درمناطق، کم عمق، معدن استفاده قرار می‌گیرد.

۱۱۳۱ جراغ دریائی

چراغ دریانی از تجهیزات کمک ناوگیری است که به صورت گستردگی در آبهای مشرف به ساحل، آبهای ساحلی، کاتالها، آبراهدهای پاریک و ... چهت هدایت ایمن شناورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. چراغ دریانی بر روی کشته‌های ثابت نگاشته در دریا (Light vessel)، در ساحل به صورت فانوس دریانی، بر روی نقاط خاص مانند سر موج شکن‌ها، سکوها و چاه‌ها نصبی، بر روی بیوه‌ها و بیکن‌ها نصب می‌گردد. شناسانی چراغ توسط ریتم خاموش - روشن، نوع، شکل و رنگ آن مشخص می‌شوند.

١١٣ خط ساحل

خط ساحل تقاطع بالاترین سطح آب یا خشکی در شایط عادی جویی است

۱۳۱ فانوس دریانی

فانوس دریانی ساختمانی است به شکل استوانه یا مخروط که در شب از آن نور مرکز متشر می‌شود و در روز نیز شکل آن علامت و نشانه است. این نوع ساختمان معمولاً در نقاط مهم ساحل، ورودی بندرگاه و کanal، روی صخره‌ها، در جزایر و یا حتی در آب، بنا می‌شود و به تاوبت در مورد خطوط احتمالی، زدیک شدن به ساحل و موقعیت شناور آگاهی می‌دهد.

¹ Reason

۱-۳-۲- علائم و عوارض دریانی

۱-۳-۱ علائم و عوارض کمک تاوبری

مراجعه شود به پند ۱-۱-۳-۱

۱-۳-۱ بوجه

بوجه شنی است شناور که توسط لنگر به بستر آب مهار شده است. شکل و رنگ بوجه (رنگ و الگوی رنگ آمیزی) چگونگی تاوبری در اطراف آن را نشان می دهد. موارد استفاده از بوجه در تاوبری همانند کاربردهای بیکن است. به ۱-۱-۳-۱ نیز مراجعه شود.

۱-۳-۱ بیکن

مراجعه شود به پند ۱-۱-۱-۳-۱

۱-۳-۲ سازه های دریانی

سازه های دریانی به هرگونه سازه ای که در دریا ساخته می شود اطلاق می گردد. این سازه ها متنوع بوده و شامل موج شکن، آب شکن، دایک، تیغه، دیوار ساحلی، اسکله، سکوی دور از ساحل و لوله های دریانی و حوضچه های تعمیر و ساخت شناور می باشند. کنترل ساحل، تثیت ورودی برای تردد شناور، برداشت منابع زیر بستر دریا، پهلوگیری شناور جهت تخلیه و بارگیری، از موارد کاربرد این سازه ها است.

۱-۳-۲-۱ اسکله^۱

اسکله یک نوع سازه دریانی ساحلی است که جهت پهلوگیری^۲، تخلیه و بارگیری شناورها مورد استفاده قرار می گیرد.

۱-۳-۲-۲ موج شکن^۳

موج شکن سازه ای است که ناحیه جان پناه خود را از هجوم امواج محافظت می کند. اکثر موج شکن ها از نوع سازه شیبدار سنتگی یا پلوك پتنی صلب می باشند. در سال های اخیر استفاده از موج شکن های شناور رواج یافته که در آن سازه شناور روی قسمت فوقانی آب قرار می گیرد و توسط کابل و لنگر به بستر آب مهار می شود.

۱-۳-۲-۳ کابل دریانی

کابل دریانی، کابلی پوشش دار یا بدون پوشش است که جهت مخابرات و یا انتقال انرژی از آن استفاده می شود. این کابل بر روی بستر دریا قرار می گیرد یا در زیر بستر (بوجه در ناحیه ساحلی) دفن می شود.

¹-Jetty, Wharf, Pier

²-Berthing

³-Break Water,Mole

۱۳۲۳۴ لوله دریانی

لوله دریانی، لوله‌ای پوشش دار یا بدون پوشش است که در بستر دریا قرار می‌گیرد. یا زیر بستر دفن می‌شود. لوله و کابل در سراسر تاجیه شکست موج و منطقه کم عمق ساحل در زیر بستر دفن می‌شوند تا از خسارات ناشی از امواج، جریان‌ها، قلاب‌لنگر، تور ماهیگیری و ... در آمان باشند. از لوله جهت انتقال سیالاتی مانند نفت، فاصلاب، آب و غیره استفاده می‌شود. در صورتی که چگالی سیال از چگالی آب مجاور لوله کمتر باشد، لوله به بستر مهار شده و یا دفن می‌شود.

۱۳۲۳۵ سکو (فراساحلی)

سکو (نفتی و گازی) سازه‌ای است که در دریا جهت حفر چاه، استخراج و انتقال فرآورده‌های اولیه نفت و گاز بنا می‌شود. انواع مختلفی از سکوها مورد استفاده قرار می‌گیرند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سکوی شابلونی یا جاکت: این سازه دارای قاب فلزی پیش ساخته‌ای است که از کف دریا تا بالاتر از سطح آب ادامه دارد و عرضه پیش ساخته‌ای بروی آن قرار می‌گیرد. این سکوها معمولاً در عمق کمتر از ۹۰ متر نصب می‌شوند.

سکوی وزنی: این سکو برای غلبه بر نیروهای وارد برخود، بر وزن پایه تکیه می‌گذارد. معمولاً جنس وزنهای از بتن است. در پایه مخازنی جهت شناور کردن و یا ثابت نمودن سکو تعیین می‌شود.

برای عمق‌ها بیشتر از ۹۰ متر از سکوهای شناور مهار شده بالاتر استفاده می‌شود.

۱۳۲۳۶ عوارض خطروناک

عوارض خطروناک عوارضی هستند که در صورت پرخورد شناور با آن‌ها، شناور دچار خسارات کلی گردیده و یا غرق می‌شود. مانند کشتی غرق شده بدون استفاده، صخره کم عمق.

۱۳۲۳۷ کشتی‌های غرق شده

کشتی‌های غرق شده در صورتی که در آب‌های قابل تاوبری قرار گرفته باشند باید توسط علام کمک ناوبری (بویه، چراغ، بیکن) مشخص شوند تا شناورها از پرخورد به آن‌ها اجتناب نمایند که در غیر این صورت شناور دچار خسارات کلی شده و یا غرق می‌شود. این عارضه ممکن است کاملاً داخل آب قرار گرفته باشد یا به صورتی باشد که در چزرومد بخشی از آن نمایان شود؛ یا اینکه بخشی از کشتی غرق شده همیشه بالای سطح آب باشد.

۱۳۲۳۸ صخره‌های تیز و کم عمق

صخره‌های تیز و کم عمق عبارت‌اند از یک عارضه بلند سنگی یا مرجانی از بستر دریا، و به حد کافی نزدیک به سطح آب، که برای تاوبری ایجاد خطر می‌کند.

۱-۴- کیفیت اطلاعات**۱-۴-۱- تعاریف****۱۱۱۱۱ تعاریف مربوط به عوارض****۱۱۱۱۱ عارضه با موقعیت کاملاً مشخص**

عارضه‌ای مانند فانوس‌های دریانی، بیکن‌ها و سازه‌های دریانی که بر احتی و با دقت بالا بتوان موقعیت یا محدوده آن را بر روی منبع اطلاعات (زمین، دریا، نقشه...). تشخیص داده و مشخص کرد.

۱۱۱۱۲ عارضه با موقعیت تقریباً مشخص

عارضه‌ای مانند بویه شناور و صخره‌های جزرومدمی که هنگام جزر از آب بیرون می‌آیند به طوری که شناسایی و تعیین موقعیت محدوده آن با دقتی بین دو حد «مشخص» و «نامشخص» امکان‌پذیر است.

۱۱۱۱۳ عارضه با موقعیت نامشخص

عارضه‌ای مانند محدوده پاتلaci و یا نیزار و غیره که شناسایی و تعیین موقعیت محدوده آن با دقت میسر نبوده و به صورت کاملاً تقریبی و غیر دقیق امکان‌پذیر باشد.

۱۱۱۲۱ تعاریف مربوط به درستی عوارض**۱۱۱۲۱ درستی هندسی عارضه**

در این جلد از مجموعه دستورالعمل‌ها، به معنی میزان تطبیق موقعیت اندازه‌گیری یا محاسبه شده عارضه نسبت به موقعیت واقعی آن بر روی زمین، دریا و یا بستر دریا می‌باشد.

۱۱۱۲۲ درستی اطلاعات توصیفی

منظور میزان اتطابق مشخصات توصیفی عارضه از متابع نقشه‌های بزرگ مقیاس و تبدیل عکس به نقشه (شامل اسمی، ویژگی‌های توصیفی و...) در مقایسه یا واقعیت می‌باشد.


۱۱۱۲۳ درستی کامل بودن نقشه

منظور میزان تطبیق و کامل بودن (عدم جاافتادگی) عوارض از نظر تعداد بر روی نقشه نسبت به عوارض موجود بر روی زمین و بستر دریا می‌باشد (مطابق با فهرست عوارض اعلام شده در بخش استاندارد).

۱۴۱۳ تعاریف مربوط به خطای عوارض

۱۴۱۳۱ بیضی خطای

بیضی خطای عبارت است از بیضی به ابعاد a (نصف قطر بزرگ) و b (نصف قطر کوچک) که نسبت به محورهای x و y توجیه شده است به طوری که نقطه اندازه‌گیری شده به احتمال $39/4$ درصد در داخل آن قرار می‌گیرد. S_x و S_y را انحراف معیارهای بیضی خطای می‌نامند. (شکل ۱-۱)



شکل ۱-۱

۱۴۱۳۲ خطای استاندارد دایره‌ای

خطای استاندارد دایره‌ای عبارت است از دایره‌ای به شعاع متوسط انحراف معیارهای بیضی خطای یعنی $2/S_e = (S_x^2 + S_y^2)^{1/2}$ به طوری که نقطه اندازه‌گیری شده به احتمال $39/4$ درصد در داخل آن قرار می‌گیرد.

۱۴۱۳۳ خطای متوسط مربوعی یک انحراف معیار ($1DRMS$)

عبارت است از دایره‌ای به شعاع $r_{63} = (S_x^2 + S_y^2)^{1/2}$ که نقطه اندازه‌گیری شده با احتمال $63/21$ درصد در داخل آن قرار می‌گیرد.

۱- Circular Standard Error -CSE

۲- Distance Root Mean Square

۱۴۳۴ خطای متوسط مربعی مسطحاتی با دو انحراف معیار (2DRMS)

عبارت است از دایره‌ای به شعاع $r_{63} = 1.73$ * که نقطه اندازه‌گیری شده با احتمال ۹۵ درصد در داخل آن قرار می‌گیرد.

۱-۴-۳-معیارها

۱۴۱ درستی عوارض هندسی

۱۴۱۱ عوارض مسطحاتی

درستی موقعیت عوارض از ترکیب منابع مختلف خط و مجموع خطاهای در نقشه‌های رقومی، و به کارگیری روش‌های آماری مشخص می‌شود.

خطای موقعیت مسطحاتی عوارض با سطح اطمینان ۹۵٪ می‌باشد اندازه‌گیری و ثبت شود. به عبارت دیگر بیش از ۹۵٪ نقاط مشخص نقشه، باید دارای دقیقیت بیش از مقادیر مندرج در جدول ۱-۱ باشند.

توجه: تولید چارت دریائی مورد بحث این دستورالعمل نیست. چارت‌های دریائی مطابق استانداردهای سازمان بین‌المللی آبکاری (IHO) تهیه می‌شوند.

جدول ۱-۱- درستی موقعیت مسطحاتی عوارض آبکاری (بر حسب متر)

(خطای متوسط مربعی با دو انحراف معیار)

مقیاس درستی	مقیاس ۱:۱۰۰۰	مقیاس ۱:۲۰۰۰	مقیاس ۱:۵۰۰۰	مقیاس ۱:۱۰۰۰۰	مقیاس نا ۱:۲۵۰۰۰	کوچکتر از ۱:۲۵۰۰۰
موقعیت افقی عمق Sounding	۱	۲	۳	۵	۵	۱۰
موقعیت عوارض ثابت که برای ناوپری مورد استفاده قرار می‌گیرند	۰/۲۵	۰/۵	۱	۲	۵	۱۰
موقعیت عوارض شناور که برای ناوپری مورد استفاده قرار می‌گیرند	۲۵	۵	۵	۱۰	۱۵	۲۰
برداشت خط ساحلی طبیعی (جزء عوارض تقریباً مشخص)	۱	۲	۳	۵	۱۰	۱۵
خرمهای دریائی خط‌پناگ	۲	۲	۳	۵	۵	۱۰

* موقعیت عوارض ثابت ناوپری: عوارض ثابت ناوپری نظری فانوس دریائی، دکلهای ثابت با چراغ و یا چراغ، منعکس کننده‌های راداری و غیره چه درخششکی و چه در دریا که در امور ناوپری به کار می‌روند.

** متوسط موقعیت عوارض شناور تاوبه‌ی عوارض شناوری که در دریا پرای امور تاوبزی مورد استفاده قرار می‌گیرند نظیر بویه‌ها، گیوه‌ها، کشتی‌های کمک راهنمای لنگ شده.

١٤٢ عواض ارتقائی (عمق)

بیش از ۵٪ نقاط عمق پایه با عمق کمتر از ۳۰ متر، می‌باشد و دقتی بیشتر از $(b \times d)^{1/2}$ ± داشته باشند. به طوری که برای عمق‌های ۱۰ متر و کمتر از آن $a = 10m$ و برای عمق‌های بیشتر از ۱۰ متر $a = 0.75m$ و $b = 0.75m$. برای عمق‌های بیشتر از ۳۰ متر درستی عمق می‌باشد تا یک درصد عمق اندازه‌گیری باشد. a خطای ثابت عمق پایه، پعنی مجموع تمام خطاهای ثابت.

- b خریب خطای مربوط به عمق.
- d عمق اندازه‌گیری شده.
- d × b خطای واپسیه به عمق، یعنی مجموع خطاهای مربوط به اندازه‌گیری عمق، مورد نظر.

۱۴۲ معا، کامل بودن نقشه

بیش از ۹۵٪ عوارض موجود در منطقه طبق فهرست عوارض باید در نقشه‌ها آورده شوند، بدین منظور تست‌های آماری باید در سطح اطمینان ۹۹٪ انجام گیرد.

١٤٢٣ معا، اطلاعات توصیفی، عوارض

در نتیجه های تهیه شده باید بیش از ۹۵٪ اطلاعات توصیفی عوارض با اطمینان ۹۹٪ صحیح می باشد. منظور از اطمینان ۹۹٪، انجام تست های آماری در سطح اطمینان ۹۹٪ است.

١-٥- نحوه ارائه اطلاعات

دای، تعیین مختصات نهان و تجزیه آن باید مخصوصاً خود را دارای مشخصات زیر باشد.

(Horizontal Datum)

سطح مبنای افقی برای نقشه‌های تهیه شده بیضوی WGS 84 (World Geodetic System 1984) می‌باشد که یک بیضوی ژوستریک است و چنانچه نقشه‌های تهیه شده در سیستم مختصات محلی Local Grid یا دیگر بیضوی‌های ژوستریک و توپوستریک پاک باشد، باید مشخصات آن بیضوی و پارامترهای تبدیل آن در نقشه قید شوند.

(Map Projection) تدوين - ٢-٥-١

سیستم تصویر برای نقشه‌های تهیه شده باید در سیستم تصویر Universal Transverse Mercator (UTM) باشد.

۱-۵-۳- سطح مبنای ارتفاعی (Vertical Datum)

۱-۵-۱- سطح مبنای عمق بابی

سطح مبنای ارتفاعی برای نقشه‌های تهیه شده، سطح مبنای عمق بابی است که این سطح تقریباً منطبق بر ارتفاع حداقل جزر منطقه عملیات می‌باشد.

۱-۵-۲- سطح مبنای عمق بابی در آبهای بدون جزرومود (دریاچه‌ها)

تمامی دریاچه‌ها را میتوان بعنوان آبهای بدون جزرومود در نظر گرفت هرچند سطح آب آنها نوسانات ارتفاعی تقریباً منظمی دارند و لی این نوسانات ناشی از شرایط آب و هوایی (اقلیمی) آنها است. در تعیین سطح مبنای عمقيابی از این نوسانات صرف نظر می‌شود، زیرا این تغییرات در مقابل نوسانات فصلی و سالانه سطح آب پسیار تا جز و قابل انماض می‌باشند. تغییرات فصلی و سالانه سطح آب در دریاچه‌ها در مقایسه با دریاهای آزاد قابل صرف نظر کردن هستند. ولی نوسانات سطح آب در اثر بارش باران و همچنین ذوب برفها و سایر شرایط اقلیمی بخشن مهمتری را تشکیل می‌دهند. بطور کلی باید همانند مناطق دیگر، سطح مبنای در دریاچه هاویهای بدون جزرومود طوری باشد که عمق درج شده در نقشه عمقيابی تقریباً نسبت به سطحی باشد که آب به ندرت به پائین تر از آن نزول کند. در صورت امکان باید سطح مبنای عمقيابی منطبق بر متوسط سطوح پائین آب ثبت شده در طول سالیان کم آبی باشد. به عنوان مثال سطح مبنای عمق بابی دریای مازندران می‌تواند پائین‌ترین تراز (متوسط ماهانه) دریک پریود طولانی چندین دهساله از اطلاعات موجود باشد.

همانند نقشه پردازی‌های دیگر، سطح مبنای ایجاد شده باید از طریق ترازیابی به یک مبنای تراز ثابت زمینی (شبکه‌های ترازیابی کشوری) انتقال یابد. در صورتی که عملیات مستقیم ترازیابی محدود نبود از عملیات ترازیابی ملکهای می‌توان استفاده کرد.

۱-۵-۳- سیستم‌بندی و نحوه اسم‌گذاری شیوه‌ها

طبق دستورالعمل‌های همسان نقشه‌پردازی جلد چهارم- کارتوجرافی (کلیات)

۱-۵-۴- اطلاعات حاسیه‌ای نقشه

اطلاعات حاسیه‌ای باید شامل اسم منطقه، نام سفارش دهنده، مجری، سطح مبنای عمق بابی، سطح مبنای افقی، مختصات نقاط کنترل مسطحهای و ارتفاعی، تاریخ تهیه و کلیه علانم به کاررفته در نقشه باشد.

۱-۵-۵- فرمت فایل‌های رقومی تحویلی

کلیه فایل‌های نقشه باید در فرمت Auto Cad یا Microstation باشد و همچنین یک فایل با فرمت Excel شامل کلیه نقاط پرداشت شده با ساختار زیر ارانه شود:

فایل با فرمت Excel شامل کلیه نقاط پرداشت شده با ساختار زیر ارانه شود:

که در آن، n شماره نقطه، xyz مختصات UTM نقاط و d اطلاعات توصیفی نقطه می‌باشد

۷-۵-۱- رسانه ذخیره سازی محصول

کلیه تقسیمه های تهیه شده باید به صورت یک نسخه رنگی بر روی کاغذ چاپ و یک کمی از فایل بر روی لوح فشرده (CD) ارائه

شود.

۱-۶- متدیتا (اطلاعات مربوط به دادهها)

۱-۶-۱ - مقدمه

تبادل و مدیریت داده‌های رقومی ایجاد می‌کند که داده‌ها همراه با مشخصات و توضیحات مربوطه باشند تا این اطلاعات برای تشخیص میزان کاربری داده‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در این زمینه می‌توان این مشخصات و توضیحات را که اصطلاحاً متدیتا نامیده می‌شود به دو دسته تقسیم کرد:

(۱) متدیتا برای فعالیتهای درون سازمانی

(۲) متدیتا برای ارائه به کاربران در سازمانهای دیگر

در ارتباط با بخش درون سازمانی، هر سازمانی بر حسب نیازهای خاص خود ممکن است اطلاعات ویژه‌ای را نگهداری کند که برای آن سازمان اهمیت اجرانی دارد. ولی برای ارائه اطلاعات به سازمان‌های دیگر بایستی مشخصات و توضیحات ضروری برای کاربران ذکر شود.

۱-۶-۲ - تعریف متدیتا

متدیتا عبارت است از "اطلاعات در مورد داده‌ها"، به عبارتی دیگر متدیتا یعنی اطلاعاتی در رابطه با مشخصات، محتویات و دیگر ویژگی‌های مجموعه داده‌ها می‌باشد.

۱-۶-۳ - کاربرد و اهداف متدیتا

دو هدف عمده از مشخص کردن متدیتا برای داده‌ها دنبال می‌شود

(۱) ایجاد شناسنامه برای داده‌ها که گویای وضعیت و مشخصات آنها باشد.

(۲) ارائه اطلاعات لازم در مورد داده‌ها به کاربران جهت تشخیص تناسب داده‌ها برای کاربرد مورد نظر.

۱-۶-۴ - تعریف "مجموعه داده‌ها" (Data Set)

"مجموعه داده‌ها" کوچکترین جزء اطلاعاتی است که برای آن متدیتای منحصر به فردی تعریف می‌شود. متدیتای تنظیم شده از طرفی دارای یک ساختار مناسب و استاندارد بوده و از طرفی دیگر رقومی است. بنابراین می‌توان با جستجوی کامپیوتری به هدف مورد نظر رسید. در این ارتباط، برای هر عنوان ذکر شده در این استاندارد، موارد زیر مشخص می‌گردد:

(Data Element)	- عنوان
(Definition)	- تعریف
(Type)	- نوع
(Domain)	- دامنه تغییرات

(Format)	- فرمت
(Notes)	- توضیحات

توجه شود که در فایل متادیتا فقط بندهای "عنوان" (همراه اطلاعات مربوط به عنوان) و توضیحات مربوطه آورده می‌شوند. موارد "تعريف"، "نوع"، "دامنه تغییرات" و "فرمت" در درون فایل قید نمی‌شوند ولی در هنگام ایجاد فایل متادیتا رعایت می‌شوند.

۱-۵-۶- فضای متن

اطلاعات شناسنامه ای برروزه			
فرمت	دایمه نمایش	نوع	عنوان
نام بروزه نوشه شود	-	Character	نام بروزه که مجموعه داده‌ها به آن تعلق دارد
مشخصات بروزه نوشه شود	-	String	توضیحی کلی در مورد مشخصات بروزه از قبیل مقدار و مخفف، تحقیق پوشش کل بروزه

اطلاعات شناسنامه ای مجموعه داده			
فرمت	دایمه نمایش	نوع	عنوان
نام مجموعه داده‌ها نوشه شود	-	Character	نام گه مجموعه داده‌ها مورد نظر را به صورت مشخص به قدر تسبیب به سایر داده‌های بروزه مشخص نماید.
نام بلوک / اسلره بلوک	-	Character	نام مجموعه داده‌ها به آن تعلق دارد.
جلسه‌بایه موارد ذکر شده در "دایمه نمایش"	-	Character	قطع مجموعه داده‌ها
شماره و رنگ موضع لایه اطلاعاتی	-	Character	عنوانی موضعی لایه اطلاعاتی مجموعه داده‌ها
عدد مقدار > 1 / (رقم به لاتین نوشه شود)	-	Character	مقدار مجموعه داده‌ها
تصویر فردی شخص شده در "دایمه نمایش"	2D	Character	تعداد ابعاد مکانی مجموعه داده‌ها (Dimensions)
فایل صورتی، با اکاء اطلاعات لایه اولی، کوتاه‌تر از	Character	نوع محصول از نظر فرایندی که روی آن انجام شده است	نوع برداشت اینجام شده

مبالغ اطلاعاتی و تاریخ آنها			
فرمت	داده‌نامه نظریات	نوع	تعریف
	عنوان		نوع منع اطلاعاتی
YYYY/MM/DD	دور (۱۳۰۱)، ماه (۱۲۰۱)، سال (۱۷۰۰)	Date	ذخیره تاریخ تغییره با این بارگیری مجموعه دادهها (تاریخ شعبنی)
Character	مشخصات مبنی اطلاعاتی	ذکر برای های لازم برای مشخص نشوندن صبران اطلاعات قبل تغییره در منع اطلاعاتی	مشخص که برای استخراج اطلاعات و تغییر مجموعه دادهها بکار رفته است.
Character	مشخصات مبنی اطلاعاتی	ذکر برای های لازم برای مشخص نشوندن صبران اطلاعات قبل تغییره در منع اطلاعاتی	مشخص که برای استخراج اطلاعات و تغییره مجموعه دادهها بکار رفته است.
عکس هایی - مفاسد، ظاهره کلوفنی	عکس هایی - مفاسد، ظاهره کلوفنی به هم تغییره - عنوان مقلنس	تصویر - عکس هایی - مفاسد، ظاهره کلوفنی به هم تغییره - عکس هایی - مفاسد، ظاهره کلوفنی	مشخصه ذهنی - عنوان مقلنس
عکس هایی - (عدد مقلنس) ۱۰	عکس هایی - (عدد مقلنس) ۱۰، ظاهره کلوفنی به هم تغییره - عکس هایی - مفاسد، ظاهره کلوفنی	تصویر - عکس هایی - مفاسد، ظاهره کلوفنی به هم تغییره - عکس هایی - مفاسد، ظاهره کلوفنی	تصویر - عکس هایی - مفاسد، ظاهره کلوفنی به هم تغییره - عکس هایی - مفاسد، ظاهره کلوفنی
اگر بیش از یک منع اطلاعاتی بکار رفته است، برترین دو	اگر بیش از یک منع اطلاعاتی بکار رفته است، برترین دو	اطلاعات زمینی (ای اینکاری) - روش جمع ابودی (اقام به لایسن بوسشه شودن)	اطلاعات زمینی (ای اینکاری) - روش جمع ابودی (اقام به لایسن بوسشه شودن)
مشخصات مبنی اول این مشخصات مبنی دوم ...	مشخصات مبنی اول این مشخصات مبنی دوم ...	مشخصات مبنی اول این مشخصات مبنی دوم ...	مشخصات مبنی اول این مشخصات مبنی دوم ...

اسناد اداری			
فرمت	داده‌نامه نظریات	نوع	تعریف
	عنوان		نوع اسناد اداری
Character	لام استاندارد بکار رفته	لام و شماره نگارش استاندارد که برای جمع ابودی	لام استاندارد بکار رفته
Character	لام دستورالعمل پکار رفته	لام و شماره نگارش دستورالعمل که برای جمع ابودی	لام دستورالعمل پکار رفته

اطلاعات لازم برای انتقال داده‌ها				
فرمت	نوع	معرف	عنوان	
ذهنی /غیره از	Character	ساختار که داده‌های گرافیکی تحت آن موجود می‌باشد.	ساختار داده‌ای گرافیکی	
Vector,Raster	Character	ساختار بول (ساختار جوهر)، ساختار داده‌های غیر گرافیکی و اطلاعات	ساختار داده‌ای غیر گرافیکی	
Relational	Character	توصیفی عوارض تحت آن موجود می‌باشد.	ساختار داده‌ای که داده‌های گرافیکی تحت آن	
فرمت اول / فرمت دوم / ... /DGN	Character	نکل کد مقادیر که داده‌های غیر گرافیکی وجود نداشته باشد.	فرمت داده‌های غیر گرافیکی	
Format Free	Character	نکل کد سریم الپاری که داده‌های غیر گرافیکی و اطلاعات توصیفی تحت آن موجود می‌باشند.	فرمت داده‌های غیر گرافیکی قابل ارائه	
DGN/DXF	Character	نام فرمت‌هایی که سلامان تولید کننده داده‌ها می‌تواند تحت آنها اطلاعات را ارائه دهد.	فرمت‌هایی که این فرمت را ارائه دهد	
Format Free	Character	نام فرمت‌هایی که سلامان تولید کننده داده‌ها می‌تواند تحت آنها اطلاعات غیر گرافیکی را ارائه دهد.	فرمت‌هایی غیر گرافیکی قابل ارائه	
Byte - اندازه مجموعه داده‌ها (اهم به لحاظ توانسته شدن)	Numeric	اندازه مجموعه داده‌ها	اندازه ذخیره ساری لام برای مجموعه داده‌ها	
	عدد صحیح هشت		لطفاً ذخیره ساری لام برای مجموعه داده‌ها	
			وقتی که داده‌ها طبق ساختار و فرمت‌های ذکر شده در پسنهای "ساختار داده‌ها" و "فرمت داده‌ها" "Byte" ذخیره شده باشند (واحد اندازه گبری "Byte")	
Diskette, Tape, CD, Network	Character	محیط ذخیره ساری اول امحیط ذخیره ساری، ثوم / ... / منتله موارد دک شده در "اینده تغیرات"	محیط ذخیره ساری فیزیکی که تولید کننده	
			محیط داده‌ها را روی آنها ارائه دهد	

سیستمه مختصات و سیستمه تصویر			
عنوان	معرف	نوع	داینه تغییرات
پیشوی مقابله	نام پیشوی مقابله بکار رفته به عنوان سطح مبنای مسطرانی	Character	WGS-84
سطح مبنای ارتفاعی	نام رویدای که ارتفاعات نسبت به آن سنجیده شده‌اند	Character	-
سیستمه تصویر	نام سیستمه تصویر پیکار رفته برای نمایش داده‌ها	Character	UTM
شماره قائم	نام سیستمه تصویر از صورتی که سیستمه تصویر UTM باشد	Numeric	38-41 عدد ذکر گرده (اوقام به لاین نوشه شود)
واحد اندازه‌گیری	نام واحد اندازه‌گیری طول	Character	SI
مشابه موارد ذکر شده در "الدینه تغییرات"			

کهف و دقت			
عنوان	معرف	نوع	داینه تغییرات
دقت هندسی مسطرانی و ارتفاعی	سیستمه تصویر بحسب واحد Z و X، لاقت مختصات خرمنه ۰۰۰%ی از طرزه گیری حوال اسلخ لملیان که نهود	Numeric	عدد حقیقی ثبت پیزوند از صفر
-	ایندا همان دقت پیزوند و پس حرف منصفه واحد اندازه گیری نوشه شود	-	دقت > دقت ز
-	و اندانه که نوشه شود	=	دقت ز = دقت X
-		<	دقت ز < دقت لا
-		=	دقت ز = دقت ۲
-		<	دقت ۲ < دقت ا
-			(اوقام به لاین نوشه شود)
دقت اطلاعات نویسندی عوارض	درصد صحت اطلاعات نویسندی عوارض	Numeric	عدد حقیقی ثبت پیزوند از صفر
دقت اطلاعات نویسندی	درصد صحت اطلاعات نویسندی عوارض	Numeric	عدد حقیقی ثبت پیزوند از صفر
درجه تکمیل بودن داده‌ها	درصد عدم جا اندکی عوارض	Numeric	عدد حقیقی ثبت پیزوند از صفر
			(اوقام به لاین نوشه شود)

شماره ردیف + نوع پردازنش	-	String	-	جنس آوری	-	محدوده جنرالی مجموعه دادهها
شماره ردیف + نوع پردازنش	-	SI	-	Character	-	محدوده جنرالی مجموعه دادهها

عنوان	تعريف	نوع	نوع	دانش تفسیرات	فرجهت	عنوان
مدلول (آ) او عرض (φ) حرفیانی	محضات محدوده جنرالی مجموعه دادهها بر حسب	Numeric	Numeric	مدلول (آ) او عرض (φ) حرفیانی	بین قطبی گردش در جهت عکسی های ساعت بدور محدوده	مدلول (آ) او عرض (φ) حرفیانی
سیستم مربوطه	محضات محدوده جنرالی مجموعه دادهها بر حسب X و Y در	Numeric	Numeric	سیستم مربوطه	بین قطبی گردش در جهت عکسی های ساعت بدور محدوده	مدلول (آ) او عرض (φ) حرفیانی
او در سیستم تصویر مربوطه	محضات محدوده جنرالی مجموعه دادهها بر حسب X و Y در	Numeric	Numeric	او در سیستم تصویر مربوطه	بین قطبی گردش در جهت عکسی های ساعت بدور محدوده	مدلول (آ) او عرض (φ) حرفیانی
او مجموعه	مدلول (آ) او عرض (φ) حرفیانی تقریبی منطقی حذف شده	Character	Character	او مجموعه	بین قطبی گردش در جهت عکسی های ساعت بدور محدوده	مدلول (آ) او عرض (φ) حرفیانی تقریبی منطقی حذف شده
کل پروژه	مدلول (آ) او عرض (φ) حرفیانی تقریبی منطقی حذف شده	Character	Character	کل پروژه	بین قطبی گردش در جهت عکسی های ساعت بدور محدوده	مدلول (آ) او عرض (φ) حرفیانی تقریبی منطقی حذف شده
کل ایمان	مدلول (آ) او عرض (φ) حرفیانی تقریبی منطقی حذف شده	Character	Character	کل ایمان	بین قطبی گردش در جهت عکسی های ساعت بدور محدوده	مدلول (آ) او عرض (φ) حرفیانی تقریبی منطقی حذف شده
کل ایمان	مدلول (آ) او عرض (φ) حرفیانی تقریبی منطقی حذف شده	Character	Character	کل ایمان	بین قطبی گردش در جهت عکسی های ساعت بدور محدوده	مدلول (آ) او عرض (φ) حرفیانی تقریبی منطقی حذف شده

بوضیحات در مورد عوارض			
عنوان	تعريف	نوع	دانمنه تغیرات
شماره و زیف + مطلب مربوط به عارضه خاص	-	Sharing	دانمنه تغیرات

مسائل حقوقی			
عنوان	تعريف	نوع	دانمنه تغیرات
نام ارگان، سازمان، شرکت یا شخص حقوقی که بطور نهایت مسئولیت تویید داده هارا دارد.	-	Character	نام ارگان، سازمان، شرکت یا شخص حقوقی که بطور نهایت مسئولیت تویید داده هارا دارد.
نام ارگان، سازمان، شرکت یا شخص حقوقی که بطور نهایت مسئولیت تویید داده هارا دارد.	-	Character	نام ارگان، سازمان، شرکت یا شخص حقوقی که بطور نهایت مسئولیت تویید داده هارا دارد.
نام ارگان، سازمان، شرکت یا شخص حقوقی که بطور نهایت مسئولیت تویید داده هارا دارد.	-	Character	نام ارگان، سازمان، شرکت یا شخص حقوقی که بطور نهایت مسئولیت تویید داده هارا دارد.
نام ارگان، سازمان، شرکت یا شخص حقوقی که بطور نهایت مسئولیت تویید داده هارا دارد.	-	Character	نام ارگان، سازمان، شرکت یا شخص حقوقی که بطور نهایت مسئولیت تویید داده هارا دارد.
نام ارگان، سازمان، شرکت یا شخص حقوقی که بطور نهایت مسئولیت تویید داده هارا دارد.	-	Character	نام ارگان، سازمان، شرکت یا شخص حقوقی که بطور نهایت مسئولیت تویید داده هارا دارد.
نام ارگان، سازمان، شرکت یا شخص حقوقی که بطور نهایت مسئولیت تویید داده هارا دارد.	-	Character	نام ارگان، سازمان، شرکت یا شخص حقوقی که بطور نهایت مسئولیت تویید داده هارا دارد.

اطلاعات مرتبه			
عنوان	تعريف	نوع	دانمنه تغیرات
Metadata	Metadata	Date	دور (۱۳-) ، ماه (۱۲-) ، سال (۱۴۰۰-)
Metadata	Metadata	Character	عنوان مسئول (سازمان، شرکت، شخص حقوقی) / نام مسئول

دستورالعمل‌های اجرایی

۲-۱-۱-۱- دستورالعمل تهیه نقشه عمق‌بایی

برای تهیه نقشه آینگاری می‌بایست موارد زیر رعایت شود.

۲-۱-۱-۲- سنساسانی

سنساسانی منطقه عملیاتی دارای اهمیت بسیار زیادی در طراحی و زمان‌بندی عملیات دارد. بعد از انجام طراحی مقدماتی، می‌باید با انجام عملیات سنساسانی، هماهنگی و سازگاری طراحی لوله را با شرائط فیزیکی منطقه بررسی کرده و در صورت لزوم نسبت به انجام تعییرات ضروری در طراحی مقدماتی اقدام کرد.

۲-۱-۲- طراحی

در طراحی عملیات آینگاری و نقشه‌برداری منطقه باید موارد زیر رعایت شود.

۲۱۱ طراحی نقاط کنترل ساحلی

نقاط کنترل ساحلی باید طوری طراحی شوند که هر نیم متر در مقیاس نقشه یک نقطه در منطقه وجود داشته باشد، به طوری که هر نقطه حداقل به یک نقطه دیگر دید مستقیم داشته باشد. چنانچه منطقه عملیات کوچک باشد لازم است حداقل سه نقطه برای هر پروژه طراحی شود. تقریباً ۱۱۹ ملاک عمل برای ساختمان نقاط می‌باشد.

۲۱۲ طراحی و تعیین ایستگاه‌های جزرومدمی

به بند ۳-۲ این دستورالعمل مراجعه شود.

۲۱۳ طراحی خطوط اصلی عمق‌بایی

برای انجام عملیات عمق‌بایی و پوشش کامل منطقه لازم است که خطوط عمق‌بایی طوری طراحی شوند که عوارض بستر به طور کامل برداشت شوند. برای این‌منظور باید خطوط عمق‌بایی با فاصله نیم سانتیمتر در مقیاس نقشه از یکدیگر به صورت موازی هم طراحی شوند. در طراحی خطوط عمق‌بایی باید توجه کرد که این خطوط عمود بر منحنی میزان‌های منطقه (عمود بر امتداد خط ساحل) باشند. لیته در صورت هموار بودن توپوگرافی بستر و وجود اطلاعات از منطقه، فاصله خطوط عمق‌بایی تا یک سانتیمتر در مقیاس نقشه قابل افزایش است.

۲۱۴ طراحی خطوط کنترلی (Check lines)

با توجه به اینکه در عملیات آینگاری، توپوگرافی بستر قابل رویت نیست، لذا برای کنترل صحت عملیات و همچنین بهمنظور از قلم نیقتاندن بعضی عوارض، لازم است تعدادی خط عمق‌بایی کنترلی طراحی و انجام شود. در طراحی خطوط کنترلی باید به موارد زیر توجه کرد.

- الف: خطوط کنترلی باید عمود بر خطوط عمق باشند.
- ب: فاصله بین خطوط کنترل عمق باشی بیشتر از پنج برابر فاصله خطوط اصلی باشند.

۲ ۱ ۵ فاصله بین فیکس‌ها روی خطوط عمق باشی

فاصله مابین دو فیکس متوالی بر روی خطوط عمق باشی باید از $1/5$ سانتی متر در مقیاس عملیات تجاوز نماید. جهت اطمینان از بررسی کافی بسته، باید طبیعت پست و نیاز استفاده کنندگان، در نظر گرفته شود. در روی نقطه عمق باشی، تعداد عمق‌ها باید از ۵ عدد در هر $2/5$ سانتیمتر کمتر در نظر گرفته شود. دقیق تعیین موقعیت فیکس مطابق جدول شماره ۱-۱ پخش استانداردهای این دستورالعمل خواهد بود.

۲ ۱ ۶ فاصله عرضی عمق‌ها از بکدیگر

فاصله عرضی عمق‌ها از یکدیگر باید از $1/5$ برابر فاصله بین خطوط مجاور عمق باشی تجاوز نماید.

۲-۱-۳-۱-۲-عملیات صحراوی

برای جلوگیری از تکرار مطالبه، سعی شده است که قسمت‌هایی از مطالبه که مربوط به عملیات زمینی است به دستورالعمل‌های زمینی ارجاع داده شود.

۲ ۱ ۳ ۱ شناسائی و ساختمان نقاط کنترل ساحلی (ارتفاعی و مسطحاتی)

برای شناسائی و ساختمان نقاط کنترل ساحلی به دستورالعمل‌های زمینی مراجعه شود. تنها محدودیتی که در عملیات آنگاری باید رعایت شود، ایجاد حداقل سه نقطه ارتفاعی تزدیک به محل نصب اسل جزرومدمی یا دستگاه جزرومدمدگار می‌باشد.

۲ ۱ ۳ ۲ شناسائی استگاه‌ها و نصب اسل جزرومدمی

رجوع به بخش ۲-۲ این دستورالعمل مراجعه شود.

۲ ۱ ۳ ۳ مشاهدات نقاط مسطحاتی

به دستورالعمل‌های زمینی مراجعه شود

۲ ۱ ۳ ۴ ترازیابی نقاط ارتفاعی

به دستورالعمل‌های زمینی مراجعه شود

۲ ۱ ۳ ۵ ترازیابی از اسل جزرومدمی به نقاط ارتفاعی

از هر اسل نصب شده در منطقه، حداقل به سه نقطه ارتفاعی ترازیابی مستقیم رفت و پرگشت انجام شود. این ترازیابی باید دارای دقیق ترازیابی درجه سه باشد. ترازیابی به اسل حداقل در ابتداء و انتهای هر کار هیدروگرافی انجام شود. چنانچه زمان عملیات طولانی باشد باید هر ده روز یکبار ارتفاع اسل توسط ترازیابی کنترل شود. چنانچه ارتفاع نقاط موجود در منطقه از سطح مبنای

ارتفاعی، مشخص باشد می‌توان از نقاط مذکور به اشل ارتفاع داد و بالعکس چنانچه سطح مبنا روی اشل با مشاهدات جزرومدمی مشخص شده باشد می‌توان به نقاط ارتفاع داد. (سطح مبنای ارتفاعی محاسبه شده را به نقاط ساحلی منتقل کرد).

۲ ۱ ۳ ۶ مشاهدات جزرومدمی به منظور تعیین سطح مبنای عمق‌یابی

۲ ۱ ۶ ۱ مشاهدات بر روی اشل با دستگاه جزرومدمگار خودکار

پس از نصب اشل جزرومدمی و یا دستگاه جزرومدمگار خودکار، اندازه‌گیری تعییرات قائم سطح آب باید هر ده دقیقه یک‌بار با دقت بهتر از دو سانتیمتر اندازه‌گیری شود. در اندازه‌گیری قائم سطح آب بر روی اشل جزرومدمی باید موارد زیر رعایت شود

الف - تعییرات عمومی اشل باید هر روز کنترل، و اطمینان حاصل شود که اشل جزرومدمی حرکت عمومی نکرده باشد. بطور مثال، باعلامت گذاشتن روی دیواره اسکله یا هرسازه‌ای که اشل جزرومدمی روی آن نصب شده است.

ب - فاصله زمانی قرائت بستگی به مقدار دامنه جزرومدم از ده تا پانزده دقیقه متغیر است. برای مناطقی که دامنه کشنید بزرگ است (بنادر امام خمینی، عباس و...) فاصله زمانی مشاهدات می‌باشد دقيقه و برای مناطقی با دامنه تعییر کوچکتر (بندر بوشهر، جزیره خارک و...) می‌تواند تا پانزده دقیقه باشد. به هر حال، در تمام حالات، فاصله زمانی مشاهدات جزرومدمی در تزدیکی زمان وقوع مد (HW) و جزر (LW) می‌باشد دقيقه باشد.

ب - ساعت مورد استفاده برای اندازه‌گیری زمان قرائت، باید کنترل شود.

ت - مشاهدات نسبت به زمان محلی (زمان گرینویچ +۰۳۰= زمان محلی) انجام شود. در صورت ثبت داده‌ها در زمان بهار/تابستان، ساعت تعییر یافته در فرم‌های جزرومدمی اظهار شود.

ث - مشاهدات مستقیم از روی اشل می‌باشد در فرم مربوطه در پیوست این دستورالعمل جمع‌آوری شود. دقت ارتفاعی مشاهدات می‌باشد در حد دو سانتی متر و دقت زمانی در حد یک دقیقه باشد.

در صورتی که از جزرومدمگار خودکار استفاده می‌شود فاصله زمانی برداشت می‌باشد حداقل برای ده دقیقه تنظیم شود. متوسط‌گیری ارتفاع جزرومدم ثبت شده باید در یک بازه زمانی ۳۰ تا ۶۰ ثانیه صورت گیرد.

ج - در صورت جمع‌آوری اطلاعات جزرومدمی توسط دستگاه جزرومدمگار خودکار، اطلاعات می‌باشد به صورت ثبت زمان، ارتفاع و در فرمت ASCII با دقت یک سانتیمتر و توان با درج پارامترهای ثابت در ابتدای فایل جمع‌آوری، در دستگاه باشد.

ج - مشاهدات بصورت شبانه‌روزی انجام شود.

ح - مدت مشاهدات می‌باید حداقل یک‌ماه یا بیشتر باشد.

خ - در آبهای بدون جزرومدم (مانند دریاچه سدها و دریاچه‌ها) مشاهده سطح آب هر یک تا سه ساعت، یک قرائت کفایت می‌کند.

۲ ۱ ۳ ۶ ۲ مشاهدات برای انتقال سطح مبنا

چنانچه در تزدیکی منطقه عمق‌یابی (تا ۲۰ کیلومتر) سطح مبنای عمق‌یابی معلوم باشد، می‌توان با شرط یکسان بودن رفتار جزرومدم در دو منطقه این سطح مبنا را به منطقه عملیات انتقال داد. برای انتقال سطح مبنا از ایستگاه با سطح مبنای عمق‌یابی معلوم

به ایستگاه جدید، باید همزمان در هر دو منطقه پطور پیوسته پنجاه ساعت مشاهدات صورت گیرد بطوری که در برگیرنده حداقل چهار جزء و سه مد متوالی در زمان مه کشند (Spring Tide) باشد.

۲ ۱ ۳ ۶ ۳ مشاهدات برای تجزیه و تحلیل (آنالیز) و تعیین سطح مبنای

به بند ۲-۳ این دستورالعمل مراجعه شود.

۲ ۱ ۳ ۷ تعیین موقعیت عوارض کمک ناوبری

۲ ۱ ۳ ۷ ۱ عوارض کمک ناوبری موجود در خشکی

عارض کمک ناوبری نیز با همان دقت‌های زمینی برداشت و روی نقشه توپوگرافی ترسیم شوند. چنانچه اطلاعات توپوگرافی از منطقه لازم نباشد باید روشی، برای تعیین موقعیت عوارض کمک ناوبری انتخاب کرد که با توجه به مقیاس نقشه به درستی معادل جدول ۱-۱، در موقعیت برسد.

۲ ۱ ۳ ۷ ۲ عوارض کمک ناوبری شناور

موقعیت عوارض کمک ناوبری شناور پاید با استفاده از سیستمی تعیین شود که با توجه به مقیاس نقشه به درستی معادل جدول ۱-۱، در موقعیت برسد.

۲ ۱ ۳ ۸ برداشت خط ساحلی

خط ساحلی طبق تعریف عبارت است از بالاترین حد وقوع مد در شرایط عادی آب و هوایی، موقعیت خط ساحلی باید با استفاده از سیستمی تعیین شود که با توجه به مقیاس نقشه به درستی معادل جدول ۱-۱، در موقعیت برسد.

۲ ۱ ۳ ۹ برداشت عوارض زمینی

عارض زمینی طبق مشخصات فنی قید شده در دستورالعمل زمینی برای مقیاس مربوطه برداشت شوند.

۲-۱-۴-عملیات عمق‌بافی

۲ ۱ ۴ ۱ انتخاب شناورمناسب

برای انتخاب شناور مناسب باید موارد زیر را در نظر داشت:

الف: تا حد امکان در حرکت دارای نوسان جانبی کمتری باشد.

ب: آبخور شناور باید با توجه به عمق منطقه کم باشد.

پ: شناور قادر باشد در هنگام عملیات عمق‌بافی با سرعت کم و مناسب با مقیاس آینگاری حرکت تمايد. بطور مثال برای مقیاس‌های بزرگ تا ۱:۲۰۰۰ با سرعت دو متر بر ثانیه یا کمتر حرکت کند.

۲ ۱ ۴ ۳ نصب تجهیزات و آماده سازی شناور

تجهیزات عمق‌یابی را باید در جای مناسب شناور قرار داد بطیری که همه دستگاه‌ها در موقع عملیات در دسترس و قابل کنترل باشند. در نصب تجهیزات باید موارد زیر رعایت شوند:

- الف: تا حد امکان محل نصب ترانس‌دیوسر و آتنن GPS، یا هر سیله تعیین موقعیت دیگر، به هم نزدیک باشند. در غیر این صورت اندازه‌گیری و محاسبه مختصات سیله تعیین موقعیت با توجه به محل ترانس‌دیوسر امکان پذیر نیست.
- ب: ترانس‌دیوسر باید بصورت عمود بر سطح آب، و کاملاً محکم، ثابت و به دور از تأثیرات اختشاش موتور و بدنه نصب شود.
- پ: صفحه نمایش تجهیزات ناویری توسط ناویر قابل رویت باشد.

۲ ۱ ۴ ۳ اندازه‌گیری آبخور ترانس‌دیوسر

اگر دستگاه‌های عمق‌یاب آبنگاری قابلیت دریافت مقدار و اندازه آبخور ترانس‌دیوسر (فاصله عمودی سطح آب تا زیر ترانس‌دیوسر) را دارند، در هنگام انجام عملیات عمق‌یابی می‌باید آبخور ترانس‌دیوسر به دقت اندازه‌گیری شده و به دستگاه معرفی و اعمال گردد. در این صورت عمق‌یاب به شکل خودکار اندازه آبخور را به عمق‌های اندازه‌گیری شده اضافه می‌کند در صورتی که دستگاه قابلیت دریافت آبخور را نداشته باشد می‌باید اندازه آن را در هنگام پردازش به عمق‌ها اضافه کرد.

تذکر: در هنگام اندازه‌گیری آبخور، می‌باید شناور کاملاً در حال سکون و افقی بوده و آب در منطقه اندازه‌گیری آرام باشد. اندازه آبخور ترانس‌دیوسر بهتر است با استفاده از بارچک (یک مانع فلزی) و نگهداری آن در فاصله کم، مثلاً دو متر از سطح آب در زیر ترانس‌دیوسر کنترل شود. (یادآوری می‌شود که باید سرعت صوت قابلً به درستی تنظیم شده باشد).

۲ ۱ ۴ ۴ اندازه‌گیری سرعت صوت در آب

محاسبه عمق آب (h) توسط دستگاه‌های الکترو اکوستیک عمق‌یابی (Echo Sounder) از طریق ارسال امواج صوتی در آب و اندازه‌گیری زمان رفت و برگشت موج (t) با استفاده از رابطه
$$d = v \times t / 2$$
 (v = سرعت متوسط صوت در آب) صورت می‌گیرد. رابطه فوق الذکر می‌بین وجود رابطه مستقیم مابین دقت محاسبه عمق و دقت سرعت صوت در آب می‌باشد. جهت کسب نتیجه مطلوب می‌باید سرعت صوت در آب منطقه عملیات به دقت تعیین شود. باید توجه داشت که سرعت صوت در آب تابعی از درجه حرارت، فشار و شوری است و مقدار آن بعلت تغییر عوامل فیزیکی ذکر شده در لایه‌های مختلف آب تغییر می‌کند. لذا می‌باید سرعت صوت در لایه‌های مختلف آب منطقه عملیات، در هر روز کاری به وسیله دستگاه‌های سرعت‌سنج صوت اندازه‌گیری شود. در صورت در دسترس نبودن دستگاه سرعت‌سنج صوت، چنانچه عمق آب کمتر از ۲۰ متر باشد، می‌توان با انجام بارچک نسبت به تصحیح عمق‌های اندازه‌گیری شده اقدام کرد. برای عمق‌های بیشتر از ۲۰ متر، سرعت صوت در آب باید بصورت یک پروفیل از سطح آب تا بستر، در فواصل یک الی پنج متری (بستگی به نرخ تغییرات آن) به وسیله "دستگاه سرعت‌سنج صوت در آب" اندازه‌گیری شود. سهی عمق‌ها با توجه به نتایج بدست آمده نسبت به سرعت صوت متوسط معرفی شده به دستگاه عمق‌یاب، تصحیح گردد. حذف خطای شاخص (Index) وسایر منابع خطاهای دستگاهی با عمل بارچک ممکن است.

۲ ۱ ۴ ۵ مشاهده نوساتات سطح آب (جزر و مد به منظور تصحیح عمق)

اندازه‌گیری تعییرات قائم سطح آب (در دریا، جزر و مد) به منظور اعمال تصحیحات بروی عمق‌های اندازه‌گیری شده برای انتقال آن‌ها به سطح مبنای عمق‌بایی (یا هر سطح مبنای دیگری) جهت تعیین تپوگرافی بستر یا در سدها برای اندازه‌گیری حجم مخزن، ضروری می‌باشد. برای افزایش دقت در محاسبه عمق‌ها و انتقال آنها به سطح مبنای مورد نظر، بهتر است که فاصله زمانی بین دو قرانات متولی تراز سطح آب روی اشل، کوتاه باشد. با توجه به شدت تعییرات قائم سطح دریا، فاصله زمانی ۱۰ تا ۱۵ دقیقه توصیه می‌شود.


۲ ۱ ۴ ۶ اندازه‌گیری تصحیحات ناسی از حرکات شناور

شناور آینکاری خمن حرکت در آب، ممکن است تحت تأثیر نوساتات سطح آب نظیر موج، جریان و سایر عوامل قرار گیرد. این عوامل باعث انحراف سنسور ترانس‌دیوسر عمق‌بایاب از محور طبیعی خود در جهات مختلف می‌شود. این نوساتات باعث می‌شوند که شناور دچار نوساتات قائم، طولی و عرضی^۱ گردد که نتیجه آن ایجاد خطاء در مقدار عمق‌های اندازه‌گیری شده است. در صورت امکان، باید عمق‌ها در این ارتباط تصحیح شوند.

حرکات فوق الذکر به شرح زیر می‌باشند:

الف - نشست شناور در آب (Settlement)

حرکت رو به جلو شناور آینکاری با سرعت کم موجب می‌شود، که کف شناور (Hull) در افق فشار موضعی نشست کند. با افزایش سرعت شناور، کف شناور از آب بیرون می‌آید. این عوامل باید به طور مقتضی شناسانی و خذف شوند. با به کارگیری سیستم تعیین موقعیت RTK DGPS می‌توان این خطای را حذف کرد.



شکل ۲-۱ - اثر نشست بر آبخور شناور آینکاری (Settlement)

ب - بالا آمدگی جلوی شناور ناشی از سرعت (Squat)


به علت افزایش سرعت، قسمت جلوی شناور آینکاری به سمت بالا و قسمت عقب آن به طرف پایین حرکت می‌کند. این تعییر باعث افزایش در عمق‌های اندازه‌گیری شده می‌شود. تصحیح ناشی از نشست شناور آینکاری در هنگام حرکت روبرو جلو، که در آن مقدار آبخور از مقدار اولیه آن بیشتر می‌شود، به همراه تصحیح فرورفتگی قسمت عقب کشته و بالا آمدگی جلو کشته موسوم به Squat، علی رغم داشتن جهت مخالف هم‌دیگر، می‌توانند تا ۳۰ سانتی متر خطای در آبخور شناور ایجاد کنند. این خطای نیز می‌بایست به نحو مقتضی شناسایی و در نهایت به عمق‌ها اعمال شود.




شکل ۲-۲ - انر بالا امده‌گی چلوی شناور ناشی از سرعت (Squat)

ب - حرکت ناشی از بالا و پائین آمدن شناور (Heave) و چرخش شناور آینگاری امواج کوچک دریای نازارم ممکن است شناور نقشه‌برداری را به طرف بالا و پائین و به صورت چرخش به پهلو تکان دهد. این تکان‌ها می‌باشد مورد نظر قرار گیرند. حرکات چرخشی و پیچش شناور باعث می‌شوند که شناور دارای نوسانات قائم، طولی و عرضی شود که باعث ایجاد خطا در مقدار عمق‌های اندازه‌گیری شده می‌شوند. این خطاهای می‌باشد به نحو مقتضی به عمق‌های اندازه‌گیری شده اعمال شوند. شکل ۲-۳ وضعیت حرکات شناور آینگاری را نسبت به حالت ایستادن نشان می‌دهد. تذکر: اندازه‌گیری نوسانات شناور نیاز به دستگاه‌های پیشرفته و گران قیمت دارد که معمولاً قابل نصب بر روی شناورهای کوچک نمی‌باشند. توصیه می‌شود که در صورت عدم دسترسی به این گونه دستگاه‌ها، عملیات آینگاری هنگامی انجام شود، که نوسانات حداقل باشند.

برای اطلاعات بیشتر از روش‌های خدف این خطاهای می‌توان به مرجع شماره ۲ منابع انگلیسی این مجموعه مراجعه نمود.



شکل ۲-۳ - حرکات شناور آینگاری در دریای نازارم



شکل ۲-۴ - اثر Heave بر عمق بابی

۱۲۴ جمع‌آوری اطلاعات عمق بابی

منظور تعیین عمق آب در منطقه عملیاتی با استفاده از عمق‌یاب الکترواکوستیکی (Echo Sounder) می‌باشد. در اندازه‌گیری عمق با استفاده از دستگاه عمق‌یاب الکترواکوستیکی موارد ذیل می‌باید مورد توجه قرار گیرد:

الف.- آنچه تراپس‌دیوس و سرعت متوسط صوت در آب منطقه عملیات (در صورت معلوم بودن) به دستگاه عمق‌یاب معرفی و اعمال شود.

ب- دستگاه عمق‌یاب می‌باید مخصوص انجام عملیات آینگاری باشد.

تذکرہ ۱: در صورت امکان جهت افزایش دقت اندازه‌گیری عمق، سرعت صوت در لایه‌های مختلف آب منطقه عملیات اندازه‌گیری و جهت پردازش‌های بعدی ثبت شوند. (سرعت صوت در آب باید هر یعنی متر از سطح آب اندازه‌گیری شود. چنانچه تعییرات محسوس باشد فاصله اندازه‌گیری به یک متر کاهش نیافرید.) در صورتی که عمق آب کمتر از ۲۰ متر باشد مرسوم‌ترین روش جهت کالیبره کردن دستگاه عمق‌یاب روشنی موسوم به بارچک می‌باشد.

تذکرہ ۲: کالیبراسیون دستگاه عمق‌یاب در صورت مناسب بودن شرایط آب و هوایی حدائق می‌باید دوبار در روز (ابتداء و تزدیک به انتهای عملیات) انجام شود.


تذکرہ ۳: در زمان انجام عملیات، آب منطقه می‌باید دارای حدائق تلاطم قائم باشد.

تذکرہ ۴: پرواک‌های کاذب

یک هیدروگراف با تجربه قادر به تشخیص و تمیز پرواک‌های کاذب دریافتی توسط دستگاه عمق‌یاب از پرواک‌های واقعی می‌باشد. در ذیل به تعدادی از این گونه پرواک‌ها اشاره می‌شود.

الف - پرواک‌های ناشی از انعکاس مجدد امواج صوتی توسط سطح آب: که در این حالت معمولاً دستگاه عمق‌یاب دو مقدار متفاوت براي عمق آب نمایش می‌دهد که مقدار یکی دو برابر اندازه دیگری است.

ب - پرواک‌های کاذب ناشی از انعکاس امواج صوتی توسط اجسام مغروف و شناور در آب، مانند ماهیان، الوارهای چوبی، جلبک، چشمهدهای آب شیرین ... (شکل ۲-۵).



شکل ۲-۵ - حذف عمق‌ها نادرست در یک اکو گرام

۲-۱-۴-۸ تعیین موقعیت عمق

برای تعیین موقعیت در دریا باید از سیستمی استفاده کرد که موقعیت عمق‌ها با توجه به مقیاس با دقت مورد نظر در جدول ۱-۱ تعیین شوند.

نکته مهم در تعیین موقعیت نقاط فیکس، همزمانی تعیین موقعیت و عمق می‌باشد. در انجام عملیات عمق‌یابی با روش‌های غیر خودکار، در صورت نیاز به عمق‌های میانی می‌توان آن‌ها را از طریق درون یابی (اتریوله) بین دو فیکس ترسیم شده مجاور به دست آورد.

۲-۱-۹-۶-۱ تعیین موقعیت عوارض کمک ناوی بری موجود در دریا

عوارض کمک ناوی بری ثابت و شناور موجود در دریا باید با روش یا سیستمی تعیین موقعیت شوند که به درستی معادل آنچه در جدول ۱-۱ آمده است، یرسد.

۲ ۱ ۴-۱۰ تعیین موقعیت عوارض خطرناک و کشته‌های شکسته

عارض خطرناک مثل صخره‌های موجود در آب که در هنگام چر از آب بیرون هستند و همچنین کشته‌های شکسته باید با درستی معادل آنچه در جدول ۱-۱ آمده است، پرسد.

۲-۱-۵-۱-۲ محاسبات و بردازش اطلاعات

۲-۱-۵-۱-۲ تعیین سطح مبنای عمق‌بابی بروی اسل جزرومدی

۲ ۱ ۵ ۱۱ محاسبات ترازیابی سطح مبنای از طریق بنج مارک موجود

چنانچه ارتفاع نقاط کنترل ساحلی با توجه به مطالعات قبلی از سطح مبنای عمق‌بابی معلوم باشد کافی است از نقاط معلوم ترازیابی رفت و برگشت با دقت درجه سه به اسل انجام داد و ارتفاع سطح مبنای را روی اسل جزرومد مشخص نمود.

۲ ۱ ۵ ۱۲ محاسبات انتقال سطح مبنای از یک اسل موجود (بندراستاندارد)

۱- محاسبات انتقال سطح مبنای وقتی که جزرومد نیم روزانه باشد، همانطور که درین مساهدات نوشته شد می‌باشد مساهدات جزرومدی به طور همزمان بروی اسل موجود و اسل جدید انجام شود، محاسبات طبق فرم پیوست ۳ این دستورالعمل انجام می‌شود.

۲- منحنی‌های جزرومدی مساهدات دو بندر ترسیم و مقادیر کمینه (ارتفاع جزر) و بیشینه (ارتفاع مد) از روی منحنی‌ها استخراج شود.

۳- سطوح متوسط جزرها و مدها در هر دو اسل محاسبه شود. برای جلوگیری از اثر پارامترهای روزانه می‌باشد محاسبات به شکل وزن دار طبق رابطه‌های زیر انجام شود.

$$\text{Observed MLW} = (a + 3 \times c + 3 \times e + g) / 8$$

$$\text{Observed MHW} = (b + 2 \times d + f) / 4$$

که در آن a, c, e, g چهار جزر متولی و b, d, f سه مد متولی قرائت شده می‌باشد. در رابطه فوق MLW سطح متوسط جزرها و MHW سطح متوسط مدها می‌باشد.

۴- دامنه‌های متوسط جزرومد مساهده شده در هر دو اسل با استفاده از اختلاف MLW و MHW به دست می‌آیند. اگر R و M' دامنه توسان و سطح متوسط مساهده شده بر روی اسل قدیم و m' را دامنه توسان و سطح متوسط در اسل جدید فرض کنیم سطح مبنای عمق‌بابی در فاصله اسل جدید طبق رابطه زیر به دست می‌آید.

$$d = m' - M' r / R$$

در رابطه بالا M' و R نسبت به سطح مبنای عمق‌بابی (CD) در اسل قدیم و m' و r نسبت به حفر اسل جدید می‌باشد. ارتفاع سطح مبنای از حفر اسل جدید خواهد بود. چنانچه اسل قدیم در یک بندر استاندارد باشد در آن صورت با توجه به جداول

جزرورمدی در آن بندر می‌توان مقادیر MLWS، MHWS را از آن جداول استخراج و سطح متوسط جزرورمد در بندر استاندارد را به شکل زیر محاسبه کرد.

$$M = (MHWS + MLWS) / 2$$

در این صورت ارتفاع سطح مبنای عمق‌بایی در اشل جدید از رابطه زیر بدستمی آید.

$$d = m' - (M' - M) - M \times r / R$$

۱۵۱۳ تجزیه و تحلیل اطلاعات جزرورمد مشاهده شده و تعیین سطح مبنای عمق‌بایی

هدف از تجزیه و تحلیل داده‌های جزرورمدی به دست آوردن مولفه‌های هارمونیک می‌باشد که در آنگاری با استفاده از آن‌ها می‌توان سطوح مختلف جزرورمدی، از جمله چارت دیتوم را محاسبه کرد. از دیگر موارد استفاده این مولفه‌ها، انجام پیش‌بینی ارتفاع و زمان وقوع جزرورمد می‌باشد. در حال حاضر از نرم‌افزارهای خاص چهت انجام تجزیه و تحلیل استفاده می‌شود. عموماً ورودی این نرم افزارها قابل اطلاعات ساعتی و ارتفاعات جزرورمدی استگاه مورد نظر می‌باشد. نتیجه تجزیه و تحلیل جزرورمد، عبارت است از دامنه و فاز تعدادی مولفه‌های هارمونیک که تعداد آن‌ها بستگی به مدت زمان اطلاعات ورودی دارد (به بخش ۲-۳ رجوع شود).



۱۵۱۴ تعیین سطح مبنای عمق‌بایی در رودخانه‌های تحت تاثیر جزرورمد

الف - سطح مبنای عمق‌بایی در مسیر یک رودخانه جزرورمدی را به طور عادی نمی‌توان از یک نقطه خارج از دهانه آن انتقال داد. شرایط جزرورمدی در جاییکه شکل زمین و قیب بستر دریا باعث تغییر دامنه جزرورمد می‌شود، سریعاً تغییر می‌کند. این وضعیت در رودخانه‌ها بیشتر محسوس است. زمانیکه از سمت دریا در طول رودخانه بالا می‌رویم، با انجام مشاهدات جزرورمدی متوجه می‌شویم که در ابتدا دامنه جزرورمد افزایش می‌یابد، اندازه‌های مد (High Water) بالاتر و چر (Low Water) پائین‌تر می‌رود. این پدیده ادامه پیدا می‌کند تا نقطه‌ای که تپوگرافی بستر رودخانه مانع از آن شود که اندازه چر، پائین‌تر رود. بعد از این نقطه، ارتفاع چر افزایش می‌یابد تا اینکه در نهایت ارتفاعات MHWS، MLWS بر هم منطبق شوند، در حالیکه در بالا دست چر در هنگام که کشند (Neap) ممکن است پائین‌تر از چر در زمان مه کشند (Spring) اتفاق بیافتد. شکل‌های ۶-۲ در همه نقاط پائین‌تر از M.L.W.S. قرار دارد.

ب - از آنجاییکه رودخانه‌ها در فصل پر آبی از سطح تراز بالاتر نسبت به سطح تراز کم آبی قرار دارند، بنابراین مشاهدات جزرورمد برای محاسبه و انتخاب سطح مبنای عمق‌بایی می‌باشد در زمان کم آبی انجام شود.

ج - برای تعیین سطح مبنای عمق‌بایی در دهانه رودخانه می‌باشد جزرورمد، حداقل یک ماه به صورت شبانه روزی قرائت شود.

د - برای انتقال سطح مبنای در مسیر رودخانه در نقاطی که این تغییرات اتفاق می‌افتد می‌باشد نسبت به استقرار اشل جزرورمدی اقدام و مشاهدات در زمان‌های مه کشند (Spring) و که کشند (Neap) به مدت حداقل پیش‌بینی زمانی با چهار چر و سه مد متوالی اقدام کرد.



شکل ۲-۶ - تغییرات سطح مبنای در امتداد یک رودخانه چزرومدی

١٥١ محااسبات تقاط کنترل مسطحاتی و ارتفاعی

محاسبات نقاط مسطحه ای و ارتفاعی، پا استانداردهای زمینی، انحراف می‌شود.

۲۵۱ استخراج عمیق‌ها از چارت کاغذی دستگاه عمق‌باب

۱۲۵۱۲ استخراج فیکس ها

دقت استخراج عمق بستگی به توانایی تفکیک چارت کاغذی دارد. هر قدر عرض چارت بیشتر باشد و در زمان انجام عملیات دامنه کوچکتری انتخاب شود، عمق‌های استخراج شده دارای دقت بیشتری می‌باشند. عمق محل تقاطع خط فیکس و اور پروفیل بستر^۲ بر روی چارت، عمق مربوط به نقطه فیکس می‌باشد. در هر حال باید مقیاس کاغذ طوری انتخاب شود که بتوان عمق را با دقت ± 5 سانتیمتر استخراج کرد.

1 Resolution 2 Echo Trace

۲ ۱ ۲ ۲ استخراج عمق‌های میانی

برای استخراج عمق‌های میانی از چارت کاغذی دستگاه عمق‌یاب، می‌باید فاصله مابین دو خط فیکس متوالی در روی چارت را با توجه به تعداد عمق‌های مورد نیاز به قسمت‌های مساوی تقسیم کرد، و عمق استخراج شده هر نقطه تقسیم را به عنوان عمق‌میانی مورد استفاده قرار داد. (البته به شرط اینکه سرعت کاغذ عمق‌یاب و سرعت حرکت قایق در بین دو فیکس ثابت باشد).

۲ ۱ ۲ ۳ ثبت اطلاعات استخراج شده در فایل

اطلاعات استخراج شده از گراف عمق‌یاب و بقیه اطلاعات باید در فایل‌های کامپیوتری ثبت شوند.

۲ ۱ ۲ ۴ ویرایش فایل‌های جمع‌آوری شده**۲ ۱ ۲ ۵ ۱ تهیه نمودار رقومی (گراف) جزرورمد و تعیین تصحیحات جزرورمدی**

منحنی جزرورمد باید ترسیم و در صورت تیاز قرات‌های اشتباه، تصحیح یا حذف و پس از آن تصحیحات جزرورمد تعیین شوند. ترسیم منحنی جزرورمد باید به روئی انجام شود که تصحیحات پا درستی $2 \pm$ سانتی‌متر قابل تعیین باشد.

۲ ۱ ۲ ۵ ۲ اعمال تصحیحات جزرورمدی و سایر تصحیحات روی عمق‌ها

تصحیحات جزرورمدی به اطلاعات جمع‌آوری شده عمق‌یابی اعمال شوند. چنانچه تصحیحات دیگر مانند سرعت صوت در آب، آبخور ترانس‌دیوس و ... در هنگام جمع‌آوری اعمال نشده باشند، در اینجا به عمق‌ها اعمال شوند.

۲ ۱ ۲ ۵ ۴ تهیه نقشه اولیه و تعیین مناطق دارای ابهام (مناطق کم عمق و خطرناک) و مناطق گپ

اطلاعات با ترمافرازهای موجود نقشه کشی به صورت اولیه ترسیم و مورد بررسی قرار گیرد.

۲-۱-۶-۱-۲-عملیات تکمیلی**۲ ۱ ۶ ۱ طراحی خطوط میانی در مناطق گپ**


خط میانی، خط عمق‌یابی اضافی است که مابین دو خط عمقيابی که قبلاً در روی آن‌ها عمق‌یابی انجام شده قرار داده می‌شود، و عموماً فاصله بین این دو خط را نصف می‌کند.

هدف از طراحی خطوط عمقيابی میانی:

الف - برای ارتقاء درستی عملیات عمقيابی.

ب - برای بررسی نشانه‌هایی از مناطق کم عمق و عوارض محتمل جافتاده در کار اصلی.

پ - برای پر کردن گپ‌های به وجود آمده از عملیات عمقيابی.



شکل ۲-۷: عمقدایی خطوط اصلی و خطوط میانی


۲۶۱۲ طراحی جستجوی مناطق کم عمق و خطروتگ زیر آب

انجام عملیات جستجوی برای کشف عوارض کم عمق و مخاطرات زیر آب از جمله وظایف آینکاری بوده و زمان قابل ملاحظه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. هنگامی که مقصود، جستجوی برای یافتن یک عارضه فیزیکی کم عمق یا اجسام مغروق گزارش شده باشد، باید یک نسخه از گزارش اولیه را به دست آورد، چون بدون آن قادر به انجام جستجو به صورت دقیق نمی‌باشیم. مطالعه یک چنین گزارشی اغلب به ارزیابی صحبت وجود عارضه کمک کرده و همچنین در یافتن محل دقیق آن، پاری رسان می‌باشد.

أنواع جستجو :

الف - جستجوی ستاره‌ای


شکل ۲-۸ نمایشگر این نوع جستجوی می‌باشد. یک توانه شناور یا سایر نشانه‌های مرجع در محل عارضه گزارش شده، در سطح آب قرار داده می‌شود و شناور به صورت ستاره‌ای در اطراف آن مباردت به انجام عملیات عمق یابی می‌کند.



شکل ۲-۸- جستجوی ستاره‌ای

ب - جستجوی مارپیچی چهارگوش


جستجوی مارپیچی چهارگوش، بستر را بطور منظم پوشش می‌دهد. هر چند که انجام آن به علت اجرای حرکت بر روی یک چهار ضلعی آسان نمی‌باشد (شکل ۲-۹). کنترل عملیات می‌تواند توسط هر نوع وسیله و روش مطمئن، صورت گیرد.



شکل ۲-۹ - جستجوی مارپیچی

پ - جستجوی چند ضلعی

این نوع جستجو (شکل ۲-۱۰) صورتی از عمق‌یابی معمولی می‌باشد. این عملیات در اطراف یک نشانه شناور انجام می‌شود.



شکل ۲-۱۰ - جستجوی چند ضلعی

۱۲۳ برداشت و جمع آوری اطلاعات خطوط طراحی شده در دو بند بالا عملیات عمق‌یابی روی خطوط میانی و خطوط جستجو مطابق دستورالعمل کار اصلی انجام می‌شود.

۲۱۶۴ اضافه کردن اطلاعات تکمیلی روی نقشه‌های اولیه و کنترل کامل بودن اطلاعات جمع‌آوری شده اطلاعات تکمیلی جمع‌آوری شده روی نقشه‌های اولیه اضافه می‌شود و نقشه‌ها مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرد. در حوزت کامل بودن نقشه‌ها با توجه به معیارهای اعلام شده در بخش ۱-۴ عملیات صحراجی تمام می‌شود.

۲-۷-۳ پردازش‌های کارتوگرافی

۲۱۷۱ پردازش نهایی اطلاعات جمع‌آوری شده در این مرحله کلیه پردازش اطلاعات مجدداً انجام و با پردازش‌های اولیه کنترل خواهد شد. ترسیم نقشه با استفاده از نرم‌افزارهای نقشه کشی انجام می‌شود.

۲۱۷۲ ترسیم عوارض

عوارض موجود در دریا و خشکی ترسیم شوند.

۲۱۷۳ جایگذاری علانم

علانم عوارض موجود باید با توجه به مشخصات گرافیکی آن‌ها که در پیوست ۲ این دستورالعمل آمده است، ترسیم شوند.

۲-۸-۱ مستندسازی و تهیه گزارشات فنی پرورد

محصول نهائی هر مرحله از عملیات آینکاری تعدادی مدارک صحراجی (آبی و زمینی) به اشکال مختلف است که نیاز به ارائه آن‌ها با روشی مرتب^۱ دارد. همان توجه و دقیقی که در انجام عملیات به کاربرده می‌شود می‌باید در تهیه وارانه اطلاعات نهائی به کارروز.

۲۱۸۱ گزارش فنی

گزارش عملیات آینکاری

در پایان هر پرورد هیدرографی، می‌باید گزارشی مکتوب از نحوه انجام عملیات تهیه و ارائه شود. این گزارش می‌باید شامل اطلاعاتی^۲ درباره چگونگی انجام عملیات و ملاحظات مربوط به هر بخش عملیات و اطلاعات دیگری که در ارتباط با آن‌ها است، باشد.

الف شرح عمومی: شامل شرحی مختصر در ارتباط با چگونگی انجام عملیات شامل تاریخ، نام منطقه عملیات و مشخصات جغرافیائی آن، امکانات پشتیبانی، دستگاه‌های مورد استفاده و تحویله کالیبر اسیون، روش‌های پرداشت داده‌های آبی، تعداد روزهای کاری و روزهای از دست رفته و ... می‌باشد.

۱ Methodic

۲ باید ارزیابی کیفیت داده‌های آینکاری لازم است که اطلاعات معینی علاوه بر داده‌های آینکاری، ثبت و مستندسازی شود. این اطلاعات از این جهت مهم است که بهره‌گیری از داده‌های آینکاری را توسط استفاده کنندگان متعدد با نیازهای مختلف مخصوصاً زمانیکه این نیازها در زمان جمع‌آوری داده‌های آینکاری شناخته شده نیست، میسر می‌سازد.

- ب وضعیت هوا شامل شرح مختصری از وضعیت هوا در زمان انجام نقشه‌برداری و تأثیر آن بر فعالیت‌ها می‌باشد.
- پ مشخصات شامل مشخصات سطح مبنای افقی، بیضوی مورد استفاده، سیستم تصویر و شبکه مختصاتی (Grid)، نقاط کنترل ژئودتیک استفاده شده در نقشه‌برداری‌های قبلی و چگونگی ایجاد نقاط کنترل در پروژه همراه با توضیحاتی در ارتباط با داده‌های ژئودتیک می‌باشد.
- ت ثبت خودکار داده‌ها: چنانچه از سیستم‌های خودکار جمع‌آوری داده استفاده شود، لازم است که شرحی از سیستم‌های مورد استفاده در عملیات و مشکلات پیش‌رو ارائه شود.
- ث اطلاعات مربوط به مشاهدات سطح آب: شامل شرحی از محل انجام مشاهدات و مدت زمان انجام آن، سطح مبنای قائم مورد استفاده و مشخصات نشانه‌های بتونی مربوطه (Bench Marks) جهت استفاده‌های آنی، و چگونگی اعمال تصحیحات بر روی عمق‌ها می‌باشد.
- ج - عمق‌باب: شامل شرحی در ارتباط با نوع دستگاه مورد استفاده و چگونگی کالیبره کردن آن برای سرعت صوت و سایر تصحیحات لازم می‌باشد.
- ج - بورسی و مقایسه نقشه‌های قبلی: باید تابع عملیات عمق‌بابی با تابع عملیات انجام شده در گذشته مقایسه شود. مقدار اختلاف و تغییرات بین آنها مشخص شوند. دلایل توجیهی این تغییرات باید در گزارش فنی بیان گردد.

۲۸۱۲ شناسنامه نقاط کنترل ساحلی

برای تهییه شناسنامه نقاط کنترل ساحلی به دستورالعمل‌های زمینی رجوع کنید.

۲۸۱۳ شناسنامه اسل‌های جزر و مد

به بند (۲-۲) این دستورالعمل رجوع کنید.

۲۸۱۴ لیست مختصات نقاط کنترل ساحلی

لیست مختصات از کلیه نقاط اصلی شامل طول، عرض و ارتفاع (XYZ) همراه گزارش فنی طبق فرم پیوست این دستورالعمل تهییه شود.

۲۸۱۵ فرم‌ها و فایل‌های مشاهدات جزر و مد

کلیه فرم‌های مشاهدات جزر و مد باید خمیمه گزارش فنی شود.

۲۸۱۶ فایل‌های مشاهدات، فایل‌ها و پلاس تفکه‌ها

کلیه فایل‌های مشاهداتی شامل فایل‌های اطلاعات زمینی، دریائی، جزر و مد و نقشه‌ها و همچنین یک‌سری چاپ رنگی از نقشه‌ها باید همراه گزارش فنی عملیات باشد.

۲-۲- دستورالعمل تهیه مقطع عرضی رودخانه

۱-۲-۲- شناسائی

شناسائی منطقه عملیاتی دارای اهمیت پسیار زیادی در طراحی و زمان‌بندی عملیات دارد. بعد از انجام طراحی مقدماتی در نقشه کوچک مقیاس مثلاً ۱:۲۵۰۰۰ باید با انجام عملیات شناسائی، هماهنگی و سازگاری طراحی اولیه را با شرایط فیزیکی منطقه بررسی کرده و در صورت لزوم نسبت به انجام تغییرات ضروری در طراحی مقدماتی اقدام کرد.

۲-۲-۳- طراحی

۱ ۲ ۲ طراحی نقاط کنترل اصلی

با توجه به وسعت منطقه لازم است یک سری ایستگاه‌های اصلی ایجاد شود. برای طراحی این ایستگاه‌ها به دستورالعمل‌های زمینی مراجعه کنید.

۲ ۲ ۲ طراحی مقاطع

برای طراحی بهینه مقاطع، نقشه‌های موجود از منطقه باید بررسی و طبق نظر کارفرما و با توجه به شرح خدمات کارفرما خطوط پروفیل طراحی و روی نقشه‌ها ترسیم شوند. در صورت نیاز طراحی باید به تایید کارفرما برسد.

۲-۲-۳- عملیات زمینی

۱ ۲ ۳ شناسائی و ساختمان نقاط کنترل اصلی (ارتفاعی و مسطحاتی)

به دستورالعمل‌های زمینی مراجعه کنید.

۲ ۲ ۳ شناسائی و ساختمان نقاط دو سر مقطع

برای تعیین محل مقطع عرضی رودخانه باید دونقطه بر روی زمین با علائمی مشخص شود. بهتر است این دو نقطه بتن‌گذاری گردد. لازم است این دو نقطه به هم دید داشته باشند.

۲ ۲ ۳ مشاهدات نقاط مسطحاتی

به دستورالعمل‌های زمینی مراجعه کنید.

۲ ۲ ۳ ۴ ترازیابی نقاط ارتفاعی

به دستورالعمل‌های زمینی مراجعه کنید.

۲ ۲ ۳ ۵ برداشت اطلاعات مقطع (زمینی)

برای برداشت قسمت زمینی باید با استفاده از دستورالعمل‌های زمینی اقدام شود. تنها موردی که علاوه بر آن باید رعایت شود، این است که داغ آب دو طرف رودخانه با زمان برداشت آن در شکل مقطع مشخص شود.

۲-۲-۴- عمق‌بایی

۲-۲-۱ انتخاب شناور مناسب

- برای عملیات عمق‌بایی باید دقت کرد که شناور مناسب انتخاب شود. برای انتخاب شناور باید موارد زیر را در نظر داشت.
- الف: تا حد امکان در حرکت، دارای نوسان جانبی کمتری باشد.
 - ب: آبخور شناور باید با توجه به عمق منطقه کم باشد.
 - پ: سرعت شناور در عملیات عمق‌بایی بیشتر از دو متر بر ثانیه نباشد. (پتواند با سرعت دو متر بر ثانیه یا کمتر حرکت کند)

۲-۲-۲ نصب تجهیزات و آماده سازی شناور

- تجهیزات عمق‌بایی را باید در شناور در جای مناسب قرار گیرند. بطوریکه همه دستگاه‌ها در موقع عملیات قابل دسترس و کنترل باشند در نصب تجهیزات باید موارد زیر رعایت شوند.
- الف: تا حد امکان محل نصب ترانس‌دیوسر و آتن GPS یا هر وسیله تعیین موقعیت دیگر به هم نزدیک باشد. (و یا اندازه‌گیری و محاسبه مختصات محل وسیله تعیین موقعیت نسبت به ترانس‌دیوسر امکان‌پذیر باشد)
 - ب: باید ترانس‌دیوسر بصورت عمود بر سطح آب و کاملاً محکم و قابت نصب شود.
 - پ: صفحه نمایش تجهیزات ناوپری توسط ناوپر قابل رویت باشد

۲-۲-۳ اندازه گیری آبخور ترانس‌دیوسر

- اگر دستگاه‌های عمق‌بایی آبنگاری قابلیت دریافت مقدار و اندازه آبخور (فاصله عمودی سطح آب تا زیر ترانس‌دیوسر) ترانس‌دیوسر را دارند. در هنگام انجام عملیات عمق‌بایی می‌باید آبخور ترانس‌دیوسر به دقت اندازه گیری شده و به دستگاه معرفی و اعمال شود. در این صورت عمق‌بای به شکل خودکار اندازه آبخور را به عمق‌های اندازه گیری شده اضافه می‌کند. در صورتی که دستگاه قابلیت دریافت آبخور را نداشته باشد می‌باید اندازه آن در هنگام پیدا شدن به عمق‌ها اضافه شود.
- نذکر: در هنگام اندازه گیری آبخور می‌باید شناور کاملاً در حال سکون و افقی بوده و آب در منطقه اندازه گیری آرام باشد.
- اندازه آبخور، ترانس‌دیوسر بهتر است با استفاده از بار چک (یک مانع فلزی) و نگهداری آن در فاصله کم ممتاز دو متر از سطح آب در زیر ترانس‌دیوسر کنترل شود. (یادآوری می‌شود که باید سرعت صوت قبل از تنظیم شده باشد).

۲-۲-۴ اندازه گیری سرعت صوت در آب

- محاسبه عمق آب (d) توسط دستگاه‌های الکترو اکوستیکی (Echo Sounder) از طریق ارسال امواج صوتی در آب و اندازه گیری زمان رفت و برگشت موج (t) و با استفاده از رابطه $d = v t / 2$ (v = سرعت متوسط صوت در آب) صورت می‌گیرد. رابطه فوق الذکر مبین وجود رابطه مستقیم مابین دقت محاسبه عمق و دقت سرعت صوت در آب می‌باشد. جهت کسب نتیجه مطلوب می‌باید سرعت صوت در آب منطقه عملیات به دقت تعیین شود. باید توجه داشت که سرعت صوت در آب تابعی از درجه حرارت، فشار و شوری است و مقدار آن بعلت تغییر عوامل فیزیکی ذکر شده در لایه‌های مختلف آب تغییر می‌کند. لذا می‌باید سرعت صوت در لایه‌های مختلف آب منطقه عملیات، در هر روز کاری بوسیله دستگاه‌های سرعت سنج صوت اندازه گیری شود. در صورت در

دسترس نبودن دستگاه سرعت سنج چنانچه عمق آب کمتر از ۱۰ متر باشد، می‌توان با انجام بارچک نسبت به تصحیح عمق‌های اندازه‌گیری شده اقدام کرد. در صورتی که عمق آب بیش از ۱۰ متر باشد یا ترسیم نمودار "تعیینات سرعت به تغییر عمق" ناشی از انجام روش بارچک و ادامه آن برای عمق‌های بیش از ۱۰ متر (حداکثر تا ۲۰ متر) می‌توان نسبت به تصحیح عمق‌ها برای خطای سرعت صوت اقدام کرد.

۲۴۵ ترازیابی سطح آب برای هر مقطع به منظور تصحیح عمق

با توجه به اینکه در زمان عمق‌یابی عمق از سطح آب اندازه‌گیری می‌شود، لازم است برای محاسبه ارتفاع نقاط عمق‌یابی، ارتفاع سطح آب در زمان عمق‌یابی معلوم باشد. بنابراین باید هم‌زمان با عمق‌یابی هر مقطع، از نزدیکترین نقطه (ایستگاه) به سطح آب ترازیابی شود. در صورتیکه تپوگرافی منطقه پیچیده و ناهموار باشد، می‌توان از ترازیابی مثلاًتی نیز استفاده کرد.

۲۴۶-۲ جمع آوری اطلاعات (عمق‌یابی)

منظور تعیین عمق آب در منطقه عملیاتی با استفاده از عمق‌یاب الکترواکوستیکی (Echo Sounder) می‌باشد. در اندازه‌گیری عمق با استفاده از دستگاه عمق‌یاب موارد ذیل می‌باید مورد توجه قرار گیرد:

الف- آبخور ترانس‌دیوسر و سرعت متوسط صوت در آب منطقه عملیات په دستگاه عمق‌یاب معرفی و اعمال شود.

ب- دستگاه عمق‌یاب می‌باید مخصوص عملیات عمق‌یابی باشد.

۲۴۷ تعیین موقعیت در آب

برای تعیین موقعیت در آب باید از سیستمی استفاده کرد که عمق‌ها با دقیقیت بیشتر از یک متر تعیین شوند. نکته مهم در تعیین موقعیت نقلات فیکس، هم‌زمانی تعیین موقعیت و عمق می‌باشد. در انجام عملیات عمق‌یابی با روش‌های غیر خودکار، در صورت نیاز به عمق‌های میانی می‌توان آن‌ها را از طریق درون‌یابی (تریپوله) بین دو فیکس ترسیم شده مجاور به دست آورد. (البته باید سرعت حرکت قایق و سرعت کاغذ عمق‌یاب بین دو فیکس ثابت باشد.)

۲۴۸ عکسبرداری از مقطع

از شروع هر مقطع تا انتهای آن باید عکس تهیه شود. این عکس‌ها باید نسبت به هم پوشش داشته باشند. در عکس‌ها باید اسم ایستگاه شروع و انتها مشخص باشد.

۲۴۹-۲ محاسبات و بردازش اطلاعات

۲۵۱ محاسبات نقاط کنترل مسطح‌هایی و ارتفاعی

محاسبات نقاط ارتفاعی و مسطح‌هایی با توجه به استانداردهای زمینی انجام می‌شود:

۲ ۵ ۲ استخراج عمق‌ها از چارت کاغذی دستگاه عمق‌باب

۲ ۵ ۲ ۱ استخراج فیکس‌ها

دقت استخراج عمق بستگی به توانانی تفکیک چارت کاغذی دارد. هر قدر عرض چارت بیشتر باشد و در زمان انجام عملیات دامنه کوچکتری انتخاب شود، عمق‌های استخراج شده دقتهای بیشتری دارند. عمق محل تقاطع خط فیکس و ابر پروفیل بستر بر روی چارت، عمق مربوط به نقطه فیکس می‌باشد. در هر حال باید مقیاس کاغذ طوری انتخاب شود که به توان عمق را با دقتهای ± 5 سانتیمتر استخراج کرد.

۲ ۵ ۲ ۲ استخراج عمق‌های میانی

برای استخراج ساندینگ‌های میانی از چارت کاغذی دستگاه عمق‌باب، می‌باید فاصله مابین دو خط فیکس متوازی در روی چارت را با توجه به تعداد عمق‌های مورد نیاز به قسمت‌های مساوی تقسیم کرده و عمق استخراج شده هر نقطه تقسیم را به عنوان عمق‌ها میانی مورد استفاده قرار داد.

۲ ۵ ۲ ۳ ثبت اطلاعات استخراج شده در فایل

اطلاعات استخراج شده از گراف عمق‌باب و بقیه اطلاعات باید در فایل‌های کامپیوتری ثبت شوند.

۲ ۵ ۳ ویرایش فایل‌های اطلاعات جمع‌آوری شده (زمینی و عمق‌بابی)

۲ ۵ ۳ ۱ ویرایش فایل‌های زمینی (محاسبات)

اطلاعات زمینی برداشت شده یا فایل‌های جمع‌آوری شده با توجه به استانداردهای زمینی محاسبه و کنترل شوند.

۲ ۵ ۳ ۲ ویرایش فایل‌های عمق‌بابی و اعمال تصحیحات سطح آب روی عمق‌ها

تصحیحات سطح آب به اطلاعات جمع‌آوری شده عمق‌بابی اعمال شوند. چنانچه تصحیحات دیگر مانند سرعت صوت در آب، آبخور ترانس‌دیوس و ... در هنگام جمع‌آوری اعمال نشده باشند، در اینجا به عمق‌ها اعمال شوند.

۲-۳-۴-۴- تهیه نقشه اولیه مقاطع

از آنجاییکه در بسیاری از موارد یک مقطع از ایستگاه‌های مختلف برداشت می‌شود، برای جلوگیری از اشکالات احتمالی بهتر است در محل (منطقه عملیات)، فایل‌های مختلف با هم جمع و مقطع اولیه ترسیم شود.

۲-۳-۵-۵- کنترل نقشه‌های اولیه و تعیین کاستی‌های اطلاعات جمع‌آوری شده

مقاطع ترسیم شده مورد بررسی قرار گیرد و مناطق دارای ابهام و گپ‌های اطلاعات مخصوص شود.

۶-۲-۲- عملیات تكمیلی

۶-۲-۱ برداشت و جمع‌آوری اطلاعات مناطق دارای کاستی اطلاعات

مناطق دارای ابهام و گپ‌های اطلاعات باید با همان روش که در بالا ذکر شد برداشت شود.

۶-۲-۲ اضافه کردن اطلاعات تكمیلی روی مقاطع اولیه و کنترل کامل بودن اطلاعات جمع‌آوری شده

اطلاعات تكمیلی جمع‌آوری شده روی نقشه‌های اولیه اضافه شود و نقشه‌ها مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. در صورت کامل بودن نقشه‌ها با توجه به معیارهای اعلام شده در بخش ۴-۱ عملیات صحراوی به پایان می‌رسد.

۷-۲-۲ بردازش کارتوگرافی

۷-۲-۱ بردازش نهایی اطلاعات جمع‌آوری شده

در این مرحله کلیه پردازش اطلاعات مجدداً انجام و با پردازش‌های اولیه کنترل خواهد شد. مقاطع با استفاده از نرم‌افزارهای مربوطه در گامهای ترسیم شوند. نقشه مقاطع باید شامل موارد به شرح زیر باشد.

الف: طول (X) هر نقطه از شکل مقطع عبارت است از فاصله آن نقطه از ابتداء مقطع و عرض (Y) آن عبارت است از ارتفاع نقطه متناظر.

ب: در زیر هر نقطه باید نوع عارضه، ارتفاع آن و فاصله از ابتداء مقطع آورده شود.

پ: مقطع مورد نظر باید در یک هلان از منطقه در حاشیه نقشه مقطع مشخص شود.

ت: مختصات نقاط اصلی دو سر مقطع باید در حاشیه نقشه مقطع بطور جداگانه درج شوند.

ث: مختصات کلیه نقاط مقطع باید در حاشیه نقشه مقطع درج شوند.

ج: مبدأ ارتفاعی مقطع

ج: اسامی رودخانه، کارفرما، مجری و مشاور یا ناظر، تاریخ تهیه، سطح مبنای لفی و ارتفاعی، سیستم تصویر، تاریخ و زمان برداشت، مقیاس افقی و ارتفاعی، شماره نقشه و فاصله مقطع از مبدأ شروع کار در طول رودخانه باید در حاشیه نقشه مقطع درج شوند.

۷-۲-۳- مسند سازی و تهیه گزارشات فنی پیروزه

محصول نهانی هر مرحله از عملیات اینکاری، تعدادی مدارک صحراوی (آبی و زمینی) به اشکال مختلف است که ارانه آن‌ها باید به روش مرتباً انجام گیرد. همان توجه و دقیقی که در انجام عملیات بکار برده می‌شود می‌باید در تهیه وارانه اطلاعات نهانی به کار رود. سریع‌تر پیروزه مسئولیت اصلی را در اطمینان دادن به این که داده‌های تهیه شده توسط پرسنل، حاصل عملیاتی است که به صورت استاندارد انجام شده و به طور مستقل توسط افراد ذیصلاح با این گونه عملیات چک و کنترل شده، دارد.

۷-۲-۴ گزارش فنی

گزارش عملیات: در پایان هر پیروزه نقشه برداری و آینکاری، می‌باید گزارش مکتوب از نحوه انجام عملیات تهیه و ارانه گردد. این گزارش می‌باید شامل اطلاعاتی درباره چگونگی انجام عملیات و ملاحظات مربوط به هر بخش عملیات و اطلاعات دیگری که

در ارتباط با آن‌ها است، پاشه، بنابراین این گزارش یک سند پسیار مهم بوده و سیربرست پروژه می‌باید حداقل تلاش و سعی خود را برای تهیه مطلوب آن به کاربرده مخصوصات ذیل می‌باید در تهیه گزارش گنجانده شود.

الف. شرح عمومی: شرحی مختصر در ارتباط با چگونگی انجام عملیات شامل تاریخ، نام منطقه عملیات و مشخصات جغرافیائی آن، امکانات پشتیبانی، دستگاه‌های مورد استفاده و کمبودهای آن‌ها، روش‌های برداشت داده‌های آبی، تعداد روزهای کاری و روزهای از دست‌رفته و ... می‌باشد.

ب. وضعیت هوا: شامل شرح مختصه از وضعیت هوا در زمان انجام نقشه‌برداری و تأثیر آن بر فعالیت‌ها می‌باشد.

پ. مشخصات: شامل مشخصات سطح مبنای افقی، بیضوی مورد استفاده، سیستم تصویر و شبکه مختصاتی (Grid)، نقاط کنترل ژئودتیک استفاده شده در نقشه‌برداری‌های قبلی و چگونگی ایجاد نقاط کنترل در پروژه فعلی همراه با توضیحاتی در ارتباط با داده‌های ژئودتیک می‌باشد.

ت. ثبت خودکار داده‌ها: شامل شرحی از سیستم‌های اتوماتیک جمع‌آوری داده‌های مورد استفاده در عملیات و مشکلات پیش‌روی می‌باشد.

ث. اطلاعات مربوط به مشاهدات سطح آب: شامل شرحی از محل انجام مشاهدات و مدت زمان انجام آن، سطح مبنای قائم مورد استفاده و مشخصات نشانه‌های پتونی مربوطه (Bench Marks) جهت استفاده‌های آتی، و چگونگی اعمال تصحیحات بر روی عمق‌ها می‌باشد.

ج- عمق‌باب: شامل شرحی در ارتباط با نوع دستگاه مورد استفاده و چگونگی کالیبره کردن آن برای سرعت حیث و سایر تصحیحات لازم می‌باشد.

۲۸۲ ۲ شناسنامه نقاط کنترل

برای تهیه شناسنامه نقاط به دستورالعمل‌های زمینی رجوع کنید.

۲۸۳ ۲ لیست مختصات نقاط کنترل

لیست مختصات از کلیه نقاط اصلی شامل طول، عرض و ارتفاع (XYZ) طبق فرم پیوست این دستورالعمل همراه گزارش فنی تهیه شود.

۲۸۴ ۲ فایل‌های مشاهدات، فایل‌ها و پلات نقشه‌ها

کلیه فایل‌های مشاهداتی شامل فایل‌های اطلاعات زمینی، دریایی، ارتفاع سطح آب و تقشه‌ها و همچنین یک‌سری چاپ رنگی از نقشه‌ها باید همراه گزارش فنی عملیات باشد.

۲-۳-۱-۲-۲ دستورالعمل مشاهدات و محاسبات جزو مردمی

۲-۳-۲-۱-۲-۲ مشاهدات جزو مردمی

جزو مردم را می‌توان با جمله تغییر مکان یک ذره‌آب دریا ناشی از نیروی جاذبه دیگر اجسام سماوی تظییر ماه و خورشید توضیح داد، جزو مردم دریا به طور اصولی ناشی از اثر تواناً نیروهای جاذبه ماه و خورشید و گریز از مرکز سیستم زمین- ماه - خورشید بر یک

ذره از آب اقیانوس‌های کره زمین می‌باشد. از طرفی تغییرات جزوود به واسطه شرایط توپوگرافی بستر و اطراف دریاها در مکان‌های گوناگون متفاوت است. بنابراین رفتار جزوود به مکانهای یک حرکت ساده از غرب به شرق و یا بالعکس نمی‌باشد. اگر هر دریا و اقیانوس را یک حوزه دریایی بنامیم هر کدام با توجه به خصوصیات مکانی و جغرافیایی و توپوگرافی بستر دریا رفتار به خصوصی از لحاظ کیفیت و کمیت نوسان دارد. این عوامل می‌باشد یا مشاهدات مستقیم جزوود مورد مطالعه قرار گیرند. برای منظورهای آینکاری سه وظیفه مهم در مورد جزوود دریا مورد نظر می‌باشد.

الف - مشاهدات

ب - تجزیه و تحلیل

پ - پیش‌بینی

به منظور تهیه یک نقشه دقیق، نقشه‌بردار دریایی می‌باشد نسبت به پدیده جزوود پیویسه حرکت قائم آب دریا در ک روشنی داشته باشد. اندازه‌گیری و مشاهدات جزوودی یکی از وظایف اولیه یک نقشه‌بردار هیدروگراف می‌باشد. این مشاهدات توسط دستگاه‌های خودکار (اتوماتیک) جزوود سنج (Tide Gauge) و یا اشل جزوود سنج (Tide Pole) در ایستگاه مشاهدات جزوودی برای بررسی تغییرات سطح دریا و تعیین سطح متوسط و مبنای جزوودی انجام می‌گیرد. تجزیه و تحلیل مشاهدات جزوودی به جهت به دست آوردن مولقه‌های مور در ایجاد جزوود که در محاسبه سطح مختلف نوسانات آب دریا و پیش‌بینی جزوود برای زمان‌های آینده صورت می‌گیرد ضروری می‌باشد. با انجام این دو فعالیت می‌توان اطلاعات لازم را در مورد ایجاد سطح مبنای عمق‌بایی و تبدیل عمق اندازه‌گیری شده به عمق نقشه (Charted Depth) و انتقال اطلاعات عمق، نسبت به یک سطح مبنای به سطح مبنای دیگر انجام داد. هدف اصلی از مطالعات مربوط به امور جزوود پیش‌بینی از ارائه اطلاعات مربوط به امر تهیه نقشه‌های آینکاری می‌باشد. (این امر چه در اعمال تصحیحات لازم به عمق‌های اندازه‌گیری شده و چه در انتشار جداول جزوودی که در امور آینکاری حائز اهمیت است و در امور مهندسی دریانی و تحقیقات اقیانوسی، استفاده‌های فرآوانی دارد). برای این منظور مشاهدات یکسی‌زمانی پیوسته از اطلاعات جزوودی که بتواند در درجه اول برای اعمال تصحیحات لازم به عمق‌های اندازه‌گیری شده به کاررود و بتواند عمق‌های قابل درج در نقشه‌ها را نسبت به سطح مبنای چارت ارجاع دهد لازم است. از آنجانیکه عمق‌های درج شده در نقشه‌های دریانوری نسبت به پایین‌ترین سطح وقوع جزر می‌باشد نیاز دریانوردان به پیش‌بینی جزوود برای دستیابی به عمق لحظه‌ای دریا ضروری است. معمولاً پیش‌بینی ارتفاع جزوود دریا نسبت به سطح مبنای عمق‌بایی انجام می‌شود. سیویس‌های هیدروگرافی هر کشور دریایی جداول پیش‌بینی را برای استفاده جامعه دریانی کشور به صورت سالانه منتشر می‌کنند. اغلب این جداول حاوی زمان وقوع مدها و جزرها و سایر اطلاعات مفید جزوودی می‌باشند. برای اطلاعات بیشتر در مورد جزوود و سطوح مبنای جزوودی می‌توان به کتاب 2 *Admiralty Manual of Hydrographic Surveying Vol. 2* رجوع کرد.

۲۳۱ سنسانی منطقه و بررسی مدارک قبلی

سنسانی منطقه عملیاتی از نقطه نظر وضعیت رژیم جزوودی (نیم روزانه یا روزانه) و دامنه نوسانات جزوود دارای اهمیت بسیار زیادی در تحوه مشاهدات و محاسبات عملیات هیدروگرافی دارد. مواردی که می‌باید در انجام عملیات سنسانی مورد توجه قرار گیرد عبارت‌اند از:

الف - وضعیت تپوگرافی منطقه عملیات (بررسی عمومی عوارض مهم و مشخص منطقه) به جهت نصب مناسب اشل و یا دستگاه اتوماتیک جزرومدی.

ب - وضعیت جزرومد و شدت تغییرات قائم سطح آب و جریان‌های آبی و عوامل آب و هوایی، تراز سطح آب و آب‌های ورودی و در رودخانه‌های جزرومدی، شدت جریان آب و عرض رودخانه.

پ - مطالعه مدارک جزرومدی که از قبل وجود دارند تغییر جداول پیش‌بینی جزرومدی.

۲ ۱ ۳ انتخاب محل نصب اشل (دستگاه جزرومدنگار)

در انتخاب محل نصب اشل، نکات ذیل می‌باید در نظر گرفته شود:

الف - مجاورت با منطقه نقشه‌برداری آنگاری، محل نصب اشل می‌باید در داخل منطقه عملیاتی آنگاری یا نزدیک به آن باشد.

ب - آسانی نصب: یک سازه مستحکم و دائمی در داخل آب، بهترین محل برای نصب اشل می‌باشد.

پ - آسانی قرائت: قرائت آسان اشل به علت تأثیر گذاری بر روی دقت قرائت‌ها دارای اهمیت زیادی می‌باشد.

ت - در پناه بودن اشل: جهت قرائت آسان اشل و همچنین اینمنی آن، اشل می‌باید طوری نصب شود که حتی الامکان در بعض امواج ناشی از باد و حرکت شناورها (شناور و کشتی) نباشد.

ث - آب‌های پسته: اشل می‌باید در محلی نصب شود که ارتباط دائمی و بی‌واسطه جریان آب بین محل نصب آن و منطقه عملیات وجود داشته باشد.

ج - مجاورت با پنج مارک‌های شبکه ترازیابی: در مناطقی که شبکه ملی ترازیابی یا شبکه محلی موجود می‌باشد، اشل می‌باید ترجیحاً نزدیک به پنج مارک‌های شبکه‌های ذکر شده نصب شود.

توضیح: در صورت نصب دستگاه خودکار ثبت داده‌های جزرومدی در ساحل و اسکله بنادر، استفاده از اشل جزرومدی در کنار دستگاه نصب شده ضروری است.

۲ ۱ ۴ شناسائی و ساختمان نقاط ترازیابی

در مشاهدات و محاسبات جزرومدی باید حدائق سه نقطه ارتفاعی ساحلی درجه سه نصب شود. برای شناسایی و ساختمان آن‌ها به دستورالعمل‌های نقشه‌برداری زمینی رجوع کنید.

۲ ۱ ۴ نصب اشل جزرومدی


برای نصب اشل جزرومدنگار می‌بایست شرایط زیر در نظر گرفته شود:

الف - کاملاً مستقیم باشد (اعوجاج نداشته باشد).

ب - دارای طول کافی جهت نمایش تغییرات سطح آب با توجه به حداکثر دامنه قابل پیش‌بینی تغییرات سطح آب در مدت زمان انجام پژوهه باشد.

پ - از موادی ساخته شده باشد که دارای حدائق تغییرات اندازه، در آب باشد.

ت - اشل حداکثر با دقت ۵ سانتی مترو بطور گویا مدرج شده باشد بطوریکه قرائت بر روی آن به سادگی حبورت گیرد (شکل ۲-۱۱).



شکل ۲-۱۱ - نصب اشل در اسکله و یا در ساحل باز

تذکر: در صورتیکه شیب ساحل کم و دامنه تغییرات قائم سطح آب بیش از طول اشل مورد نیاز باشد، می‌باید به نصب اشل‌های اضافی به تعداد مورد نیاز مبادرت کرد (شکل ۲-۱۲)


در صورت استفاده از تجهیزات اتوماتیک برای ثبت داده‌های جزرومدمی (تايدگیج فشاری و دیگر سنسورها) می‌بایست به شرایط زیر توجه کرد:

الف- جزرومدنگارهای اتوماتیک مدرن تیازی به تنظیم صحراوی ندارند. معمولاً این نوع تجهیزات توسط کارخانه سازنده کالیبره می‌شوند. اوراق کالیبراسون توسط سازنده دستگاه ارائه می‌شود. در صورت بروز هر گونه اشکال در ثبت داده‌ها می‌بایست برای تعمیر به کارخانه سازنده و یا تعمیر کار مجاز عودت داده شود. برای بکار گیری درست می‌بایست به دستورالعمل‌های فنی دستگاه مورد نظر رجوع کرد.

ب- در هنگام مشاهدات طولانی مدت، مثلاً یک ماه و بیشتر، می‌بایست مبدأ اندازه‌گیری و یا ارتباط دستگاه خودکار جزرومدنگار به اشل جزرومدم و در نتیجه به نقاط مرجع ساحلی از طریق مشاهدات اشل در فاصله زمانی هر نیم ساعت در یک پریود ۲۵ ساعته در زمان مه کشند انجام شود. در صورتیکه مدت زمان ثبت داده‌های گشتنی برای انجام عملیات عمق‌بایی و پریودهای کوتاه‌تر از یک ماه، مورد نظر باشد دو مشاهده روزانه روی اشل جزرومدم و یا تراز یابی لب آب (دریای آرام) به BMهای ساحلی کفايت می‌کند.

پ- داده‌ای جمع‌آوری شده از دستگاه اتوماتیک و اشل می‌بایست مورد مقایسه قرار گیرد تا با اعمال مقدار متوسط اختلاف پهدست‌آمده مبنای (صفر) دستگاه اتوماتیک با مبنای (صفر) اشل منطبق شود.


TIDE POLES ON A GENTLY SHELVING BEACH



شکل ۱۲-۲ - نصب اشل در یک ساحل باز و کم شیب

۱-۳-۵ - ترازیابی از اشل جزرومدنگار (دستگاه جزرومدنگار) به نقاط ساحلی

- الف- سطح مبنای عمق یابی همواره باید به سه نقطه نقشه‌برداری در تزدیکی ایستگاه جزرومدنگار متصل شود. حتی الامکان این نقاط باید به شبکه ترازیابی دقیق کشوری متصل شوند. این نقاط مرجعی برای کنترل جایگاهی اشل جزرومدنگار می‌باشند.
- ب- همواره می‌بایست به طور مستقل صفر اشل جزرومدنگار را نسبت به سطح مبنای عمق یابی مورد کنترل قرار داد.
- پ- در صورت استفاده از جزرومدنگار اتوماتیک در تزدیک آبهای ساحلی، می‌بایست یک اشل جزرومدنگار در تزدیکی آن نصب کرد. این اشل می‌بایست به نقاط ساحلی ترازیابی و مقدار CD بر روی آن مشخص شود. از این اشل برای کنترل و مقایسه داده‌های جزرومدنگار اتوماتیک برای تبدیل اطلاعات آن به تراز سطح مبنای عمق یابی استفاده می‌شود.
- ت- تراز یابی بین نقاط BM و اشل جزرومدنگار به صورت یک لوپ رفت و پرگشت انجام شود.
- ث- برگه شناسایی نقاط و اشل جزرومدنگار با ذکر عوارض شناسایی تزدیک تهیه شود. از این نقاط نباید به هم‌دیگر آدرس داده شوند. عکس نقاط باید در گزارش فنی آورده شوند.



شکل ۱۳-۲ - ارتباط نقطه کنترل ساحلی با انسل و دستگاه اتوماتیک چزرومدنگار

۱-۳-۲- مساهدات و جمع‌آوری اطلاعات جزء‌ومدی

پس از نصب اشل جزو مدمگار آنوماتیک، اندازه‌گیری تغییرات قائم سطح آب باید هر ده دقیقه یک بار با دقق بهتر از دو ساعتیمتر اندازه‌گیری شود. در اندازه‌گیری قائم سطح آب بر روی اشل جزو مدمگار باید موارد زیر رعایت شود:

الف - تعیینات عمودی اشل باید هر روز کنترل و اطمینان حاصل شود، که اشل جزرومدمی حرکت عمودی نکرده باشد. بطور مثال، با علامت گذاشتن روی دیواره اسکله یا هرسازهای که اشل جزرومدمی روی آن نصب شده است قابل انجام می باشد.

ب - فاصله زمانی قرائت پستگی به مقدار دامنه جزرومد از ده تا پانزده دقیقه متغیر است. برای مناطقی که دامنه کشند پرگ است (بنادر امام خمینی، عباس و ...) فاصله زمانی مشاهدات می‌پایست ده دقیقه و برای مناطق با دامنه تغییر کوچکتر (بندر بوشهر، جزیره خارک و ...) می‌تواند تا پانزده دقیقه باشد. به‌حال در تمام حالات فاصله زمانی مشاهدات جزرومدی در تبدیل زمان و قعه مد (HW) و حز (LW) می‌پایست ده دقیقه باشد.

ب- ساعت مورد استفاده را اندازه گیری، زمان ق انت، باید کنن شود.

- مشاهدات نسبت به زمان محلی (زمان گرینویچ $+0^{\circ}30'$ = زمان محلی) انجام شود. در صورت ثبت داده‌ها در زمان بهار/تابستان، ساعت تنفس یافته در فرم‌های چه رومدی اظهار شود.

ث - مشاهدات می باشد به صورت مستقیم از روی اشل در فرم مربوطه (پیوست این دستورالعمل) جمع آوری شود. دقت ارتفاعی مشاهدات می باشد در حد دو سانتی متر و دقت زمانی در حد یک دقیقه باشد.

در صورتیکه از جزرومنگار اتماتیک استفاده می شود فاصله زمانی برداشت می باشد حداقل برای ده دقیقه تنظیم شود. مقدار جزرومد ثبت شده باید در یک بازه زمانی ۳۰ تا ۶۰ ثانیه از ارتفاعات، متوسطگیری شود.

ج - جمع‌آوری اطلاعات جزرومدی می‌بایست توسط دستگاه جزرومدنگار اتوماتیک به صورت ثبت زمان، ارتفاع و ... در فرمت ASCII پادقت یک ساتیمتر و توام با درج پارامترهای ثابت در ابتدای فایل جمع‌آوری، در دستگاه باشد.

ج - مشاهدات بصورت شبانه روزی انجام شود.

ح - مدت مشاهدات می‌باید یکماه یا بیشتر باشد.

۲ ۳ ۷ کنترل اطلاعات و حذف اطلاعات غلط

اطلاعات جمع‌آوری شده از اشل می‌بایست در فایل‌های کامپیوتری در فرمت "صفحه گسترده" مانند Microsoft Excel ذخیره شوند. اطلاعات ثبت شده می‌بایست به طرق مقتضی عاری از اشتباهات در ثبت داده‌های جزرومدی شود. برای حذف داده‌های ناخواسته و نرم کردن منحنی جزرومدی می‌توان از فیلترهای گذر پایین Low Pass Filter استفاده کرد. اطلاعات نهایی می‌بایست در فواصل نیم و یک ساعتی با درج موقعیت جغرافیایی ثبت داده‌های جزرومدی، زمان شروع شامل ساعت، روز، ماه، سال (میلادی) و نام محل، عوامل، نوع دستگاه در فایل‌های کامپیوتری به صورت ASCII ذخیره شوند (جدول شماره ۲-۲ و ۳-۲).

۲ ۳ ۸ تجزیه و تحلیل اطلاعات جزرومدی

هدف از تجزیه و تحلیل داده‌های جزرومدی یهدست‌آوردن مولفه‌های هارمونیک می‌باشد که در آینه‌گاری با استفاده از آن‌ها می‌توان سطوح متوسط مختلف جزرومدی و سطح مبنای چارت را محاسبه کرد. از دیگر موارد استفاده از این مولفه‌ها، انجام پیش‌بینی ارتفاع و زمان وقوع جزرومد می‌باشد. در حال حاضر از نرم‌افزارهای خاص جهت انجام تجزیه و تحلیل داده‌های جزرومدی استفاده می‌شود. نرم‌افزارهای مربوطه با استفاده از فایل کامپیوتری اطلاعات جزرومدی با فرمت معین، مبادرت به محاسبه مولفه‌های هارمونیک می‌کند. تعداد مولفه‌های هارمونیک استخراج شده از آنالیز هارمونیک جزرومد پستگی به طول مشاهدات دارد. برای یک ماه قریبات ساعتی جزرومد با حداقل ۷۲۰ داده جزرومدی در فاصله هر یک ساعت، تعداد ۳۰ مولفه جزرومدی محاسبه می‌شود. لیست مولفه‌های جزرومدی برای یک ماه آنالیز (در یک بندر فرضی) در جدول شماره ۴-۲ آمده است.

۲ ۳ ۹ تحلیل رژیم‌های جزرومدی

معیار دسته‌بندی رفتار جزرومد از نقطه نظر "ضریب شکل" (FORM FACTOR) طبق رابطه ریاضی زیر تعیین می‌شود:

$$F = (O_1 + K_1) / (M_2 + S_2)$$

به طوریکه :

اگر $F < 0.25$ جزرومد نیم روزانه است.

اگر $0.25 < F < 0.5$ جزرومد آمیخته ولی عمده‌تر نیم روزانه است.

اگر $0.5 < F < 1$ جزرومد آمیخته ولی عمده‌تر روزانه است.

اگر $F > 1$ جزرومد روزانه است.

در رابطه بالا M_2, S_2, K_1, O_1 مقادیر دامنه مولفه‌های اصلی هارمونیک است.

M2: مولفه اصلی نیم روزانه قمری، این مولفه بیانگر گردش زمین نسبت به ماه می باشد. سرعت این مولفه ۲۸.۹۸۴۱۰۲۲ درجه در ساعت خورشیدی است.

S2: مولفه اصلی نیم روزانه خورشیدی. این مولفه بیانگر گردش زمین نسبت به خورشید می باشد. سرعت این مولفه ۳۰.۰ درجه در ساعت خورشیدی است.

K1: مولفه شمسی - قمری. این مولفه به همراه O1 بیانگر اول میل ماه می باشد. مولفه‌های O1 و K1 بیانگر کشند و ناتساوی روزانه می باشند. سرعت این مولفه $150.410.686^{\circ}$ درجه در ساعت خورشیدی می باشد.
O1: مولفه روزانه قمری. سرعت این مولفه $13.943.035^{\circ}$ درجه در ساعت خورشیدی است.

۱۰.۱.۳ محاسبه سطح مبنای عمق‌بایی (CD)

روشن‌های مختلفی برای محاسبه CD وجود دارد. مشاهدات طولانی تر (حداکثر یک سال) مقادیر قابل قبول تری از این سطح را به دست می‌دهد. به هر حال برای ایجاد یک سطح مبنای عمق‌بایی قابل قبول نیاز به مشاهدات حداکثر یک ماه نوسانات جزرورمدی است.

از طرف دیگر سطح مبنای عمق‌بایی (چارت دیتوم) در هر منطقه بستگی به رفتار و طبیعت جزرورمد در آن منطقه دارد. در مناطق مختلف جهان سرویس‌های هیدروگرافی بین‌المللی از روابط ریاضی گوناگونی برای محاسبه چارت دیتوم استفاده می‌کنند. به هر حال برای محاسبه سطح مبنای عمق‌بایی از رابطه Indian Spring Low Water به شرح زیر می‌توان استفاده کرد:
هنگامی که جزرورمد نیمه روزانه و عمده‌تر نیم روزانه است از رابطه $CD=Z_0 - 1.1(O1+K1+M2+S2)$ استفاده شود.
هنگامی که جزرورمد روزانه و عمده‌تر روزانه است از رابطه $CD=Z_0 - (O1+K1+M2+S2)$ استفاده شود.

در رابطه بالا M2,S2,K1,O1 مقادیر دامنه مولفه‌های اصلی هارمونیک و Z0 میانگین ارتفاع سطح آب در طول مدت مشاهدات می‌باشد. باید توجه داشت که می‌توان با پیش‌بینی طولانی مدت جزرورمد در ایستگاه و مقایسه کمترین وقوع جزر نجومی (LAT) با مقدار سطح مبنای (صفر) محاسبه شده صحبت CD را مورد آزمایش قرار دهیم.

۱۱.۱.۳ محاسبه ارتفاع سطوح متوسط جزرورمدی

سطح متوسط دریا MSL نباید با سطح متوسط جزرورمد MTL که مقدار متوسط ارتفاعات تمام مدها و جزرهای در یک مدت زمانی مشخص و یا دوره کوتاه مدت‌تر از یک پریود ۱۹ ساله می‌باشد انتباخته گرفته شود. این دو مقدار، زمانی با یکدیگر برای خواهد بود که منحنی جزرورمد کاملاً متقاضی باشد. به هر حال MTL با مشاهدات کمتری از MSL به دست می‌آید. گاهی به جای MTL فقط (Mean Level-ML) به کار می‌رود. سایر سطوح متوسط جزرورمدی نظیر متوسط مدهای بلند (MHWS)، متوسط مدهای کوتاه (MHWN)، متوسط جزرهای پایین (MLWN) و متوسط جزرهای بلند (MLWS) هنگامی که جزرورمد نیمه روزانه باشد از روابط ذیل محاسبه می‌شوند:

$$MHWS = Z_0 + M2 + S2 + F4(M2 + S2)^2 \cos f4 + F6(M2 - S2)^3 \cos f6 + MSF$$

$$MHWN = Z_0 + M2 - S2 + F4(M2 - S2)^2 \cos f4 + F6(M2 - S2)^3 \cos f6 - MSF$$

$$MLWN = Z_0 - M2 + S2 + F4(M2 - S2)^2 \cos f4 - F6(M2 - S2)^3 \cos f6 - MSF$$

$$MLWS = Z_0 - M2 - S2 + F4(M2 + S2)^2 \cos f4 - F6(M2 + S2)^3 \cos f6 + MSF$$

در حالتی که جزرورمد دارای گرایشات روزانه باشد می‌بایست به جای S2 از میانگین مولفه‌های اصلی روزانه یعنی $\frac{1}{2}(O1+K1)$ به ترتیب استفاده کرد. F4، F6، دامنه و f6 فاز مولفه‌های از اصطلاحات MHHW، MLHW، MHLW، MLLW


هارمونیک آب‌های کم عمق^۱ و MSF مولفه خورشیدی قمری سینودیک چهارده روزه می‌باشد (در صورت عدم دسترسی به مولفه‌های F4، F6 و MSF می‌توان آنها را حصر فرض کرد). در روابط بالا MHWS متوسط جزرهای مه‌گشند، MLWS متوسط مدهای که‌گشند، MHWN متوسط مدهای کوتاه، MLWN متوسط جزرهای بلند، MHHW متوسط مدهای بلند، MLHW متوسط مدهای کوتاه، MHLW متوسط جزرهای بلند و MLLW متوسط جزرهای کوتاه می‌باشد.

۲-۳-۲- هستند سازی تهیه گزارش


۲-۳-۱- ترسیم نمودار رقومی روزانه و ماهانه جزرومد

فایل‌های رقومی ساعتی می‌باشد که صورت روزانه و ماهانه ترسیم شوند. فرمت ترسیمی می‌باشد که شامل عنوان، محل، تاریخ، سطح مبنا و زمان باشد. نمودارهای شکل ۱۴-۲ نمونه‌هایی از ترسیم داده‌های جزرومدی روزانه و ماهانه می‌باشد.

DAILY TIDAL GRAPH OF GENAVEH
DATE: 09 AUG 1999



شکل ۲-۱۴-الف - نمودار روزانه جزرومد نسبت به صفر اسل



شکل ۲-۱۴- ب - تعودار ماهانه چزرومد تسبیت به حفار اشل

۲ ۲ ۳ لیست دامنه و فاز مولقه‌های چزرومدی

لیست دامنه اختلاف فاز مولقه‌های چزرومدی می‌باشد در یک جدول طبق نمونه جدول شماره ۲-۴ ارائه شود. تعداد ۳۰ مولقه‌های چزرومدی ارائه شده در جدول ۲-۴ برای ۷۲۰ ساعت از مشاهدات چزرومدی می‌باشد.

	DATE	Sta:GENAVEH	Observed by :	LAT 2934 LONG 5031									
2	310799			153	130	120	132	163	195	226	249	259	
1	010899	253	230 212 199	195	207	230	259	285	304	311	300		
2	010899	271	235 200	167	140	125	127	150	179	211	240	256	
1	020899	264	245 230 212	195	190	210	226	251	275	287	293		
2	020899	279	252 221	185	159	135	127	140	168	200	232	258	

جدول ۲-۲-نموده اق از مشاهدات ساعتی چزرومد به همراه سایر اطلاعات

02	AUG	3%
0	256	259
1	264	252
2	245	234
3	230	221
4	212	208
5	195	189
6	190	195
7	210	216
8	226	239
9	251	263
10	275	285
11	287	293
12	293	287
13	279	269
14	252	235
15	221	203
16	185	165
17	159	145
18	135	129
19	127	133
20	140	152
21	168	184
22	200	216
23	232	245

جدول ۳-۳- نمونه‌ای از مشاهدات تیم ساعتی جزوی مبدعه همراه اطلاعات زمان و تاریخ

ANALYSIS OF HOURLY TIDAL HEIGHTS STN 18H 5/2/5 TO 24H 8/4/5				
NO.OBS.=720 NO.PTS.ANAL=720 MIDPT=15H 15/8/99 SEPARATION 1				
NO	NAME	FREQUENCY	a	g
1	Z0	0.00000000	2.27	360
2	MSF	0.00282193	0.05	053
3	2Q1	0.03570635	0.01	163
4	Q1	0.03721850	0.01	238
5	O1	0.03873065	0.29	237
6	NO1	0.04026860	0.05	238
7	K1	0.04178075	0.42	308
8	J1	0.04329290	0.02	297
9	OO1	0.04483084	0.02	045
10	UPS1	0.04634299	0.02	280
11	N2	0.07899925	0.08	238
12	M2	0.08051140	0.44	260
13	S2	0.08333334	0.16	331
14	ETA2	0.08507364	0.01	353
15	M03	0.11924210	0.03	054
16	M3	0.12076710	0.02	159
17	MK3	0.12229210	0.03	116
18	SK3	0.12511410	0.00	075
19	MN4	0.15951060	0.01	104
20	M4	0.16102280	0.00	201
21	MS4	0.16384470	0.01	087
22	S4	0.16666670	0.01	188
23	2MK5	0.20280360	0.01	138
24	2SK5	0.20844740	0.01	056
25	2MN6	0.24002200	0.01	040
26	M6	0.24153420	0.00	150
27	2MS6	0.24435610	0.01	260
28	2SM6	0.24717810	0.01	050
29	3MK7	0.28331490	0.01	031
30	M8	0.32204560	0.01	039

جدول ۲-۴- لیست مولفه های هارمونیک استخراج شده از یک مشاهده چزرومدی

۳ ۲ ۳ لیست ارتفاعات سطوح متوسط جزرومدی از سطح مبنای عمق بابی (CD)

ارتفاع متوسط سطوح جزرومدی شامل MTL, MHWS, MLWS, MLWN, MHWN, LAT, HAT¹, CD می باشد نسبت

به سطح مبنای اشل و چارت دیتم محاسبه و در یک جدول آرایه شود.

¹-Highest Astronomical Tide

۴-۳-۲-۴- تهیه سناسنامه نقاط کنترل ارتفاعی ساحلی

مختصات هر نقطه کنترل ارتفاعی که به اشل ثبت داده‌های جزرومدی متصل شده‌اند می‌بایست در یک "برگ شناسایی" تنظیم شود. در این برگ شناسایی نام محل، ایستگاه، نقاط رفرانس (در صورت نیاز)، تحوه دسترسی، ارتفاع از CD و از MSL ، تاریخ ایجاد، نام شرکت و عوامل تهیه کننده باید به صورت روشن و واضح درج شوند. نمونه‌ای از برگ شناسایی در شکل ۲-۱۵ دیده می‌شود.

۴-۳-۵ تهیه سناسنامه محل اشل جزرومدی

برای هر اشل ثبت داده‌های جزرومدی می‌بایست یک "برگ شناسایی" تنظیم شود. در این برگ شناسایی نام محل، ایستگاه، نقاط رفرانس (در صورت نیاز)، تحوه دسترسی، تاریخ نصب، نام شرکت و عوامل تهیه کننده باید به صورت روشن و واضح درج شوند. نمونه‌ای از برگ شناسایی در شکل ۲-۱۶ دیده می‌شود.

شناختن ایستگاه ترازیابی

Leveling Station Description

محل جغرافیایی Longitude	شماره نقطه Sheet No.	درجه Order	نام ایستگاه RM
عرض جغرافیایی Latitude	مقیاس نقطه Scale	استان Province	Station
مقدار چاله Gravity	شماره عکس و مطرح Project & Photo No.	راه Road	نام قدیم ایستگاه Old Name
تاریخ اندازه‌گیری چاله Date	مقیاس عکس Photo Scale	کارز Nearest Town	نوع ایستگاه Type of Station

تاریخ اندازه‌گیری Obs. Date	تاریخ محاسبه Cal. Date	مبدأ Datum	ارتفاع		ارتفاع ارتومنتری Orth. Height	ملاحظات Remarks
			BM.	RM.		

مشخصات ایستگاه Description	پنی است نه انداد + در ۱ = ساخته شده که میله ای استواره‌ای به قطر ۳ سانتی‌متر در مرکز آن فرار دارد و بر روی آن RM/NCC نوشته شده است.
موقعیت ایستگاه St. Position	ایستگاه در مطلع شرقی و در بالای بخش سکل اسکله، منابد
راه دسترسی به ایستگاه Address	در ایندای شهر کارز از محل ورودی جاده کلاری - چاهوار وارد پنده اسکله سکل شده و پس از طی حدود ۲ کیلومتر به محل پهلوگیری نزدیک میرسید
کروکی Sketch	

به طرف چاهوار

خلیج چاهوار

اسکله سکل

کارز

خلیج چاهوار

ماه استاند سال ۱۳۸۳

نهیه کننده: کاریار شجاعی، مصلح‌الله سورابی اطهر

سازمان نقشه‌برداری کشور N.C.C.

شکل ۲-۱۰- نمونه‌ای از شناختن ایستگاه ترازیابی

نیازمندی برداری کشور N.C.C

شناخته شده استگاه

Tidal Station Description

طول جغرافیایی Longitude	شماره نقطه Sheet No.	ردیفه Order	نام استگاه Tide Pole Station
عرض جغرافیایی Latitude	مقیاس نقطه Scale	استان Province	نام قدیم استگاه Old Name
قدار چاله Gravity	شماره عکس و مطرح Project & Photo No.	راه Road	نوع استگاه Type of Station
تاریخ تذاره گیری چاله Date	مقیاس عکس Photo Scale	نزدیکترین شهر Nearest Town	

تاریخ تذاره گیری Obs. Date	تاریخ محاسبه Cal. Date	مبنای Datum	ارتفاع		ارتفاع ارتومنزی Orth. Height	ملاحظات Remarks
			BM	RM		

مشخصات استگاه Description
تاخیصی نسبت به ارتفاع آبمتر که توسط دو پیچ ۳۰ سانتیمترهای گیر اسکله حاصل است
موقعیت استگاه St. Position
استگاه در روی دوین شهرهای گیر اسکله بین از سمت شمال می باشد
آدرس استگاه Address
راه دسترسی به استگاه در اینجا شور گناری از محل ورودی چاهه گناری - چاههار ولد چاده اسکله سنجی شده و پس از طی حدود ۳ کیلومتر به محل یادگاری لشکه میرسینم
کروکی Sketch
ماه اسفند سال ۱۳۸۷
N.C.C. - نهاد کنندۀ کامبار شاجاعی، مسطخر سهیلی، اطهر

شکل ۲-۱۶ - نمونه ای از شناخته شده استگاه چزرومدی

۲-۴- دستورالعمل تعیین سرعت و جهت جریان‌های جزرومده

۲-۴-۱- نحوه مشاهدات

مشاهدات جریان‌های جزرومده بستگی به نوع دستگاه و محل اندازه‌گیری متفاوت می‌باشد. در حال حاضر استفاده از تجهیزات خودکار ثبت داده‌های جریان بسیار متداول می‌باشد. تجهیزات ثبت داده‌ای جریان سنجی به طور کلی بر دو نوع می‌باشد:

ثبت داده‌ها به صورت قرائت مستقیم (Direct Reading) و ثبت خودکار داده‌های جریان (Self Recording).

سیستم‌های ثبت خودکار معمولاً به صورت نیمه مغروق در عمق تعیین شده که به طور ثابت به پستره و یا هر عارضه ثابت دیگر بسته شده باشد، به کارمی روند. استفاده از این سیستم برای ثبت داده‌های جریان برای مدت طولانی تر یعنی بیشتر از چند شب‌انه روز مناسب است. فاصله دستگاه از سکوهای ثابت باید به نحوی باشد که وجود پایه‌های سازه، اغتشاشی در کیفیت ثبت جریان به وجود نیاورد. برای پریودهای کمتر از چند شب‌انه روز در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی می‌توان از سیستم‌های قرائت مستقیم استفاده کرد. محل اندازه‌گیری‌ها می‌تواند در نزدیکی ساحل و کانال‌های دسترسی و در کنار سکوهای نفت، گاز و غیره انجام شود. در صورت عدم دسترسی به سکوی ثابت اندازه‌گیری استفاده از شناور (کشتی) لنگر شده در یک موقعیت ثابت توصیه می‌شود. به کارگیری نوع دستگاه بستگی به مدت زمان اندازه‌گیری، محل اندازه‌گیری و شرایط محیطی و غیره دارد.

جریان‌های جزرومده جریان‌های آبی هستند که در اثر پدیده جزرومده در دریاها به وجود می‌آیند. سرعت و جهت جریان‌های جزرومده، که احتمال داده می‌شود بیش از نیم‌گره دریایی باشد می‌باید در محل ورودی بنادر و کانال‌ها، در محل تغییر جهت کانال‌ها و لنگرگاه‌ها، اندازه‌گیری شوند. همچنین بهتر است که جریان‌های ساحلی و دور از ساحل که ناشی از عوامل غیر جزرومده هستند و دارای نیروی کافی در اثرگذاری بر ناوگران دریایی می‌باشند، نیز اندازه‌گیری شوند. در صورتیکه محل به خصوصی مورد نظر کارفرما باشد مختصات محل مورد مشاهده به مجری داده خواهد شد.

۲-۴-۲- مشاهدات جزرومده

رجوع کنید به بخش ۱-۳-۲

۲-۴-۳- استقرار در محل مشاهدات جریان

در صورت استفاده از شناور ثابت، برای اندازه‌گیری جریان‌های دریایی می‌بایست موقعیت محل مشاهدات به صورت متناب و ترجیحاً در فاصله زمایی مشخص اندازه‌گیری شوند. در صورت نیاز به ترک محل اندازه‌گیری و استقرار مجدد می‌بایست موقعیت مکانی محل اندازه‌گیری ثبت شود، معمولاً در صورت استفاده از سیستم ثبت اتوماتیک جریان، موقعیت دستگاه جریان سنج نصب شده می‌بایست به نحو مقتضی ثابت باشد و محل تقریبی آن توسط علامت مخصوص (Watch Buoy) علامت‌گذاری شود. در هر صورت موقعیت آن در زمان نصب و در پایان کار اندازه‌گیری شود.

۲-۴-۴- سوابط مشاهدات

- الف- سرعت و جهت جریان‌های جزرومدمی برای نواحی موثر در امر دریانوردی و مناطقی که مشاهدات جریان کشنده مورد نیاز است می‌باشد اندازه‌گیری شوند. موقعیت ایستگاه جریان‌سنجی در شرح خدمات تصریح می‌شود. عموماً مناطقی نظیر کانال‌های دسترسی، آبراهه‌ها، ورودی بنادر و تزدیکی تاسیسات دریایی مهه می‌باشند.
- ب- مشاهدات جریان باید در شرایط آب و هوایی نرمال باشد.

۲-۴-۵- مشاهدات و جمع‌آوری اطلاعات جریان و جزرومدم بطور همزمان

همزمان با جریان سنجی، مشاهدات جزرومدمی در تزدیکترین ایستگاه جزرومدمی و یا در حضور استفاده از جریان سنج اتوماتیک در همان مکان انجام شود. نحوه مشاهدات جزرومدم طبق بند ۳-۲ انجام شود.

۲-۴-۶- سرعت و جهت جریان‌های جزرومدمی و غیر جزرومدمی

سرعت و جهت جریان‌های جزرومدمی و غیر جزرومدمی نظریه جریان رودخانه یا جریان‌های دریایی ناشی از عوامل غیر جزرومدمی، به ترتیب می‌باید $1/10$ گره دریایی و $5^{\circ} \pm 5^{\circ}$ درجه (360° قسمتی) با سطح اطمینان ۹۵ درصد اندازه‌گیری شوند.

۲-۴-۷- عمق اندازه‌گیری

مشاهدات جریان، همزمان و حداقل در دو نقطه در یک امتداد قائم و عمق‌های مختلف (۳ تا ۱۰ متر) مشاهده شود.

تذکر: همزمان با اندازه‌گیری جریان، می‌باید جزرومدم و وضعیت آب و هوایی نیز مشاهده شوند.

۲-۴-۸- طول مدت مشاهدات

حداقل دوره زمانی اندازه‌گیری جریان‌های کشنده برای رژیم نیمه‌روزانه ۲۶ ساعت و برای رژیم روزانه حداقل ۵۰ ساعت در زمان مه کشنده می‌باشد. به حال بهتر است در صورت امکان طول مدت زمان مشاهدات کمتر از ۳۰ شبانه روز و فاصله زمانی دو اندازه‌گیری متوالی بیشتر از نیم ساعت نباشد.

۲-۴-۹- کنترل اطلاعات و حذف اطلاعات غلط

اطلاعات جمع‌آوری شده جریان سنجی به صورت زمان و مقادیر سرعت و جهت می‌باشد در فایل‌های کامپیوتربی در فرمت "صفحه گسترده" Microsoft Excel ذخیره شوند. اطلاعات ثبت شده می‌باشد به طریق مقتضی عاری از اشتباهات در قبیل داده‌ها باشد. برای حذف داده‌ای ناخواسته و نیم‌کردن متنحنی سرعت جریان می‌توان از فیلترهای گذرها بین Low Pass Filter استفاده کرد. داده‌های ناخواسته و اشتباه در مقادیر سرعت و جهت جریان می‌باشد با توجه به رفتار و رژیم جریان تصحیح شوند. اطلاعات نهایی شامل سرعت و جهت جریان می‌باشد در فواصل نیم و یک ساعتی با درج موقعیت چهارگانهی ثبت داده‌های جزرومدمی، زمان شروع شامل ساعت، روز، ماه، سال (میلادی) و نام محل، نوع دستگاه و عوامل در فایل‌های کامپیوتربی به صورت ASCII ذخیره شوند.

۴-۱۰- تجزیه و تحلیل اطلاعات جریان جزرومدی

تجزیه و تحلیل اطلاعات جریان جزرومدی شامل سرعت و جهت جریان بستگی به طول مدت و الگوریتم‌های مورد استفاده متفاوت است. معمولاً برای مشاهدات با پریود کمتر (مثلاً چند روز) از روش تیمه ترسیمی و برای مشاهدات طولانی مدت (مثلاً یک ماهه) از روش تجزیه و تحلیل هارمونیک استفاده می‌شود. توضیحات کافی برای روش‌های مشاهدات و تجزیه و تحلیل اطلاعات ثبت شده در بخش ۲ جلد دوم کتاب *Admiralty Manual of Hydrographic Surveying* آورده شده است. تابع تجزیه و تحلیل و محاسبات جریان کشندی برای درج در نقشه‌های دریائی می‌بایست به صورت نشانه استاندارد و جدول مربوطه مطابق با شکل ۲-۱۷ در نقشه آنکاری آورده شود.

Tidal Stream: referred to E/W st _____				
Hour		Geographical position		
Before High Water		A	34°23'1.8" 24°18.9'E	
6	5	-5 233	1.4	0.9
5	4	-5 252	1.4	1.0
4	3	-4 241	1.2	0.8
3	2	-3 248	1.0	0.7
2	1	-2 301	0.5	0.3
1		-1 033	0.4	0.3
		0 078	1.3	0.8
1	2	+1 033	1.7	1.1
2	3	+2 033	1.9	1.2
3	4	+3 033	1.1	0.7
4	5	+4 100	0.3	0.1
5	6	+5 173	0.4	0.3
6		+6 238	1.1	0.7

شکل ۲-۱۷ - جدول مقادیر سرعت و جهت جریان که در چارت‌های ناوبری آورده می‌شود

۴-۱۱- مستند سازی و تهیه گزارش فنی

کلیه مشاهدات و محاسبات جریان‌سنجی می‌بایست به نحو واضح و روشن به صورت رقومی و مکتب از ابتدای تابع گزارش شود. این گزارش باید دارای عنوانی زیر باشد:

الف- مقدمه

ب- مکان و زمان انجام مشاهدات

پ- تجهیزات پکار رقته

ت- جمع‌آوری، دسته‌بندی و کنترل داده‌ها

ث- تجزیه و تحلیل مشاهدات

ج- ارائه تابع در فرمتهای رقومی

ج- ارائه نتایج در فرمتهای ترسیمی به شرح زیر

۲ ۴ ۱۱ ۱ تهیه نمودار رقومی جزرومدی

جهت تهیه نمودارهای رقومی روزانه و ماهانه جزرومد به بند ۲-۳-۱ رجوع گنید.


۲ ۴ ۱۱ ۲ تهیه نمودار جهت و سرعت جریان جزرومدی

الف- نمودارهای جهت و سرعت جریان به صورت مجزا و توأم با همراه زمان‌های مربوطه می‌باشد مطابق شکل‌های ۲-۱۸ و ۲-۱۹ در فرمت "صفحه گسترده" مانند Microsoft Excel ترسیم شوند.


ب- نمودارها و جداول جهت و سرعت جریان به صورت مولفه‌های شرقی (E) و شمالی (N) به همراه زمان‌های مربوطه می‌باشد در فرمت "صفحه گسترده" مانند Microsoft Excel ترسیم گردد.

۲ ۴ ۱۱ ۳ تهیه جدول سرعت و جهت جریان

کلیه اطلاعات سرعت و جهت جریان می‌باشد به صورت مجزا به همراه زمان‌های آن در جداول مربوطه درج شود.(جدول ۲-۵)



شکل ۲-۱۸- نموداری از مشاهدات یک ماهه سرعت و جهت جریان



شکل ۳-۱۹ - نموداری از یک مشاهدات شباهه روز (۲۵ ساعت) سرعت و چهت جویان

Tidal Current Observation			Place : Persian Gulf- Khwai Musa		Date 30012001		Observed By; NCC	
Instrument : Automatic Current Meter , Model ...			Average Depth of Observation: 3 m below Water Level					
Time(Local)	Speed(m/s)	Dir(deg)	Time(Local)	Speed(m/s)	Dir(deg)	Time(Local)	Speed(m/s)	Dir(deg)
00:01:35	0.579	331.2	08:41:35	0.462	132.9	17:21:35	0.122	185.0
00:11:35	0.604	329.9	08:51:35	0.427	132.4	17:31:35	0.129	153.9
00:21:35	0.607	328.6	09:01:35	0.393	132.3	17:41:35	0.149	156.5
00:31:35	0.594	327.1	09:11:35	0.357	130.0	17:51:35	0.171	156.2
00:41:35	0.583	326.8	09:21:35	0.322	128.3	18:01:35	0.206	156.1
00:51:35	0.568	325.9	09:31:35	0.297	125.6	18:11:35	0.244	157.5
01:01:35	0.55	326.4	09:41:35	0.268	123.5	18:21:35	0.272	157.5
01:11:35	0.531	325.9	09:51:35	0.214	117.2	18:31:35	0.297	156.7
01:21:35	0.51	325.8	10:01:35	0.174	108.7	18:41:35	0.345	155.7
01:31:35	0.487	325.0	10:11:35	0.157	098.5	18:51:35	0.384	155.0
01:41:35	0.473	324.7	10:21:35	0.13	078.5	19:01:35	0.409	153.1
01:51:35	0.443	323.6	10:31:35	0.131	062.6	19:11:35	0.425	153.4
02:01:35	0.414	322.5	10:41:35	0.137	038.1	19:21:35	0.427	152.3
02:11:35	0.394	322.7	10:51:35	0.162	020.7	19:31:35	0.426	150.5
02:21:35	0.361	322.9	11:01:35	0.192	009.1	19:41:35	0.425	149.0
02:31:35	0.317	320.7	11:11:35	0.22	017.5	19:51:35	0.42	146.7
02:41:35	0.281	320.6	11:21:35	0.278	355.4	20:01:35	0.406	146.0
02:51:35	0.243	320.7	11:31:35	0.34	355.2	20:11:35	0.386	142.5
03:01:35	0.187	317.9	11:41:35	0.433	348.9	20:21:35	0.373	139.4
03:11:35	0.144	313.3	11:51:35	0.477	347.5	20:31:35	0.347	136.9
03:21:35	0.114	311.5	12:01:35	0.51	343.1	20:41:35	0.327	133.8
03:31:35	0.084	302.5	12:11:35	0.516	338.6	20:51:35	0.307	128.7
03:41:35	0.062	258.9	12:21:35	0.52	336.7	21:01:35	0.291	125.2
03:51:35	0.071	189.9	12:31:35	0.527	334.7	21:11:35	0.279	121.1
04:01:35	0.097	158.5	12:41:35	0.53	332.4	21:21:35	0.252	117.2
04:11:35	0.143	153.2	12:51:35	0.528	329.6	21:31:35	0.236	112.5
04:21:35	0.211	150.8	13:01:35	0.527	327.6	21:41:35	0.208	106.7
04:31:35	0.283	147.3	13:11:35	0.528	325.4	21:51:35	0.181	098.8
04:41:35	0.352	145.9	13:21:35	0.526	323.8	22:01:35	0.155	090.3
04:51:35	0.402	146.3	13:31:35	0.521	322.5	22:11:35	0.135	068.3
05:01:35	0.434	145.2	13:41:35	0.508	320.9	22:21:35	0.13	046.0
05:11:35	0.459	145.0	13:51:35	0.501	319.2	22:31:35	0.143	028.4
05:21:35	0.485	144.4	14:01:35	0.485	318.4	22:41:35	0.165	014.2
05:31:35	0.526	142.3	14:11:35	0.471	317.3	22:51:35	0.198	005.2
05:41:35	0.559	141.5	14:21:35	0.456	316.6	23:01:35	0.237	357.3
05:51:35	0.582	140.8	14:31:35	0.436	314.9	23:11:35	0.296	349.8
06:01:35	0.597	140.7	14:41:35	0.409	314.7	23:21:35	0.342	343.8
06:11:35	0.612	139.5	14:51:35	0.386	315.4	23:31:35	0.393	341.0
06:21:35	0.62	138.8	15:01:35	0.371	313.6	23:41:35	0.431	338.8
06:31:35	0.625	138.6	15:11:35	0.36	311.9	23:51:35	0.471	336.4
06:41:35	0.633	139.2	15:21:35	0.343	308.9	00:01:35	0.493	334.5
06:51:35	0.636	137.6	15:31:35	0.327	307.4	00:11:35	0.509	332.7
07:01:35	0.637	138.1	15:41:35	0.304	304.6	00:21:35	0.521	330.5
07:11:35	0.633	136.6	15:51:35	0.27	299.2	00:31:35	0.524	328.4
07:21:35	0.631	135.9	16:01:35	0.237	293.7	00:41:35	0.53	326.2
07:31:35	0.626	134.7	16:11:35	0.195	288.1	00:51:35	0.536	325.6
07:41:35	0.611	135.4	16:21:35	0.139	283.0	01:01:35	0.534	325.3
07:51:35	0.581	135.1	16:31:35	0.086	273.7	01:11:35	0.529	324.9
08:01:35	0.565	134.9	16:41:35	0.077	238.4	01:21:35	0.52	323.8
08:11:35	0.536	134.3	16:51:35	0.088	217.7	01:31:35	0.518	323.8
08:21:35	0.509	133.6	17:01:35	0.1	209.8	01:41:35	0.506	324.1
08:31:35	0.487	133.2	17:11:35	0.109	199.4	01:51:35	0.489	324.1

جدول ۴-۵ - جدول سرعت و جهت جریان در بگ نسبت روز

۲-۵- دستورالعمل نمونه برداری از بستر و آب

عملیات نمونه‌برداری از بستر در عمق‌های کمتر از ۳۰۰ متر به منظور تهیه اطلاعات برای لنجگراندزی کشته‌ها معمولاً در فواصل

برابر فواصل لاین‌ها از یک نقطه جهت تکمیل اطلاعات چارت‌های ناوبری انجام می‌شود.

اگر منطقه مخصوص لنگرگاه کشته‌ها باشد توصیه می‌شود تراکم نقاط نمونه‌برداری بیشتر باشد. در سایر موارد نقاط نمونه‌برداری بستر و آب در رودخانه‌ها دریاچه‌ها، مخازن سدها و غیره معمولاً پا نظر کارفیما در مناطق مختلف با فواصل مختلف مورد درخواست، سفارش داده می‌شود.

۲-۵-۱- سناسائی و بررسی مدارک موجود

در صورتی که نقشه منطقه عملیات موجود باشد، می‌توان سطح مبنای عمق‌بایی، سطح مبنای افقی، سیستم تحویر نقشه‌های موجود، تاریخ تهیه، مقیاس و همچنین محدوده و جنس و عمق نقاط نمونه‌برداری شده قبلی را مورد بررسی دقیق قرارداد و اگر نقشه‌های مورد بحث دارای اطلاعات و دقت لازم باشد، می‌توان از آن‌ها جهت تسریع در عملیات استفاده کرد.

۲-۵-۲- طراحی و تهیه نقشه نمونه برداری و بیاده نمودن نقاط

با در نظر داشتن درخواست کارفرما از نظر تعداد نمونه، محل، مقیاس و سطوح مبنای افقی و ارتفاعی، نقشه مورد نظر تهیه و نقاط نمونه‌برداری با توجه به مختصات آن‌ها بر روی آن پیدا می‌شود.

۲-۵-۳- انتخاب و تجهیز شناور

نوع و اندازه شناور با مدنظر قراردادن وضعیت آب و هوای محل نمونه‌برداری، عمق و فاصله آن از ساحل، مدت انجام عملیات، مقدار و اندازه نمونه انتخاب می‌شود.

شناور مورد اشاره جهت ماموریت نمونه‌برداری از بستر، باید به دستگاه تعیین موقعیت و دستگاه نمونه‌برداری از بستر با مقدار کابل کافی، (متربندی شده) با توجه به عمق منطقه عملیات مجهز شود. تعداد کافی ظروف مناسب نمونه‌برداری از بستر تهیه شده، و محل نگهداری مناسب نمونه‌ها نیز در شناور مشخص باشد. در صورتی که شناور جهت نمونه‌برداری آب انتخاب شده باشد در آن صورت باید به دستگاه تعیین موقعیت و دستگاه نمونه‌برداری از آب با مقدار کافی کابل (متربندی شده) با توجه به عمق منطقه عملیات و تعداد کافی بطری‌ها و محل مناسب نگهداری ظروف نمونه آب، در شناور مجهز شده باشد.

۲-۵-۴- برداشت نمونه‌ها، بسته بندی و تکمیل اطلاعات آن‌ها

با در دست داشتن نقشه نمونه‌برداری و لیست مختصات نقاط، برداشت نمونه‌ها انجام می‌شود. کل نمونه‌های برداشت شده بستر در ظروف مربوطه جاسازی وسوس نام‌گذاری و علامت اختصاری خلاهی جنس مواد تشکیل دهنده آن همراه با مختصات آن نقطه و زمان و تاریخ یاد داشت و در محل مناسب شناور نگهداری شود. برداشت نمونه‌های آب نیز از عمق‌های مختلف با دستگاه‌ها و تجهیزات مربوطه طبق درخواست سفارش کار، انجام و در بطری‌های تهیه شده نگهداری می‌شود. بعد از تکمیل اطلاعات مربوط به نام‌گذاری نمونه، مختصات و عمق آب، نمونه‌ها در محل مناسب از نظر درجه حرارت وغیره نگهداری شود.

۲-۵-۵- ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه :

نمونه‌های تهیه شده از پستر و آب، جهت تعیین مواد تشکیل دهنده نمونه پستر و همچنین تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه آب پرداشت شده به آزمایشگاه‌های مربوطه فرستاده می‌شود. بعد از آماده شدن چوب آزمایشگاه، تتابع آن همراه با سایر اطلاعات و گزارش فنی عملیات برای سفارش دهنده فرستاده می‌شود.



شکل ۲-۴۰ - پسته‌بندی نمونه‌های پرداشت شده از پستر



شکل ۲-۴۱ - عملیات و دستگاه نمونه‌برداری از پستر دریا

<<صفحه خالی>>

پیوست‌ها

پیوست الف- ساید اسکن سونار

الف-۱- کلیات

در هنگام عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی برای پیدا کردن عوارض خطناک، تاهنجاری توپوگرافی و یا موارد دیگر ممکن است استفاده از عملیات ساید اسکن برای تکمیل هیدروگرافی عمق یابی توسط عمل جستجو در ناحیه ما بین خطوط عمق یابی که به طور منظم انجام شده اند لازم باشد. معمولاً دستورالعمل پوشش ناحیه ساید اسکن توسط دستورالعمل های صادره از طرف کارفرما به مشاور نقشه برداری ابلاغ خواهد شد. عملیات ساید اسکن سونار باید به نحوی انجام شود که تمام عوارض مصنوعی به ابعاد بیشتر از یک متر را نشان دهد.

جستجوهای ساید اسکن می‌بایست تمام بستر ناحیه نقشه برداری را پوشش دهد. خطوط عمق یابی به نحوی باید طراحی شوند که بتوان تا حداقل ۵۰ متر از طفین مسیر را پرتو نگاری کرد. حتی الامکان باید خطوط عمق یابی مجاور را نیز به صورت رفت و برگشت پوشش داد. معمولاً نیازهای یک نقشه برداری ساید اسکن سونار در مدارک ((شرح خدمات نقشه برداری)) کارفرما مشخص می‌شود. عملیات ساید اسکن سونار بر روی خطوط عمق یابی طراحی شده و یا مسیرهای توصیه شده اجرا می‌شود.

الف-۲- پوشش اسکن

پوشش اسکن مفهومی است که توسط گسترهای از بستر دریا که در عملیات ساید اسکن سونار پوشش می‌باید بیان می‌شود. این ناحیه معمولاً توسط عملیاتی که یک شناور دریک مسیر عمق یابی منفرد هیدروگرافی طی می‌کند مشخص و توسط دستگاه ساید اسکن سونار ثبت می‌شود. برای اهداف نقشه برداری و هیدروگرافی پوشش اسکن یک ناحیه توسط خوبی از ۱۰۰ درصد بیان می‌شود. یک پوشش ۱۰۰ درصدی ازبستر ناحیه ای را برای یک مرتبه پوشش می‌دهد و ماهیت تجمعی دارد. یک پوشش ۱۰۰ درصد یک مرتبه پوشش را نتیجه می‌دهد در حالیکه مفهوم ۲۰۰ درصد به معنی پوشش دو دفعه را بیان می‌کند.

نکته: پوشش ساید اسکن سونار ممکن است طبق برنامه طراحی شده انجام نشود. دلایلی مانند تغییر شرایط آب دریا (مثل شب حرارتی- ترمولاین) وغیره موجب محدودیت در پوشش بستر می‌شود. نیازهای پوشش اسکن در ((شرح خدمات هیدروگرافی)) کارفرما ارانه خواهد شد.

روش‌های ۲۰۰ درصد پوشش می‌توانند در موارد زیر خلاصه شوند:

روش ۱- انجام یک نقشه برداری منفرد در حالیکه فاصله خطوط عمق یابی طراحی شده (مسیر و حرکت شناور) نصف فاصله خطوط مورد نیاز برای یک پوشش ۱۰۰ درصد از هم دیگر باشد.

روش ۲- انجام دو پوشش ۱۰۰ درصد جداگانه در دو مرحله به طوری که مسیر حرکت شناور در مرحله دوم اختلاف مسیرهای پوشش اول را جدا کند. به عبارت دیگر در هر مرحله به اندازه پوشش از هم دیگر فاصله داشته باشند. در نتیجه فاصله نهایی پوشش‌ها همانند روش یک خواهد شد.

روش ۳- انجام دوپوئیش جدایانه ۱۰۰ درصدی به صورت عمود بر هم دیگر. این روش هنگامی که درجستجوی عوارض کوچک صنوعی (ساخته دست بشر) درسته دریا هستیم بسیار مناسب است. باید توجه کرد که این روش ممکن است با نیازهای اساسی فاصله خطوط عملیات عمق یابی تک پرتویی سازگار نباشد.

الف-۳- پارامترهای جمع آوری اطلاعات ساید اسکن و نیازهای آن

الف-۳-۱- درستی

سیستم ساید اسکن سونار باید به صورتی بکار گرفته شود که قادر به آشکارسازی عارضه ایی به ابعاد $1 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 1 \text{ m}$ (از اندازه گیری های طول سایه) بروی پستر دریا باشد.

الف-۳-۲- سرعت شناور

سرعت شناور هیدروگرافی باید چنان باشد که دستگاه ساید اسکن سونار قادر به حداقل ۳ مرتبه پرتو نگاری در هر عارضه ای به ابعاد ۱ متر باشد. تعداد پالس ها در واحد زمان ، یا نرخ تکرار پالس (Pulse Repetition Rate(prr) هر ترانس دیوسر ساید اسکن سونار تعیین کننده سرعت شناور در روی مسیر طراحی شده است به طوری که پوشش مورد نیاز را تیز بدست دهد. فاصله پوشش بیشتر نرخ تکرار پالس (prp) کمتری دارد لذا برای پرتو نگاری پوشش کامل بستر باید سرعت شناور کمتر شود. اگر مقادیر نرخ تکرار پالس (prp) یا پریود پالس (Pulse Period- pp) معلوم باشد می توان حداقل سرعت شناور را برای ارسال ۳ پالس محاسبه کرد. نرخ تکرار پالس (prp) نسبت عکس با مقدار پریود دارد. مقدار نرخ تکرار پالس و یا پریود هر دستگاه ساید اسکن سونار در کتابچه راهنمای فنی آن درج شده است. محاسبه سرعت شناور توسط رابطه زیر بدست می آید:

$$\text{سرعت شناور} = \frac{\text{اندازه عارضه}}{\text{prp}} \times \text{prp}/3 \text{ (sec}^{-1}\text{)}$$

به هر حال سرعت شناور نباید از ۶۰ گره دریائی تجاوز کند سرعت باید به نحوی باشد که دستگاه ساید اسکن سونار عارضه ایی به ابعاد ۱ متر را در سونوگراف و یا فایل ثبت داده نشان بدهد.

الف-۳-۳- ارتفاع ترانس دیوسر ساید اسکن سونار (Towfish)

عموماً استفاده از تجهیزات ساید اسکن سونار به صورت کشیدن یک وسیله موشک مانند موسوم به Tow fish بدبیال کشتنی نقشه برداری توسط یک رشته طناب یا سیم یکسل می باشد. ارتفاع وسیله Tow fish از پرسته دریا برابر با ۸ تا ۲۰ درصد مقیاس دامنه (Range Scale) مورد استفاده است. برای هر ارتفاعی زیر ۸ درصد به شرط اینکه سیگنالهای بازگشتی (پیوک) کافی دریافت شود مقیاس فاصله مورد استفاده دامنه اسکن را می توان $12/5$ برابر ارتفاع ترانس دیوسر از پسته دریا تعريف کرد. بهترین ارتفاع ترانس دیوسر از پسته دریا معادل ۱۰ درصد مقیاس دامنه مورد استفاده است. به عنوان مثال برای دامنه ۱۰۰ متر ارتفاع ترانس دیوسر از پسته دریا ۱۰ متر پیشنهاد می شود.

الف-۳-۴- دامنه افقی (Horizontal Range)

دامنه افقی قابل دسترس یک ساید اسکن سونار تابعی از چندین پارامتر است. این پارامترها عبارت اند از شرایط سونار ، ترکیب و جنس پستر دریا ، مقیاس دامنه ، ویژگی سیستم ساید اسکن سونار ، و ارتفاع ترانس دیوسر.

دامنه موثر دریک سیستم ساید اسکن سونار توسط شرایط واقعی یک منطقه نقشه برداری مشخص می‌شود. حداکثر دامنه مجاز برای یک ساید اسکن سونار در حال کشش ۱۰۰ متر می‌باشد. بنابراین اگر مقیاس دامنه موثر برای عوامل بیرونی کاهش یابد نمایش پوشش بستر نیز کاسته می‌شود. برای مثال تغییرات درستون آب دریا و شرایط طوفانی ممکن است باعث اعوجاج (تغییر شکل) نیمه خارجی دامنه ۱۰۰ متر شود در این حالت فقط ۵۰ متر از دامنه موثر می‌باشد ملاحظه قرار گیرد.

الف-۴- کنترل کیفیت

الف-۴-۱- کنترل های اطمینان

قبل از شروع عملیات اصلی ساید اسکن سونار، می‌باشد کنترل لازم را بروی عارضه‌ای مشخص انجام و تیجه را به صورت گزارش ارائه داد. کنترل های اطمینانی سیستم ساید اسکن سونار می‌باشد که در این میان کنترل های بروی عارضه ای در شرایطی انجام شود که یک عارضه در زدیکی ویا روی بستر دریا و در قسمت محدوده خارج از یک دامنه انتخابی قرار گاشته باشد. هر کانال سونار (یعنی کانال های سمت راست **Starboard** و سمت چپ **Port**) باید برای تنظیم (**Tuning**) و عملکرد مناسب، مورد بررسی قرار گیرد. کنترل های اطمینانی را می‌توان بروی هر عارضه منفرد و مشخص، سازه فراساحلی، یا عارضه ای در بستر دریا که در منطقه نقشه برداری موجود است انجام داد. اشیاء و عوارض مورد کنترل می‌توانند لایه کشتی های غرق شده (**Wrecks**)، سازه های فراساحلی، لنگر چراغ دریانی **Thalor** (بویه) و پستی بلندی های ماسه ای بستر دریا (**Sand ripples**) باشند. عملیات کنترلی را می‌توان به هنگام عملیات هیدروگرافی با ثبت عارضه کنترلی بروی گراف ثبت شده (**Sonogram**) انجام داد. اگر یک عارضه مناسب در دسترس نباشد می‌باشد با قراردادن یک عارضه بروی ویا زدیکی بستر این کار را انجام داد. عملیات کنترلی می‌باشد به عنوان یکی جدای از عملیات روزانه ساید اسکن سونار به حبورت ثبت عارضه مورد نظر در مجموعه داده های سونار باشد.

الف-۴-۲- عارضه های مهم

در عمق ها ۲۰ متر و کمتر از آن، عارضه ای (**Target**) با ارتفاع محاسبه شده حداقل یک متر (براساس طول سایه ساید اسکن سونار)، باید مهم تلقی شود. در عمق ها بیشتر از ۲۰ متر عارضه ای با ارتفاع بیشتر از ۱۰ درصد عمق باید مهم تلقی شود. عوارض مهم با توجه به عمق دریا طبق جدول زیر مهم شمرده می‌شوند.

$d =$ عمق	عارضه ای مهم شمرده می‌شود اگر
$d < 10$	$> 0.1 d$
$10 < d < 40$	$> 1.0 m$
$40 < D$	$> 10\% \text{ تغییرات در عمق}$

در هیدروگرافی های تک لایتوئی لازم است که نقشه بردارنیت به جستجوی عارضه های به ابعاد جدول فوق الذکر اقدام و نسبت به وجود عارضه های مهم اطمینان حاصل کند. برای مثال در عمق ۵ متری عارضه ای با ابعاد ۵/۰ متر مهم است.

در عمق ۲۰ متری عارضه‌ای با ابعاد ۱۳۰ متر مهم است.

در عمق ۴۵ متری عارضه‌ای با ابعاد ۴/۵ متر مهم است.

الف-۵- موزانیک اطلاعات ساید اسکن سونار

برای هر ۱۰۰ درصد پوشش باید به حبورت مجزا یک موزانیک از اطلاعات ساید اسکن سونار تهیه کرد. این موزانیک نمایشی از عوارض بستر را بدست می‌دهد.

قدرت تفکیک هر پیکسل موزانیک ساید اسکن سونار باید بقطر $1\text{m} \times 1\text{m}$ باشد، این قدرت تفکیک به نوع دستگاه مورد استفاده و سرعت ترانس‌دیوسر (Tow fish) بستگی دارد. هیدروگراف موظف است پس از هایان عملیات، یک فایل رقومی با پوشش ۱۰۰ درصدی از بستر دریا را جهت ارائه به کارفرما تهیه کند. این فایل می‌بایست قادر به چاپ در مقیاس ذکر شده در ((شرح خدمات)) مورد تائید کارفرما باشد.

- گزارش جداینهای از عوارض مهم که در فایل‌های رقومی عملیات ساید اسکن سونار آشکار شده است تهیه و به کارفرما ارائه شود.

- کلیه فایلهای رقومی ساید اسکن سونار توسط سیستم تعیین موقعیت ماهواره‌ای GPS با ذکر مختصات جغرافیایی (با سیستم تصویر UTM) در فواصل معین مطابق با دستورالعمل (شرح خدمات نقشه‌برداری) به همراه سایر اطلاعات مورد نیاز از قبیل فاصله مرکز سیستم مختصات در حقیقت تا دستگاه ساید اسکن سونار (Tow fish) موسوم به Lay Back زمان، مقیاس دامنه وغیره مشخص شود.

- فایلهای رقومی می‌بایست برای سرعت، ارتفاع دستگاه ترانس‌دیوسر، فاصله مایل (Slant Range) تصحیح شوند.

ب-۱- مشخصات گرافیکی عوارض

ردیف	نام	خط	نوع خط	ساختار	دقت	نوع عارضه	لایه	متوجهات فریماد	شکل عارضه	نام عارضه
1	Solid	- - -	- - -	- - -	-	-	Line	HATCH COASTAL FEATURES HATCH		پوشش، مذکور در برگزیده
2	Solid	- - -	- - -	continuous 1	0.1	-	Line	COASTAL FEATURES HATCH		برگزیده
3	Solid	- - -	- - -	continuous 1	0.1	-	Line	HATCH COASTAL FEATURES HATCH		پوشش
4	Solid	- - -	- - -	continuous 1	0.1	-	Line	support		سرمهنهای حداکثری Strength Area
5	-	- - -	- - -	continuous 1	0.1	-	Line	BULDING		دانک دستک
6	-	- - -	- - -	continuous 1	0.1	-	Line	BULDING		دانک شمار
7	-	- - -	- - -	continuous 1	0.1	-	Line	COASTAL FEATURES		بيانی موقر، کلی برای کم Depth Distance in New Order
8	-	- - -	- - -	continuous 1	0.1	-	Line	COASTAL FEATURES		الله کشی که عرض آن از ۰.۱ متر بیش نباشد، از آن بیشتر بالند Ridge
9	-	- - -	- - -	out 1	0.1	-	Line	COASTAL FEATURES		الله کشی که پیش از تکمیل آن در منطقه خود کلیه محدودی از آن برآید Ridge
10	-	- - -	- - -	out 1	0.1	-	Line	COASTAL FEATURES		الله کشی که کشیده شده آن در طریق امداد و نجات مأموریت بالند Ridge
11	-	- - -	- - -	out 1	0.1	-	Line	COASTAL FEATURES		الله غیر قابل انتقال (حول) نا معلوم Ridge
12	-	- - -	- - -	out 1	0.1	-	Line	BULDING		دورهای انتقال ممکن Ridge Top
13	-	- - -	- - -	out 1	0.1	-	Line	COASTAL FEATURES		تصویر محرر و معمولی از انتقال معلوم Ridge Point
14	-	- - -	- - -	out 1	0.1	-	Line	COASTAL FEATURES		از انتقال نکته معرفه شده کم می باشد Ridge Point
15	-	- - -	- - -	out 1	0.1	-	Line	COASTAL FEATURES		از انتقال نکته معرفه شده کم می باشد Ridge Point
16	-	- - -	- - -	Block	0.1	-	Block	BULDING		سکونت چشم Settlement point

تمامی اسامی داخل نقشه با قویت Romantic ارتفاع ۱ و خمامت ۱ می باشد.

مشخصات				نام نماد	شکل نماد	مشخصات فی نماد	نام خود
H	Wt	Co	L/F				
0	0.1	7	CLOUD, FOG, FOGBANK	Morash			پارچه ابری
0	0.1	7	BUILDING	Rock			کوهی تک
0	0.1	6	BUILDING	Oilfield			سکوی نفتی
0	0.1	7	platform	Floore			برج شناور در زیر آریا
0	0.1	6	platform	SMPlate			سکوی شناور پنهان
0	0.1	6	BOOM	SBM			بویه شناور کوتوله SBM
0	0.1	7	ANCHOR	Anchorage			حلقه لکر افشاری
0	0.1	6	BUOY	Beacon			چراغ ابزاری - هلوس نیزام
0	0.1	6	BUOY	TLBBeacon			چراغ بینی دریافت
0	0.1	6	BUOY	LBBeacon			چراغ بینی دریافت
0	0.1	6	VESSEL	UVessel			کشتی راهنمایی جریح و آوار
0	0.1	7	BUOY	UCBeacon			پلکان و یاگیل موقت عدهت نافر


مشخصات				نام شناور	شکل شناور	مشخصات فنی شناور	نام طاری
Lc	Wt	Ds	LV				
0	0.1	7	Buoy	Numbuoy	4		بیمه مترولوژی
0	0.1	7	Buoy	ConeBuoy	5		جگر آبراهه ایستاده
0	0.1	3	Buoy	SphBuoy	6		بله کروی
0	0.1	7	Buoy	PorthBuoy	7		پورت ایستاده
0	0.1	7	Buoy	SparBuoy	8		پلکانی ایستاده
0	0.1	6	Buoy	LightBuoy	9		چشم باریخ
0	0.1	7	Buoy	BarBuoy	10		آلت ایستاده
0	0.1	3	Buoy	SuperBuoy	11		بله سوپر
0	0.1	7	Buoy	AnchBuoy	12		بویه های اینچ
0	0.1	7	Buoy	LAncBuoy	13		بویه های اینچ
0	0.1	6	Buoy	Beacon	14		بله ایستاده
0	0.1	7	Beacon	StBeacon	15		بلکن ریگن ایستاده

ب ۲ جدول مشخصات رنگ

مدل رنگی RGB			شماره و نمای رنگ
R	G	B	
۲۵۵	*	*	۱
۲۵۵	۲۵۵	*	۲
*	۲۵۵	*	۳
*	۲۵۵	۲۵۵	۴
*	*	۲۵۵	۵
۲۵۵	*	۲۵۵	۶
۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵	۷
۱۲۷	۲۵۵	۱۵۹	۸

ب ۳ جدول مشخصات نوع خطوط

جدول مشخصات نوع خطوط

مشخصات فنی	تبلیغ واقعی	کد نوع خط
محض	_____	*
	_____	۱
	_____	۲
	_____	۳
	_____	۴

ب ۴ جدول مشخصات ضخامت خطوط

جدول مشخصات ضخامت خطوط

مشخصات فنی	تمایش واقعی	کد ضخامت خط
	_____	•
	_____	▀
	_____	▀
	_____	▀

پیوست ب فرم ها

سازمان نقشه برداری کشور N.C.C

سناسنامه ایستگاه کشندی

Tidal Station Description

طول جغرافیائی Longitude	شاره نقشه Sheet No.	درجه Order	نام ایستگاه Station
عرض جغرافیائی Latitude	مقیاس نقشه Scale	استان Province	
مقدار جاذبه Gravity	شاره عکس و طرح Project & Photo No.	راه Road	نام قدیم ایستگاه Old Name
تاریخ اندازه گیری Date	مقیاس عکس Photo Scale	نزدیکترین شهر Nearest Town	نوع ایستگاه Type of Station

تاریخ اندازه گیری Obs . Date	تاریخ محاسبه Cal . Date	میا Datum	ارتفاع ارتفاع Height		ارتفاع ارتو متری Orth . Height	ملاحظات Remarks
			BM	RM		

مشخصات ایستگاه Description

موقعیت ایستگاه St Position

راه دسترسی به ایستگاه Address

کروکی Sketch

سازمان نقشه برداری کشور N.C.C.

شناختن ایستگاه ترازیابی

طول جغرافیائی Longitude	شماره نقشه Sheet No.	درجه Order	Leveling Station Description	
عرض جغرافیائی Latitude	مقیاس نقشه Scale	استان Province	Tide Pole	Station
مقدار جاذبه Gravity	شاره عکس و طرح Project & Photo No.	راه Road	نام قدیم ایستگاه Old Name	
تاریخ اندازه گیری Date	مقیاس عکس Photo Scale	نزدیکترین شهر Nearest Town	نوع ایستگاه Type of Station	

تاریخ اندازه گیری Obs. Date	تاریخ محاسبه Cal. Date	منا Datum	ارتفاع Height		ارتفاع ارتو متری Orth. Height	ملاحظات Remarks
			BM	RM		

Description
Position
Address
Sketch

سازمان نقشه برداری کشور N.C.C

برگ مشاهدات جزرومد

Tidal observation sheet

ساعت	دقیقه	ارتفاع	ارتفاع تصحیح شده	ملاحظات	ساعت	دقیقه	ارتفاع	ارتفاع تصحیح شده	ملاحظات
-۰	۰۰				۱۳	۰۰			
	۱۰					۱۰			
	۲۰					۲۰			
	۳۰					۳۰			
	۴۰					۴۰			
	۵۰					۵۰			
+۰	۰۰				۱۴	۰۰			
	۱۰					۱۰			
	۲۰					۲۰			
	۳۰					۳۰			
	۴۰					۴۰			
	۵۰					۵۰			
+۱	۰۰				۱۵	۰۰			
	۱۰					۱۰			
	۲۰					۲۰			
	۳۰					۳۰			
	۴۰					۴۰			
	۵۰					۵۰			
+۲	۰۰				۱۶	۰۰			
	۱۰					۱۰			
	۲۰					۲۰			
	۳۰					۳۰			
	۴۰					۴۰			
	۵۰					۵۰			
+۳	۰۰				۱۷	۰۰			
	۱۰					۱۰			
	۲۰					۲۰			
	۳۰					۳۰			
	۴۰					۴۰			
	۵۰					۵۰			
+۴	۰۰				۱۸	۰۰			
	۱۰					۱۰			
	۲۰					۲۰			
	۳۰					۳۰			
	۴۰					۴۰			
	۵۰					۵۰			
+۵	۰۰				۱۹	۰۰			
	۱۰					۱۰			
	۲۰					۲۰			
	۳۰					۳۰			
	۴۰					۴۰			
	۵۰					۵۰			
+۶	۰۰				۲۰	۰۰			
	۱۰					۱۰			
	۲۰					۲۰			
	۳۰					۳۰			
	۴۰					۴۰			
	۵۰					۵۰			

N.C.C کشور برداری نقشه سازمان

برگ انتقال سلطه مبنای عمقیابی (حرر و مرد تیم روزانه)

TRANSFERRING DATUM : SEMI - DIURNAL TIDES

منابع و مأخذ**منابع فارسی:**

- ۱- پیش نویس دستورالعمل همسان نقشه برداری، سازمان نقشه برداری کشور، ۱۳۸۵
- ۲- دستورالعمل های تیپ نقشه برداری چهارم چهارم دستورالعمل های تهیه نقشه های آینه‌گاری نسخه شماره ۴-۱۱۹- سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۷۱
- ۳- نقشه برداری دریانی، بهمن تاج فیروز، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ۱۳۷۲
- ۴- هیدرولوگی برای مهندسان نقشه بردار، بهمن تاج فیروز، سازمان نقشه برداری کشور، ۱۳۸۶

منابع انگلیسی:

- 1- Admiralty Manual of Hydrographic Surveying, Vol. 1&2 1965
- 2- Engineering & Design, HYDROGRAPHIC SURVEYING, Jan. 2002, USACE, Washington, DC
- 3- General Instruction for Hydrographic Surveying, 17th Edition 1996
- 4- IHO Standards for Hydrographic Surveys, 4th edition 1997 IHO Special Publication S-44
- 5- MANUAL ON HYDROGRAPHY, May 2005, IHB, Monaco
- 6- NOS Hydrographic Surveys, Specificationa and Deliverables, NOAA, June 2006
- 7- Sea Surveying , A E Ingham, 1976
- 8- Standards for Hydrographic Surveys , Canadian Hydrographic Service, Dec. 2005
- 9- Standards for Hydrographic Surveys (HYSPEC) V3.0
TH Standard 31, National Topographic/ Hydrographic Authority
Land Information of New Zealand, 24 April 2001